

Endelig tilstandsrapport

Højlundsparken 41 - 49, 55-61, 67-79, 83-93 og 99-113



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Tilstandsrapport



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Udarbejdet i henhold til :

<https://www.aarhus.dk/media/12106/saadan-belyses-vejens-tilstand.pdf>

Vejnavn	Højlundsparken 41 - 49, 55-61,67-79,83-93 og 99-113
Vejnr.	7513659.5, 7513659.7, 7513659.9, 7513659.11 og 7513659.13
Start ved	Højlundsparken 2 - 115
Beskrivelse af vejanlægget	5 sideveje mod syd fra Højlundsparken stamvej. Betonkantsten og 1 radet flisefortov i begge vejsider
Resultat	Kan vejanlægget nedklassificeres i dets nuværende stand: ☒ Ja ☐ Nej Er der konstateret trafikfarlige forhold: ☐ Ja ☒ Nej Evt. andre forhold, som må udbedres før nedklassificering ☐ Ja ☒ Nej
Noter	Retablering efter ledningsgrave - er der løbende sager: ☒ Ja ☐ Nej <i>Oplysninger om konstaterede trafikfarlige forhold eller andre forhold, som må udbedres før nedklassificering, og forventet tidspunkt for istandsættelse.</i> Retablering efter ledningsgrave ud for nr 45 mangler slidlag <u>Aarhus Kommune Bemærkninger</u> <u>Sten- og flisebelægninger</u> Alle knækkede fliser skiftes <u>Bitumiose belægninger</u> Retablering vil blive udført i 2024
	Dato 07-11-2023  _____ Underskrift
	Dato _____ Underskrift

Bilag 1.1



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Vejnavn	Højlundsparken 41 - 49, 55-61,67-79,83-93 og 99-113					
Vejnr.	7513659.5, 7513659.7, 7513659.9, 7513659.11 og 7513659.13					
Start ved	Højlundsparken 2 - 115					
Kørebane:						
☒	Bituminøs belægning:	Egnet for nedklassificering:	Ja	X	Nej	Bilag 2
☐	Sten- og flisebelægning:	Egnet for nedklassificering:	Ja		Nej	Bilag 3
☐	Grusbelægning:	Istandsættelse jf. vejreglen for vedligehold af færdselsarealet				
Fortove / kantsten:						
☐	Bituminøs belægning:	Egnet for nedklassificering:	Ja		Nej	Bilag 3
☒	Sten- og flisebelægning:	Egnet for nedklassificering:	Ja	X	Nej	Bilag 3
☐	Grusbelægning:	Istandsættelse jf. vejreglen for vedligehold af færdselsarealet				
Afvanding						
☒	Brønde	Egnet for nedklassificering:	Ja	X	Nej	Bilag 4.1
☒	Ledninger	Egnet for nedklassificering:	Ja	X	Nej	Bilag 4.2
☐	Rabat/trug og grøft	Egnet for nedklassificering:	Ja		Nej	Bilag 4.3
Vejens udstyr						
☒	Autoværn, skilte, kørebaneafmærkning, små bygværker mv.	Egnet for nedklassificering:	Ja	X	Nej	Bilag 6
Øvrige forhold						
☒	Bevoksning m.v.:	Er bevoksningen til fare eller gene for færdslen:	Ja		Nej	X

Eftersyn: Bituminøse belægninger



Vejnavn	Højlundsparken 41 - 49, 55-61,67-79,83-93 og 99-113
Vejnr.	7513659.5, 7513659.7, 7513659.9, 7513659.11 og 7513659.13
Start ved	Højlundsparken 2 - 115
Egnethed for nedklassificering:	
Beregnet restlevetid efter udbedring af slaghuller og afskalninger:	72,4 % Vej
Er den beregnede restlevetid efter udbedring af slaghuller og afskalninger større end 25 % af den teoretiske, tekniske levetid:	☒ Ja ☐ Nej
Er der konstateret trafikfarlige forhold:	☐ Ja ☒ Nej
Påtænkte udbedringsarbejder: (Afskallinger og slaghuller skal altid udbedres inden aflevering)	
Aarhus Kommune Bemærkninger Retablering vil blive udført i 2024	
Besigtigelse Dato: Initialer:	27-09-2023 JPP
Besigtelsesform Visuel Foto Videoptagelse	X
Beskrivelse af type, beliggenhed og omfang:	
Vejens længde:	387 meter
Vejens areal:	2288 kvadratmeter
År for udlægning af slidlag (hvis kendt):	2016
(Evt henvisning til tegning/bilag)	
Klassificering i henhold til trafikbelastning:	
Trafikklasse T1	
T0 = Fortove og cykelstier	
T1= Mindre end 1 lastbil på vejen pr. døgn	
T2 let= 1 - 10 lastbiler på vejen pr. døgn	
T2 tung= 1 - 10 lastbiler på vejen pr. døgn	

Bilag 2.1

Vurderingsskema: asfaltbelægning Vej



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

	Højlundsparken 41 - 49, 55-61,67-79,83-93 og 99-113					
Vejnavn	Vejnr.	7513659.5, 7513659.7, 7513659.9, 7513659.11 og 7513659.13				
Start ved	Højlundsparken 2 - 115					
Areal	2288	m2.				
Vejlængde	387	m.				%
Trafikklasse	T1		Levetid ny	28,0	år.	
			Levetid nu	20,3	år.	72,4
			Levetid efter udbedring af afskal. Og slaghuller	20,3	år.	72,4
Skadestype	Bedømmelse					
	Hvad registreres	Skadens omfang			Skadesfaktor	Skadesgrad (4)
		Abs. Mål		%		
Langsgående revner	Samlet længde af langsgående revner bredere end 0.5 cm	43	m.	11,1	2	22,22
				af vejens længde		
Samlingsrevner	Samlet længde af revner (bredere end 0.5 cm) der optræder i asfaltsamlinger	18	m.	4,7	1,5	6,98
				af vejens længde		
Krakeleringer	Samlet areal af krakelerede områder	8	m2.	0,3	14	4,90
				af vejens areal		
Afskalninger	Samlet areal af afskalninger	0	m2.	0,0	18	0,00
				af vejens areal		
Slaghuller	Samlet areal af Slaghuller	0	m2.	0,0	30	0,00
				af vejens areal		
Lunker og sætninger (1)	Samlet areal af områder med lunker og sætninger, der har en dybde på 2 cm eller mere	0	m2.	0,0	17	0,00
				af vejens areal		
Sporkøring (2)	Samlet længde af sporkøring med en dybde på 2 cm eller mere	0	m.	0,0	1	
				af vejens længde		
Udtørring (stentab)	Udtørring >= 70 % eller omfattende stentab	10	m2.	0,4	5	2,19
				af vejens areal		
Lapper - pletvise	Samlet areal af lapper		m2.	0,0	8	0,00
				af vejens areal		
Andre Lapper (3)	Samlet areal af lapper	12	m2.	0,5	1	0,52
				af vejens areal		
	Skadessum total (5)					36,80
	Skadessum efter udbedring af slaghuller og afskalninger (6)					36,80

Bilag 3

Eftersyn: Sten - og flisebelægninger



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Vejnavn	Højlundsparken 41 - 49, 55-61,67-79,83-93 og 99-113
Vejnr.	7513659.5, 7513659.7, 7513659.9, 7513659.11 og 7513659.13
Start ved	Højlundsparken 2 - 115
Egnethed for nedklassificering:	
Overholder tilstanden af alle elementer de anførte krav:	☒ Ja ☐ Nej
Er der konstateret trafikfarlige forhold:	☐ Ja ☒ Nej
Påtænkte udbedringsarbejder: (Afskalninger og slaghuller skal altid udbedres inden aflevering)	
Aarhus Kommune Bemærkninger Alle knækkede fliser skiftes	
Besigtigelse	Dato: 27-09-2023 Initialer: JPP
Besigtigelsesform	Visuel X Foto Videooptagelse Andet
Beskrivelse af type, beliggenhed og omfang:	
Fortovslængde:	Sider m fortov/kantsten Rækker fliser 2 387 meter Antal fliser 1 1548 Stk.
Fortovsareal:	371,52 m2.
Kantstenslængde:	2 387 meter Antal kantsten 774 Stk.
Antal nedløbsriste:	0
År for Etablering (hvis kendt):	Flisebelægning i vej 0 m2
(Evt henvisning til tegning/bilag)	
Klassificering i henhold til trafikbelastning:	
Trafikklasse	T0
T0 =	Fortove og cykelstier
T1=	Mindre end 1 lastbil på vejen pr. døgn
T2 let=	1 - 10 lastbiler på vejen pr. døgn
T2 tung=	1 - 10 lastbiler på vejen pr. døgn

Bilag 3.1

Vurderingsskema: Sten- og flisebelægninger

Fortov



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Vejnavn	Højlundsparken 41 - 49, 55-61,67-79,83-93 og 99-113				
Vejnr.	7513659.5, 7513659.7, 7513659.9, 7513659.11 og 7513659.13				
Start ved	Højlundsparken 2 - 115				
Besigtigelse	Dato:	27-09-2023		Initialer:	JPP
Besigtigelsesform	Visuel	X	Foto	Videoptagelse	Andet _____
Skadestyper	Bedømmelse (1)				Bemærkninger
	Alvorlighed	Omfang		Krav	
		Abs. Mål	%		
Kanter	Kant > 3 cm	m	0	Må ikke forekomme	
Lunker og sætninger	Dybde > 4 cm	m2	0	Max 10 %	
Knækkede fliser	Alle	Stk	10	Max 25 %	
Afskalninger	Alle	Stk	0	Max 10 %	
Manglende sten og fliser	Alle	Stk	0	Må ikke forekomme	
Manglende fugemateriale	Dybde > 2 cm	m2	0	Max 2 %	
Defekte kantsten (2)	Skadetype 1	Stk	0	Må ikke forekomme	
Ujævnt kantstensforløb (3)	Vertikalt > 2 cm	0	0	Må ikke forekomme	
	Horisontalt > 5 cm	0	0	forekomme	
Ujævnt kantstensforløb (4)	Bortledning af vand til riste	m	0	Ingen opstuvning over kantsten	
Skader ved riste, dæksler o.l.	Alle	Stk	0	Skal kunne afvande	
Noter:					
Trafikklasse T0 T0 = Fortove og cykelstier					

Bilag 3.1

Ikke relevant

Vurderingsskema: Sten- og flisebelægninger



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Vejnavn	Højlundsparken 41 - 49, 55-61,67-79,83-93 og 99-113				
Vejnr.	7513659.1, 7513659.7, 7513659.9, 7513659.11 og 7513659.13				
Start ved	Højlundsparken 15				
Besigtigelse	27-09-2023		Initialer: JPP		
Besigtigelsesform	Foto		Videoptagelse		Andet
Skadestyper	Skadestype (1)				Bemærkninger
	Alvorlighed	Antal	Procent	Krav	
Kanter	Kant > 3 cm	0	0 %	Må ikke forekomme	
Lunker og sætninger	Dybde > 4 cm	0	0 %	Max 10 %	
Knækkede fliser	Alle	0	0 %	Max 25 %	
Afskalninger	Alle	0	0 %		
Manglende sten og fliser	Alle	0	0 %		
Manglende fugemateriale	Dybde > 2 cm	0	0 %		
Defekte kantsten (2)	Skadestype 1	0	0 %	Må ikke forekomme	
Ujævnt kantstensforløb (3)	Vertikalt > 2 cm	0	0 %	Må ikke forekomme	
	Horisontalt > 5 cm	0	0 %		
Ujævnt kantstensforløb (4)	Bortledning af vand til riste	0	0 %	Ingen opstuvning over kantsten	
Skader ved riste, dæksler o.l.	Alle	0	0 %	Skal kunne afvande	
Noter:					
Trafikklasse	T0		Areal	0 m2	
T0 =	Fortove og cykelstier				

Bilag 4.1

Eftersyn: Afvanding - Nedløbsbrønde



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Vejnavn	Højlundsparken 41 - 49, 55-61,67-79,83-93 og 99-113		
Vejnr.	7513659.5, 7513659.7, 7513659.9, 7513659.11 og 7513659.13		
Start ved	Højlundsparken 2 - 115		
Egnethed for nedklassificering:			
Kan tilstanden af alle elementer placeres i kategori (a) eller (b):			
	☒ Ja	☐ Nej	
Er der konstateret trafikfarlige forhold:			
	☐ Ja	☒ Nej	
Påtænkte udbedringsarbejder:			
Besigtigelse	Dato:	<u>27-09-2023</u>	Initialer: <u>JPP</u>
Besigtigelsesform	Visuel	☒ X	Foto ☐ Videoptagelse ☐ Andet ☐
Beskrivelse af type , dimension, beliggenhed og omfang:			
Årstal for etablering: <u>Ukendt</u>			
(Evt henvisning til tegning/bilag)			
Tilstand:			
	Materiale:	Tilstand(1):	Bemærkning:
Rist		☒ (a) God, som ny ☐ (b) Mindre god, men funktionsduelig ☐ (c) Dårlig, ikke funktionsduelig	
Brønddel	☐ Plast ☒ Beton ☐ Andet	☒ (a) God, som ny ☐ (b) Mindre god, men funktionsduelig ☐ (c) Dårlig, ikke funktionsduelig	stk. plast 18 stk. beton
Noter:			

Bilag 4.2

Eftersyn: Afvanding - Stikledninger



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Vejnavn	Højlundsparken 41 - 49, 55-61,67-79,83-93 og 99-113		
Vejnr.	7513659.5, 7513659.7, 7513659.9, 7513659.11 og 7513659.13		
Start ved	Højlundsparken 2 - 115		
Egnethed for nedklassificering:			
Kan tilstanden af alle elementer placeres i kategori (a) eller (b): ☒ Ja ☐ Nej			
Er der konstateret trafikfarlige forhold: ☐ Ja ☒ Nej			
Påtænkte udbedningsarbejder:			
Besigtigelse Dato: <u>27-09-2023</u> Initialer: <u>JPP</u>			
Besigtigelsesform Visuel ☒ Foto ☐ Videoptagelse ☐ Andet ☐			
Beskrivelse af type , dimension, beliggenhed og omfang:			
Årstal for etablering: <u>Ukendt</u>			
(Evt henvisning til tegning/bilag)			
Tilstand:			
	Materiale:	Tilstand(1):	Bemærkning:
Stikledning	☐ Plast	☒ (a) God, som ny	
	☒ Beton	☐ (b) Mindre god, men funktionsduelig	
	☐ Andet	☐ (c) Dårlig, ikke funktionsduelig	
Drænledning	☐ Plast	☐ (a) God, som ny	
	☐ Beton	☐ (b) Mindre god, men funktionsduelig	
	☐ Andet	☐ (c) Dårlig, ikke funktionsduelig	
Noter:			
Afvandesoverfladevand fra tilstødende ejendomme til grøft, trug eller rabat: ☐ Ja ☒ Nej			

Bilag 4.3
Ikke relevant
Eftersyn: Afvanding - rabatter og grøfter



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Vejnavn	Højlundsparken - 49, 55-61,67-79,83-93 og 99-113		
Vejnr.	7513659.5, 7513659.9, 7513659.11 og 7513659.13		
Start ved	Højlundsparken		
Egnethed for nedklassificering			
Kan tilstanden af alle elementer på (b):		☐ Ja	☐ Nej
Er der konstateret trafikfarlige forhold:		☐ Ja	☐ Nej
Påtænkte udbedringsarbejder:			
Besigtigelse	Dato:	27/	Materialer: JPP
Besigtigelsesform	Visuel	Foto	Tagelse Andet
Beskrivelse af type , dimension, beliggenhed og omfang:			
Årstal for etablering: _____			
(Evt henvisning til tegning/bilag)			
Tilstand:			
	Materiale:	Tilstand(1):	Bemærkning:
Rabat/trug:		☐ (a) God, som ny ☐ (b) Mindre god, men funktionsduelig ☐ (c) Dårlig, ikke funktionsduelig	
Grøft:		☐ (a) God, som ny ☐ (b) Mindre god, men funktionsduelig ☐ (c) Dårlig, ikke funktionsduelig	
Noter:			

Bilag 6

Eftersyn: Vejens udstyr



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Vejnavn	Højlundsparken 41 - 49, 55-61,67-79,83-93 og 99-113		
Vejnr.	7513659.5, 7513659.7, 7513659.9, 7513659.11 og 7513659.13		
Start ved	Højlundsparken 2 - 115		
Egnethed for nedklassificering:			
Kan tilstanden af alle elementer placeres i kategori (a) eller (b): ☒ Ja ☐ Nej			
Er der konstateret trafikfarlige forhold: ☐ Ja ☒ Nej			
Påtænkte udbedringsarbejder:			
Besigtigelse	Dato:	<u>27-09-2023</u>	Initialer: <u>JPP</u>
Besigtigelsesform	Visuel	X	Foto Videoptagelse Andet _____
Beskrivelse af element:			
Årstal for etablering: <u>Ukendt</u>			
(Evt henvisning til tegning/bilag)			
Tilstand:			
☒ (a) God, som ny	Omfang (%):	<u>100</u>	Bemærkning:
☐ (b) Mindre god, men funktionsduelig		_____	<u>Vejskilte og afmærkning</u>
☐ (c) Dårlig, ikke funktionsduelig		_____	_____
Noter:			