


Endelig tilstandsrapport

Oddervej 172-174



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Endelig tilstandsrapport



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Udarbejdet i henhold til :

<https://aarhus.dk/borger/bolig-byggeri-og-miljoe/for-grundejere/omklassificering-af-offentlige-veje-til-private-faellesveje/spoergsmaal-og-svar/tilstandsrapporter>

Vejnavn	Oddervej 172-174		
Vejnr.	7516112.16		
Start ved	Oddervej, Hovedvejen		
Beskrivelse af vejanlægget	Grusvej mod vest fra Oddervej		
Resultat	Kan vejanlægget nedklassificeres i dets nuværende stand: ☒ Ja ☐ Nej Er der konstateret trafikfarlige forhold: ☐ Ja ☒ Nej Evt. andre forhold, som må udbedres før nedklassificering ☐ Ja ☒ Nej		
Noter	Retablering efter ledningsgrave - er der løbende sager: ☐ Ja ☒ Nej <i>Oplysninger om konstaterede trafikfarlige forhold eller andre forhold, som må udbedres før nedklassificering, og forventet tidspunkt for istandsættelse.</i>		
	Dato	09-05-2025	 _____ Underskrift
	Dato		_____ Underskrift

Bilag 1.1



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Vejnavn	Oddervej 172-174				
Vejnr.	7516112.16				
Start ved	Oddervej, Hovedvejen				
Kørebane:					
☐	Bituminøs belægning:	Egnet for nedklassificering:	Ja	Nej	Bilag 2
☐	Sten- og flisebelægning:	Egnet for nedklassificering:	Ja	Nej	Bilag 3
☒	Grusbelægning:	Istandsættelse jf. vejreglen for vedligehold af færdselsarealet			
Fortove / kantsten:					
☐	Bituminøs belægning:	Egnet for nedklassificering:	Ja	Nej	Bilag 2
☐	Sten- og flisebelægning:	Egnet for nedklassificering:	Ja	Nej	Bilag 3
☐	Grusbelægning:	Istandsættelse jf. vejreglen for vedligehold af færdselsarealet			
Afvanding					
☒	Brønde	Egnet for nedklassificering:	Ja	X	Nej Bilag 4.1
☒	Ledninger	Egnet for nedklassificering:	Ja	X	Nej Bilag 4.2
☐	Rabat/trug og grøft	Egnet for nedklassificering:	Ja	Nej	Bilag 4.3
Vejens udstyr					
☐	Autoværn, skilte, kørebaneafmærkning, små bygværker mv.				
		Egnet for nedklassificering:	Ja	Nej	Bilag 6
Øvrige forhold					
☐	Bevoksning m.v.:	Er bevoksningen til fare eller gene for færdslen:	Ja	Nej	X

Bilag 2

Eftersyn: Bituminøse belægninger



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Vejnavn	Oddervej 172-174		
Vejnr.	7516112.16		
Start ved	Oddervej, Hovedvejen		
Egnethed for nedklassificering:			
Beregnet restlevetid efter udbedring af slaghuller og afskalninger:		82,1 %	
Er den beregnede restlevetid efter udbedring af slaghuller og afskalninger større end 25 % af den teoretiske, tekniske restlevetid:		☐ Ja ☐ Nej	
Er der konstateret trafikforurening:		☐ Ja ☐ Nej	
Påtænkte udbedringsarbejder (Afskalninger og slaghuller samt trafikforurening)			
<u>Aarhus Kommunes kommentar:</u>			
Skemaet er ikke relevant for strækningen			
Besigtigelse	Dato:	14-07-2025	
Besigtigelsesform	Visuel	☒ X	Foto ☐ Video ☐
Beskrivelse af type, beliggenhed og omfang:			
Vejens længde:	24 meter		
Vejens areal:	108 kvadratmeter		
År for udlægning af slidlag (hvis kendt):	0		
(Evt henvisning til tegning/bilag)			
Klassificering i henhold til trafikbelastning:			
Trafikklasse	T1		
T0 =	Fortove og cykelstier		
T1 =	Mindre end 1 lastbil på vejen pr. døgn		
T2 let =	1 - 10 lastbiler på vejen pr. døgn		
T2 tung =	11-75 lastbiler på vejen pr. døgn		

Bilag 2.1

Vurderingsskema: asfaltbelægning



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

	Oddervej 172-174				
Vejnavn	Vejnr.	7516112.16			
Start ved	Oddervej, Heden				
Areal		2.			
Vejlængde					%
Trafikklasse	T1		Levetid ny	28,0	år.
			Levetid nu	23,0	år.
			Levetid efter udbedring af skal. Og huller	23,0	år.
					82,1
					82,1
Skadestype	Bedømmelse				
	Hvad registreres		omfang	Skades- faktor	Skadesgrad (4)
			%		
Langsgående revner	Samlet længde af langsgående revner bredere end 0.5 cm		0,0	2	0,00
Samlingsrevner	Samlet længde af revner (bredere end 0.5 cm) der optræder i asfaltsamlinger	0	0,0	1,5	0,00
Krakeleringer	Samlet areal af krakelerede områder	0		14	0,00
Afskalninger	Samlet areal af afskalninger	0	m2.		0,00
Slaghuller	Samlet areal af Slaghuller	0	m2.	30	0,00
Lunker og sætninger (1)	Samlet areal af områder med lunke og sætninger, der har en dybde på 2 cm eller mere	0	m2.	0,0	17
			af vejens areal		0,00
Sporkøring (2)	Samlet længde af sporkøring med en dybde på 2 cm eller mere	0	m.	0,0	1
			af vejens længde		
Udtørring (stentab)	Udtørring >= 70 % eller omfattende stentab	0	m2.	0,0	5
			af vejens areal		0,00
Lapper - pletvise	Samlet areal af lapper	0	m2.	0,0	8
			af vejens areal		0,00
Andre Lapper (3)	Samlet areal af lapper	0	m2.	0,0	1
			af vejens areal		0,00
	Skadessum total (5)				0,00
	Skadessum efter udbedring af slaghuller og afskalninger (6)				0,00

Skemaet er ikke relevant for strækningen

Bilag 3

Eftersyn: Sten - og flisebelægninger



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Vejnavn	Oddervej 172-174		
Vejnr.	7516112.16		
Start ved	Oddervej, Hovedvejen		
Egnethed for nedklassificering:			
Overholder tilstanden af alle elementer de anførte krav:		☐ Ja	☐ Nej
Er der konstateret trafikfarlige forhold:		☐ Ja	☐ Nej
Påtænkte udbedningsarbejder (Afskalninger og slaghu aflevering)			
Skemaet er ikke relevant for strækningen			
Besigtigelse	Dato:	14-07-2025	
Besigtigelsesform	Visuel	☒ X	Foto ☐ Andet ☐
Beskrivelse af type, beliggenhed og omfang:			
	Sider m fortov/kantsten	Ræ	
Fortovslængde:	0 0 meter	Antal fliser	0 Stk.
Fortovsareal:	0 m2.		
Kantstenslængde:	0 0 meter	Antal kantsten	0 Stk.
Antal nedløbsriste:	0		
År for Etablering (hvis kendt):			
(Evt henvisning til tegning/bilag)			
Klassificering i henhold til trafikbelastning:			
Trafikklasse	T0		
T0 =	Fortove og cykelstier		
T1 =	Mindre end 1 lastbil på vejen pr. døgn		
T2 let =	1 - 10 lastbiler på vejen pr. døgn		
T2 tung =	1 - 10 lastbiler på vejen pr. døgn		

Bilag 3.1

Vurderingsskema: Sten- og flisebelægninger



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Vejnavn	Oddervej 172-174				
Vejnr.	7516112				
Start ved	Oddervej 172-174				
Besigtigelse	14-07-2025		Initialer: JPP		
Besigtigelsesform	Foto		Videooptagelse		Andet
Skadestyper	Udmeldelse (1)				Bemærkninger
	Alvorlighed	Omfang	%	Krav	
Kanter	Kant > 3 cm	0	0	Må ikke forekomme	
Lunker og sætninger	Dybde > 4 cm	0	0	Max 10 %	
Knækkede fliser	Alle	0	0	Max 25 %	
Afskalninger	Alle	0	0	Max 10 %	
Manglende sten og fliser	Alle	0	0	Max 10 %	
Manglende fugemateriale	Dybde > 2 cm	0	0	Max 10 %	
Defekte kantsten (2)	Skadestype 1	Stk	0	0	
Ujævnt kantstensforløb (3)	Vertikalt > 2 cm	0	0	Max 10 %	
	Horisontalt > 5 cm	0	0	Max 10 %	
Ujævnt kantstensforløb (4)	Bortledning af vand til riste	m	0	0	Ingen over kantsten
Skader ved riste, dæksler o.l.	Alle	Stk	0	0	Skal kunne afvande
Noter:					
Trafikklasse T0 T0 = Fortove og cykelstier					

Skemaet er ikke relevant for strækningen

Bilag 4.1

Eftersyn: Afvanding - Nedløbsbrønde



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Vejnavn	Oddervej 172-174						
Vejnr.	7516112.16						
Start ved	Oddervej, Hovedvejen						
Egnethed for nedklassificering:							
Kan tilstanden af alle elementer placeres i kategori (a) eller (b): ☒ Ja ☐ Nej							
Er der konstateret trafikfarlige forhold: ☐ Ja ☒ Nej							
Påtænkte udbedringsarbejder:							
Besigtigelse Dato: <u>14-07-2025</u> Initialer: <u>JPP</u>							
Besigtigelsesform Visuel X Foto Videooptagelse Andet <u> </u>							
Beskrivelse af type , dimension, beliggenhed og omfang:							
Årstal for etablering: <u>Ukendt</u>							
(Evt henvisning til tegning/bilag)							
Tilstand:							
	Materiale:	Tilstand(1):	Bemærkning:				
Rist		☒ (a) God, som ny ☐ (b) Mindre god, men funktionsduelig ☐ (c) Dårlig, ikke funktionsduelig					
Brønddel	☒ Plast ☐ Beton ☐ Andet	☒ (a) God, som ny ☐ (b) Mindre god, men funktionsduelig ☐ (c) Dårlig, ikke funktionsduelig	<table border="1"><tr><td>1</td><td>stk. plast</td></tr><tr><td> </td><td>stk. beton</td></tr></table>	1	stk. plast		stk. beton
1	stk. plast						
	stk. beton						
Noter:							

Bilag 4.2

Eftersyn: Afvanding - Stikledninger



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Vejnavn	Oddervej 172-174		
Vejnr.	7516112.16		
Start ved	Oddervej, Hovedvejen		
Egnethed for nedklassificering:			
Kan tilstanden af alle elementer placeres i kategori (a) eller (b): ☒ Ja ☐ Nej			
Er der konstateret trafikfarlige forhold: ☐ Ja ☒ Nej			
Påtænkte udbedringsarbejder:			
Besigtigelse	Dato:	<u>14-07-2025</u>	Initialer: <u>JPP</u>
Besigtigelsesform	Visuel	X	Foto
			Videoptagelse
			Andet _____
Beskrivelse af type , dimension, beliggenhed og omfang:			
Årstal for etablering: <u>Ukendt</u>			
(Evt henvisning til tegning/bilag)			
Tilstand:			
	Materiale:	Tilstand(1):	Bemærkning:
Stikledning	☒ Plast	☒ (a) God, som ny	
	☐ Beton	☐ (b) Mindre god, men funktionsduelig	
	☐ Andet	☐ (c) Dårlig, ikke funktionsduelig	
Drænledning	☐ Plast	☐ (a) God, som ny	
	☐ Beton	☐ (b) Mindre god, men funktionsduelig	
	☐ Andet	☐ (c) Dårlig, ikke funktionsduelig	
Noter:			
Afvandesoverfladevand fra tilstødende ejendomme til grøft, trug eller rabat: ☐ Ja ☒ Nej			

Bilag 4.3

Eftersyn: Afvanding - rabatter og grøfter



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Vejnavn	Oddervej 172-174		
Vejnr.	7516112.16		
Start ved	Oddervej, Hovedvejen		
Egnethed for nedklassificering:			
Kan tilstanden af alle elementer indgående i kategori (a) eller (b):		☐ Ja	☐ Nej
Er der konstateret trafikskader på elementerne:		☐ Ja	☐ Nej
Påtænkte udbedringsarbejder:			
Besigtigelse	Dato:	Initialer: JPP	
Besigtigelsesform	Visuel	Videoptagelse	Andet
Beskrivelse af type, dimension, beliggenhed og omfang:			
Årstal for etablering: _____			
(Evt henvisning til tegning/bilag)			
Tilstand:	Materiale:	Tilstand(1):	Bemærkning:
Rabat/trug:		☐ (a) God, som ny ☐ (b) Mindre god, men funktionsduelig ☐ (c) Dårlig, ikke funktionsduelig	
Grøft:		☐ (a) God, som ny ☐ (b) Mindre god, men funktionsduelig ☐ (c) Dårlig, ikke funktionsduelig	
Noter:			

Skemaet er ikke relevant for strækningen

Bilag 6

Eftersyn: Vejens udstyr



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Vejnavn	Oddervej 172-174		
Vejnr.	7516112.16		
Start ved	Oddervej		
Egnethed for nedklassning			
Kan tilstanden af alle elementer (a):		☐ Ja	☐ Nej
Er der konstateret trafikfarlige forhold (b):		☐ Ja	☐ Nej
Påtænkte udbedringsarbejder:			
Besigtigelse	Dato:	Initialer: JPP	
Besigtigelsesform	Visuel ☒ ☐ Følgende	Optagelse	Andet ☐
Beskrivelse af element:			
Årstal for etablering:		Ukendt	
(Evt henvisning til tegning/bilag)			
Tilstand:			
☐ (a) God, som ny	Omfang (%):	Bemærkning:	
☐ (b) Mindre god, men funktionsduelig			
☐ (c) Dårlig, ikke funktionsduelig			
Noter:			

Skemaet er ikke relevant for strækningen