

Endelig tilstandsrapport

Stavtrupvej



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Endelig tilstandsrapport



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Udarbejdet i henhold til :

<https://aarhus.dk/borger/bolig-byggeri-og-miljoe/for-grundejere/omklassificering-af-offentlige-veje-til-private-faellesveje/spoergsmaal-og-svar/tilstandsrapporter>

Vejnavn	Stavtrupvej
Vejnr.	7517855.0
Start ved	Ormslevvej
Beskrivelse af vejanlægget	Vej fra Ormslevvej mod vest forbi Byvænget
Resultat	Kan vejanlægget nedklassificeres i dets nuværende stand: ☒ Ja ☐ Nej Er der konstateret trafikfarlige forhold: ☐ Ja ☒ Nej Evt. andre forhold, som må udbedres før nedklassificering ☐ Ja ☒ Nej
Noter	Retablering efter ledningsgrave - er der løbende sager: ☒ Ja ☐ Nej <i>Oplysninger om konstaterede trafikfarlige forhold eller andre forhold, som må udbedres før nedklassificering, og forventet tidspunkt for istandsættelse.</i> Retablering ved nr. 60 mgl. Slidlag Aarhus Kommunes bemærkninger: Retablering Retablering ved nr. 60 får slidlag i løbet af år 2025/2026.
	Dato 29/09/2025  _____ Underskrift SWECO 
	Dato _____ Underskrift

Bilag 1.1



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Vejnavn	Stavtrupvej					
Vejnr.	7517855.0					
Start ved	Ormslevvej					
Kørebane:						
☒	Bituminøs belægning:	Egnet for nedklassificering:	Ja	X	Nej	Bilag 2
☐	Sten- og flisebelægning:	Egnet for nedklassificering:	Ja		Nej	Bilag 3
☐	Grusbelægning:	Istandsættelse jf. vejreglen for vedligehold af færdselsarealet				
Fortove / kantsten:						
☐	Bituminøs belægning:	Egnet for nedklassificering:	Ja		Nej	Bilag 2
☒	Sten- og flisebelægning:	Egnet for nedklassificering:	Ja	X	Nej	Bilag 3
☐	Grusbelægning:	Istandsættelse jf. vejreglen for vedligehold af færdselsarealet				
Afvanding						
☒	Brønde	Egnet for nedklassificering:	Ja	X	Nej	Bilag 4.1
☒	Ledninger	Egnet for nedklassificering:	Ja	X	Nej	Bilag 4.2
☒	Rabat/trug og grøft	Egnet for nedklassificering:	Ja	X	Nej	Bilag 4.3
Vejens udstyr						
☒	Autoværn, skilte, kørebaneafmærkning, små bygværker mv.					
		Egnet for nedklassificering:	Ja	X	Nej	Bilag 6
Øvrige forhold						
☒	Bevoksning m.v.:	Er bevoksningen til fare eller gene for færdslen:	Ja		Nej	X

Bilag 2

Eftersyn: Bituminøse belægninger



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

[illegible]

Bilag 2.1

Vurderingsskema: asfaltbelægning



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

	Stavtrupvej				
Vejnavn	Vejnr.	7517855.0			
Start ved	Ormslevvej				
Areal	3781	m2.			
Vejlængde	640	m.			%
Trafikklasse	T2 let		Levetid ny	25,0	år.
			Levetid nu	17,4	år.
			Levetid efter udbedring af afskal. Og slaghuller	17,4	år.
					69,8
					69,8
Skadestype					
Bedømmelse					
	Hvad registreres	Skadens omfang		Skadesfaktor	Skadesgrad (4)
		Abs. Mål		%	
Langsgående revner	Samlet længde af langsgående revner bredere end 0.5 cm				2
		40	m.	6,3	
				af vejens længde	
Samlingsrevner	Samlet længde af revner (bredere end 0.5 cm) der optræder i asfaltsamlinger				1,5
		120	m.	18,8	
				af vejens længde	
Kracleringer	Samlet areal af krakelerede områder	0	m2.	0,0	14
				af vejens areal	
Afskalninger	Samlet areal af afskalninger	0	m2.	0,0	18
				af vejens areal	
Slaghuller	Samlet areal af Slaghuller	0	m2.	0,0	30
				af vejens areal	
Lunker og sætninger (1)	Samlet areal af områder med lunke og sætninger, der har en dybde på 2 cm eller mere				17
		0	m2.	0,0	
				af vejens areal	
Sporkøring (2)	Samlet længde af sporkøring med en dybde på 2 cm eller mere				1
		0	m.	0,0	
				af vejens længde	
Udtørring (stentab)	Udtørring >= 70 % eller omfattende stentab	0	m2.	0,0	5
				af vejens areal	
Lapper - pletvise	Samlet areal af lapper	0	m2.	0,0	8
				af vejens areal	
Andre Lapper (3)	Samlet areal af lapper	39	m2.	1,0	1
				af vejens areal	
	Skadessum total (5)				41,66
	Skadessum efter udbedring af slaghuller og afskalninger (6)				41,66

Eftersyn: Sten - og flisebelægninger



Vejnavn	Stavtrupvej						
Vejnr.	7517855.0						
Start ved	Ormslevvej						
Egnethed for nedklassificering:							
Overholder tilstanden af alle elementer de anførte krav:						☒ Ja	☐ Nej
Er der konstateret trafikfarlige forhold:						☐ Ja	☒ Nej
Påtænkte udbedringsarbejder: (Afskalninger og slagghuller skal altid udbedres inden aflevering)							
Besigtigelse	Dato:	15/07/2025			Initialer:	JPP	
Besigtigelsesform	Visuel	X	Foto		Videoptagelse	Andet _____	
Beskrivelse af type, beliggenhed og omfang:							
		Sider m fortov/kantsten		Rækker fliser			
Fortovslængde:	2	532 meter		Antal fliser	1	1716 Stk.	
Fortovsareal:		958 m2.					
Kantstenslængde:	2	555 meter		Antal kantsten		925 Stk.	
Antal nedløbsriste:		0					
År for Etablering (hvis kendt):							
(Evt henvisning til tegning/bilag)							
Klassificering i henhold til trafikbelastning:							
Trafikklasse	T0						
T0 =	Fortove og cykelstier						
T1=	Mindre end 1 lastbil på vejen pr. døgn						
T2 let=	1 - 10 lastbiler på vejen pr. døgn						
T2 tung=	10-20lastbiler på vejen pr. døgn						

Bilag 3.1

Vurderingsskema: Sten- og flisebelægninger



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Vejnavn	Stavtrupvej				
Vejnr.	7517855.0				
Start ved	Ormslevvej				
Besigtigelse	Dato:	15/07/2025		Initialer:	JPP
Besigtigelsesform	Visuel	X	Foto	Videoptagelse	Andet _____
Skadestyper	Bedømmelse (1)				Bemærkninger
	Alvorlighed	Omfang		Krav	
		Abs. Mål	%		
Kanter	Kant > 3 cm	m 0	0	Må ikke forekomme	
Lunker og sætninger	Dybde > 4 cm	m2 0	0	Max 10 %	
Knækkede fliser	Alle	Stk 0	0	Max 25 %	
Afskalninger	Alle	Stk 0	0	Max 10 %	
Manglende sten og fliser	Alle	Stk 0	0	Må ikke forekomme	
Manglende fugemateriale	Dybde > 2 cm	m2 0	0	Max 2 %	
Defekte kantsten (2)	Skadetype 1	Stk 0	0	Må ikke forekomme	
Ujævnt kantstensforløb (3)	Vertikalt > 2 cm	0	0	Må ikke forekomme	
	Horisontalt > 5 cm	0	0		
Ujævnt kantstensforløb (4)	Bortledning af vand til riste	m 0	0	Ingen opstuvning over kantsten	
Skader ved riste, dæksler o.l.	Alle	Stk 0	0	Skal kunne afvande	
Noter:					
Trafikklasse T0 T0 = Fortove og cykelstier					

Bilag 4.1

Eftersyn: Afvanding - Nedløbsbrønde



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Vejnavn	Stavtrupvej			
Vejnr.	7517855.0			
Start ved	Ormslevvej			
Egnethed for nedklassificering:				
Kan tilstanden af alle elementer placeres i kategori (a) eller (b): ☒ Ja ☐ Nej				
Er der konstateret trafikfarlige forhold: ☐ Ja ☒ Nej				
Påtænkte udbedringsarbejder:				
Besigtigelse	Dato:	<u>15/07/2025</u>	Initialer: <u>JPP</u>	
Besigtigelsesform	Visuel	X	Foto	
			Videooptagelse	
			Andet <u> </u>	
Beskrivelse af type , dimension, beliggenhed og omfang:				
Årstal for etablering: <u>Ukendt</u>				
(Evt henvisning til tegning/bilag)				
Tilstand:				
	Materiale:	Tilstand(1):	Bemærkning:	
Rist		☒ (a) God, som ny	21	
		☒ (b) Mindre god, men funktionsduelig	1	
		☐ (c) Dårlig, ikke funktionsduelig		
Brønddel	☒ Plast	☒ (a) God, som ny	<table border="1"><tr><td>9</td></tr></table> stk. plast	9
9				
	☒ Beton	☒ (b) Mindre god, men funktionsduelig	<table border="1"><tr><td>13</td></tr></table> stk. beton	13
13				
	☐ Andet	☐ (c) Dårlig, ikke funktionsduelig		
Noter:				

Bilag 4.2

Eftersyn: Afvanding - Stikledninger



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Vejnavn	Stavtrupvej		
Vejnr.	7517855.0		
Start ved	Ormslevvej		
Egnethed for nedklassificering:			
Kan tilstanden af alle elementer placeres i kategori (a) eller (b):			
☒ Ja ☐ Nej			
Er der konstateret trafikfarlige forhold:			
☐ Ja ☒ Nej			
Påtænkte udbedringsarbejder:			
Besigtigelse	Dato:	<u>15/07/2025</u>	Initialer: <u>JPP</u>
Besigtigelsesform	Visuel	X	Foto
			Videoptagelse
			Andet _____
Beskrivelse af type , dimension, beliggenhed og omfang:			
Årstal for etablering: <u>Ukendt</u>			
(Evt henvisning til tegning/bilag)			
Tilstand:			
	Materiale:	Tilstand(1):	Bemærkning:
Stikledning	☐ Plast ☒ Beton ☐ Andet	☐ (a) God, som ny ☒ (b) Mindre god, men funktionsduelig ☐ (c) Dårlig, ikke funktionsduelig	
Drænledning	☐ Plast ☐ Beton ☐ Andet	☐ (a) God, som ny ☐ (b) Mindre god, men funktionsduelig ☐ (c) Dårlig, ikke funktionsduelig	
Noter:			
Afvandesoverfladevand fra tilstødende ejendomme til grøft, trug eller rabat:			
☐ Ja ☒ Nej			

Bilag 4.3

Eftersyn: Afvanding - rabatter og grøfter



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Vejnavn	Stavtrupvej		
Vejnr.	7517855.0		
Start ved	Ormslevvej		
Egnethed for nedklassificering:			
Kan tilstanden af alle elementer placeres i kategori (a) eller (b): ☒ Ja ☐ Nej			
Er der konstateret trafikfarlige forhold: ☐ Ja ☒ Nej			
Påtænkte udbedringsarbejder:			
Besigtigelse	Dato:	<u>15/07/2025</u>	Initialer: <u>JPP</u>
Besigtigelsesform	Visuel	Foto	Videoptagelse Andet _____
Beskrivelse af type , dimension, beliggenhed og omfang:			
Årstal for etablering: _____			
(Evt henvisning til tegning/bilag)			
Tilstand:			
	Materiale:	Tilstand(1):	Bemærkning:
Rabat/trug:		☒ (a) God, som ny ☐ (b) Mindre god, men funktionsduelig ☐ (c) Dårlig, ikke funktionsduelig	
Grøft:		☐ (a) God, som ny ☐ (b) Mindre god, men funktionsduelig ☐ (c) Dårlig, ikke funktionsduelig	
Noter:			

Eftersyn: Vejens udstyr



Vejnavn	Stavtrupvej				
Vejnr.	7517855.0				
Start ved	Ormslevvej				
Egnethed for nedklassificering:					
Kan tilstanden af alle elementer placeres i kategori (a) eller (b):			☒ Ja	☐ Nej	
Er der konstateret trafikfarlige forhold:			☐ Ja	☒ Nej	
Påtænkte udbedringsarbejder:					
Besigtigelse	Dato:	15/07/2025		Initialer:	JPP
Besigtigelsesform	Visuel	X	Foto	Videoptagelse	Andet
Beskrivelse af element:					
Årstal for etablering:		Ukendt			
(Evt henvisning til tegning/bilag)					
Tilstand:					
☒ (a) God, som ny	Omfang (%):	Bemærkning:			
☐ (b) Mindre god, men funktionsduelig	100	Skiltning og markering			
☐ (c) Dårlig, ikke funktionsduelig					
Noter:					