


# Endelig tilstandsrapport

Bøgevangen 67 - 89



**TEKNIK OG MILJØ**  
Aarhus Kommune

# Tilstandsrapport



TEKNIK OG MILJØ  
Aarhus Kommune

Udarbejdet i henhold til :

<https://www.aarhus.dk/media/12106/saadan-belyses-vejens-tilstand.pdf>

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vejnavn                    | Bøgevangen 67 - 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Vejnr.                     | 7511115.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Start ved                  | Bøgevangen 2 - 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Beskrivelse af vejanlægget | Ældre vejanlæg fra Østlige ende af Bøgevangen og mod nord. Nyt slidlag i 2022<br>Betonkantsten og 1 rækker fliser begge vejsider.<br>Asfalt bort mellem kantsten og fliser i begge vejsider. Asfaltbort mellem fliser og grundstykker i begge vejside.                                                                                                                         |
| Resultat                   | Kan vejanlægget nedklassificeres i dets nuværende stand: <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej<br>Er der konstateret trafikfarlige forhold: <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej<br>Evt. andre forhold, som må udbedres før nedklassificering <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej |
| Noter                      | Retablering efter ledningsgrave - er der løbende sager: <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej<br><i>Oplysninger om konstaterede trafikfarlige forhold eller andre forhold, som må udbedres før nedklassificering, og forventet tidspunkt for istandsættelse.</i>                                                                                 |
|                            | Dato 10-10-2023<br><br>_____<br>Underskrift                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                            | Dato<br>_____<br>Underskrift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Bilag 1.1



**TEKNIK OG MILJØ**  
Aarhus Kommune

|                                     |                                                         |                                                                 |    |          |     |           |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----|----------|-----|-----------|
| <b>Vejnavn</b>                      | Bøgevangen 67 - 89                                      |                                                                 |    |          |     |           |
| <b>Vejnr.</b>                       | 7511115.9                                               |                                                                 |    |          |     |           |
| <b>Start ved</b>                    | Bøgevangen 2 - 97                                       |                                                                 |    |          |     |           |
| <b>Kørebane:</b>                    |                                                         |                                                                 |    |          |     |           |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Bituminøs belægning:                                    | Egnet for nedklassificering:                                    | Ja | <b>X</b> | Nej | Bilag 2   |
| <input type="checkbox"/>            | Sten- og flisebelægning:                                | Egnet for nedklassificering:                                    | Ja |          | Nej | Bilag 3   |
| <input type="checkbox"/>            | Grusbelægning:                                          | Istandsættelse jf. vejreglen for vedligehold af færdselsarealet |    |          |     |           |
| <b>Fortove / kantsten:</b>          |                                                         |                                                                 |    |          |     |           |
| <input type="checkbox"/>            | Bituminøs belægning:                                    | Egnet for nedklassificering:                                    | Ja |          | Nej | Bilag 2.1 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Sten- og flisebelægning:                                | Egnet for nedklassificering:                                    | Ja | <b>X</b> | Nej | Bilag 3   |
| <input type="checkbox"/>            | Grusbelægning:                                          | Istandsættelse jf. vejreglen for vedligehold af færdselsarealet |    |          |     |           |
| <b>Afvanding</b>                    |                                                         |                                                                 |    |          |     |           |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Brønde                                                  | Egnet for nedklassificering:                                    | Ja | <b>X</b> | Nej | Bilag 4.1 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Ledninger                                               | Egnet for nedklassificering:                                    | Ja | <b>X</b> | Nej | Bilag 4.2 |
| <input type="checkbox"/>            | Rabat/trug og grøft                                     | Egnet for nedklassificering:                                    | Ja |          | Nej | Bilag 4.3 |
| <b>Vejens udstyr</b>                |                                                         |                                                                 |    |          |     |           |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Autoværn, skilte, kørebaneafmærkning, små bygværker mv. |                                                                 |    |          |     |           |
|                                     |                                                         | Egnet for nedklassificering:                                    | Ja | <b>X</b> | Nej | Bilag 6   |
| <b>Øvrige forhold</b>               |                                                         |                                                                 |    |          |     |           |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Bevoksning m.v.:                                        | Er bevoksningen til fare eller gene for færdslen:               | Ja |          | Nej | <b>X</b>  |

## Eftersyn: Bituminøse belægninger



|                                                                                                                                 |                                                                     |            |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|----------------|
| Vejnavn                                                                                                                         | Bøgevangen 67 - 89                                                  |            |                |
| Vejnr.                                                                                                                          | 7511115.9                                                           |            |                |
| Start ved                                                                                                                       | Bøgevangen 2 - 97                                                   |            |                |
| <b>Egnethed for nedklassificering:</b>                                                                                          |                                                                     |            |                |
| Beregnet restlevetid efter udbedring af slaghuller og afskalninger:                                                             | 82,1 %                                                              | Vej        |                |
| Er den beregnede restlevetid efter udbedring af slaghuller og afskalninger større end 25 % af den teoretiske, tekniske levetid: | <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej | Vej        |                |
| Er der konstateret trafikfarlige forhold:                                                                                       | <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej |            |                |
| <b>Påtænkte udbedringsarbejder:</b><br>(Afskalninger og slaghuller skal altid udbedres inden aflevering)                        |                                                                     |            |                |
| <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>                                                                                        |                                                                     |            |                |
| Besigtigelse                                                                                                                    | Dato:                                                               | 27-09-2023 | Initialer: JPP |
| Besigtigelsesform                                                                                                               | Visuel                                                              | X Foto     | Videooptagelse |
| <b>Beskrivelse af type, beliggenhed og omfang:</b>                                                                              |                                                                     |            |                |
| Vejens længde:                                                                                                                  | 100 meter                                                           |            |                |
| Vejens areal:                                                                                                                   | 582 kvadratmeter                                                    |            |                |
| År for udlægning af slidlag (hvis kendt):                                                                                       | 2000                                                                |            |                |
| (Evt henvisning til tegning/bilag)                                                                                              |                                                                     |            |                |
| <b>Klassificering i henhold til trafikbelastning:</b>                                                                           |                                                                     |            |                |
| Trafikklasse                                                                                                                    | T1                                                                  |            |                |
| T0 =                                                                                                                            | Fortove og cykelstier                                               |            |                |
| T1=                                                                                                                             | Mindre end 1 lastbil på vejen pr. døgn                              |            |                |
| T2 let=                                                                                                                         | 1 - 10 lastbiler på vejen pr. døgn                                  |            |                |
| T2 tung=                                                                                                                        | 1 - 10 lastbiler på vejen pr. døgn                                  |            |                |

## Bilag 2.1

### Vurderingsskema: asfaltbelægning Vej



**TEKNIK OG MILJØ**  
Aarhus Kommune

|                            |                                                                                              |                |                                                           |                   |                |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| <b>Vejnavn</b>             | Bøgevangen 67 - 89                                                                           |                |                                                           |                   |                |
| <b>Vejnr.</b>              | 7511115.9                                                                                    |                |                                                           |                   |                |
| <b>Start ved</b>           | Bøgevangen 2 - 97                                                                            |                |                                                           |                   |                |
| <b>Areal</b>               | 582                                                                                          | m2.            |                                                           |                   |                |
| <b>Vejlængde</b>           | 100                                                                                          | m.             |                                                           |                   | %              |
| <b>Trafikklasse</b>        | T1                                                                                           |                | Levetid ny                                                | 28,0              | år.            |
|                            |                                                                                              |                | Levetid nu                                                | 23,0              | år.            |
|                            |                                                                                              |                | Levetid efter<br>udbedring af<br>afskal. Og<br>slaghuller | 23,0              | år.            |
|                            |                                                                                              |                |                                                           |                   | 82,1           |
| <b>Skadestype</b>          | <b>Bedømmelse</b>                                                                            |                |                                                           |                   |                |
|                            | Hvad registreres                                                                             | Skadens omfang |                                                           | Skades-<br>faktor | Skadesgrad (4) |
|                            |                                                                                              | Abs. Mål       | %                                                         |                   |                |
| Langsgående revner         | Samlet længde af<br>langsgående revner<br>bredere end 0.5 cm                                 | 0              | m. 0,0                                                    | 2                 | 0,00           |
| Samlingsrevner             | Samlet længde af revner<br>(bredere end 0.5 cm) der<br>optræder i<br>asfaltsamlinger         | 0              | m. 0,0                                                    | 1,5               | 0,00           |
| Krakeleringer              | Samlet areal af<br>krakelerede områder                                                       | 0              | m2. 0,0                                                   | 14                | 0,00           |
| Afskalninger               | Samlet areal af<br>afskalninger                                                              | 0              | m2. 0,0                                                   | 18                | 0,00           |
| Slaghuller                 | Samlet areal af Slaghuller                                                                   | 0              | m2. 0,0                                                   | 30                | 0,00           |
| Lunker og<br>sætninger (1) | Samlet areal af områder<br>med lunke og sætninger,<br>der har en dybde på 2 cm<br>eller mere | 0              | m2. 0,0                                                   | 17                | 0,00           |
| Sporkøring (2)             | Samlet længde af<br>sporkøring med en dybde<br>på 2 cm eller mere                            | 0              | m. 0,0                                                    | 1                 |                |
| Udtørring (stentab)        | Udtørring >= 70 % eller<br>omfattende stentab                                                | 0              | m2. 0,0                                                   | 5                 | 0,00           |
| Lapper - pletvise          | Samlet areal af lapper                                                                       | 0              | m2. 0,0                                                   | 8                 | 0,00           |
| Andre Lapper (3)           | Samlet areal af lapper                                                                       | 0              | m2. 0,0                                                   | 1                 | 0,00           |
|                            | Skadessum total (5)                                                                          |                |                                                           |                   | 0,00           |
|                            | Skadessum efter udbedring af slaghuller og afskalninger (6)                                  |                |                                                           |                   | 0,00           |



## Bilag 3.1

### Vurderingsskema: Sten- og flisebelægninger

Fortov



**TEKNIK OG MILJØ**  
Aarhus Kommune

| <b>Vejnavn</b>                 | Bøgevangen 67 - 89            |            |      |                                |              |
|--------------------------------|-------------------------------|------------|------|--------------------------------|--------------|
| <b>Vejnr.</b>                  | 7511115.9                     |            |      |                                |              |
| <b>Start ved</b>               | Bøgevangen 2 - 97             |            |      |                                |              |
| <b>Besigtigelse</b>            | <b>Dato:</b>                  | 27-09-2023 |      | <b>Initialer:</b>              | JPP          |
| <b>Besigtigelsesform</b>       | Visuel                        | X          | Foto | Videooptagelse                 | Andet _____  |
| Skadestyper                    | Bedømmelse (1)                |            |      |                                | Bemærkninger |
|                                | Alvorlighed                   | Omfang     |      | Krav                           |              |
|                                |                               | Abs. Mål   | %    |                                |              |
| Kanter                         | Kant > 3 cm                   | m<br>0     | 0    | Må ikke forekomme              |              |
| Lunker og sætninger            | Dybde > 4 cm                  | m2<br>0    | 0    | Max 10 %                       |              |
| Knækkede fliser                | Alle                          | Stk<br>0   | 0    | Max 25 %                       |              |
| Afskalninger                   | Alle                          | Stk<br>0   | 0    | Max 10 %                       |              |
| Manglende sten og fliser       | Alle                          | Stk<br>0   | 0    | Må ikke forekomme              |              |
| Manglende fugemateriale        | Dybde > 2 cm                  | m2<br>0    | 0    | Max 2 %                        |              |
| Defekte kantsten (2)           | Skadestype 1                  | Stk<br>0   | 0    | Må ikke forekomme              |              |
| Ujævnt kantstensforløb (3)     | Vertikalt > 2 cm              | 0          | 0    | Må ikke forekomme              |              |
|                                | Horisontalt > 5 cm            | 0          | 0    | forekomme                      |              |
| Ujævnt kantstensforløb (4)     | Bortledning af vand til riste | m<br>0     | 0    | Ingen opstuvning over kantsten |              |
| Skader ved riste, dæksler o.l. | Alle                          | Stk<br>0   | 0    | Skal kunne afvande             |              |

**Noter:**

Trafikklasse T0  
T0 = Fortove og cykelstier

## Bilag 4.1

### Eftersyn: Afvanding - Nedløbsbrønde



**TEKNIK OG MILJØ**  
Aarhus Kommune

|                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                             |                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Vejnavn                                                             | Bøgevangen 67 - 89                                                                                            |                                                                                                                                                                                             |                                                                    |
| Vejnr.                                                              | 7511115.9                                                                                                     |                                                                                                                                                                                             |                                                                    |
| Start ved                                                           | Bøgevangen 2 - 97                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                    |
| <b>Egnethed for nedklassificering:</b>                              |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                             |                                                                    |
| Kan tilstanden af alle elementer placeres i kategori (a) eller (b): |                                                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> Ja                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> Nej                                       |
| Er der konstateret trafikfarlige forhold:                           |                                                                                                               | <input type="checkbox"/> Ja                                                                                                                                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> Nej                            |
| <b>Påtænkte udbedringsarbejder:</b>                                 |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                             |                                                                    |
| <br>                                                                |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                             |                                                                    |
| Besigtigelse                                                        | Dato:                                                                                                         | 27-09-2023                                                                                                                                                                                  | Initialer: JPP                                                     |
| Besigtigelsesform                                                   | Visuel                                                                                                        | X                                                                                                                                                                                           | Foto                                                               |
|                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                             | Videoptagelse                                                      |
|                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                             | Andet                                                              |
| <b>Beskrivelse af type , dimension, beliggenhed og omfang:</b>      |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                             |                                                                    |
| Årstal for etablering:                                              |                                                                                                               | Ukendt                                                                                                                                                                                      |                                                                    |
| (Evt henvisning til tegning/bilag)                                  |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                             |                                                                    |
| <b>Tilstand:</b>                                                    |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                             |                                                                    |
|                                                                     | Materiale:                                                                                                    | Tilstand(1):                                                                                                                                                                                | Bemærkning:                                                        |
| Rist                                                                |                                                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> (a) God, som ny<br><input checked="" type="checkbox"/> (b) Mindre god, men funktionsduelig<br><input type="checkbox"/> (c) Dårlig, ikke funktionsduelig |                                                                    |
| Brønddel                                                            | <input type="checkbox"/> Plast<br><input checked="" type="checkbox"/> Beton<br><input type="checkbox"/> Andet | <input checked="" type="checkbox"/> (a) God, som ny<br><input checked="" type="checkbox"/> (b) Mindre god, men funktionsduelig<br><input type="checkbox"/> (c) Dårlig, ikke funktionsduelig | <div><div></div>stk. plast</div> <div><div>2</div>stk. beton</div> |
| <b>Noter:</b>                                                       |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                             |                                                                    |
| <br><br><br>                                                        |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                             |                                                                    |

## Bilag 4.2

### Eftersyn: Afvanding - Stikledninger



**TEKNIK OG MILJØ**  
Aarhus Kommune

|                                                                              |                                           |                                                                         |                                         |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Vejnavn</b>                                                               | Bøgevangen 67 - 89                        |                                                                         |                                         |
| <b>Vejnr.</b>                                                                | 7511115.9                                 |                                                                         |                                         |
| <b>Start ved</b>                                                             | Bøgevangen 2 - 97                         |                                                                         |                                         |
| <b>Egnethed for nedklassificering:</b>                                       |                                           |                                                                         |                                         |
| Kan tilstanden af alle elementer placeres i kategori (a) eller (b):          |                                           | <input checked="" type="checkbox"/> Ja                                  | <input type="checkbox"/> Nej            |
| Er der konstateret trafikfarlige forhold:                                    |                                           | <input type="checkbox"/> Ja                                             | <input checked="" type="checkbox"/> Nej |
| <b>Påtænkte udbedringsarbejder:</b>                                          |                                           |                                                                         |                                         |
| <br><br><br>                                                                 |                                           |                                                                         |                                         |
| <b>Besigtigelse</b>                                                          | <b>Dato:</b>                              | <u>27-09-2023</u>                                                       | <b>Initialer:</b> <u>JPP</u>            |
| Besigtigelsesform                                                            | Visuel                                    | X                                                                       | Foto                                    |
|                                                                              |                                           |                                                                         | Videooptagelse                          |
|                                                                              |                                           |                                                                         | Andet _____                             |
| <b>Beskrivelse af type , dimension, beliggenhed og omfang:</b>               |                                           |                                                                         |                                         |
| Årstal for etablering:                                                       |                                           | <u>Ukendt</u>                                                           |                                         |
| (Evt henvisning til tegning/bilag)                                           |                                           |                                                                         |                                         |
| <b>Tilstand:</b>                                                             |                                           |                                                                         |                                         |
|                                                                              | <b>Materiale:</b>                         | <b>Tilstand(1):</b>                                                     | <b>Bemærkning:</b>                      |
| Stikledning                                                                  | <input type="checkbox"/> Plast            | <input type="checkbox"/> (a) God, som ny                                |                                         |
|                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Beton | <input checked="" type="checkbox"/> (b) Mindre god, men funktionsduelig |                                         |
|                                                                              | <input type="checkbox"/> Andet            | <input type="checkbox"/> (c) Dårlig, ikke funktionsduelig               |                                         |
| Drænledning                                                                  | <input type="checkbox"/> Plast            | <input type="checkbox"/> (a) God, som ny                                |                                         |
|                                                                              | <input type="checkbox"/> Beton            | <input type="checkbox"/> (b) Mindre god, men funktionsduelig            |                                         |
|                                                                              | <input type="checkbox"/> Andet            | <input type="checkbox"/> (c) Dårlig, ikke funktionsduelig               |                                         |
| <b>Noter:</b>                                                                |                                           |                                                                         |                                         |
| Afvandesoverfladevand fra tilstødende ejendomme til grøft, trug eller rabat: |                                           | <input type="checkbox"/> Ja                                             | <input checked="" type="checkbox"/> Nej |

**Bilag 4.3**  
**Ikke relevant**  
**Eftersyn: Afvanding - rabatter og grøfter**



**TEKNIK OG MILJØ**  
Aarhus Kommune

|                                                                |                    |                                                                                                                                                                       |                              |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Vejnavn</b>                                                 | Bøgevangen 67 - 89 |                                                                                                                                                                       |                              |
| <b>Vejnr.</b>                                                  | 7511115.9          |                                                                                                                                                                       |                              |
| <b>Start ved</b>                                               | Bøgevangen 67      |                                                                                                                                                                       |                              |
| <b>Egnethed for nedklassificering</b>                          |                    |                                                                                                                                                                       |                              |
| Kan tilstanden af alle elementer (a) eller (b):                |                    | <input type="checkbox"/> Ja                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> Nej |
| Er der konstateret trafikfarlige forhold:                      |                    | <input type="checkbox"/> Ja                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> Nej |
| <b>Påtænkte udbedningsarbejder:</b>                            |                    |                                                                                                                                                                       |                              |
|                                                                |                    |                                                                                                                                                                       |                              |
| <b>Besigtigelse</b>                                            | <b>Dato:</b>       | <b>Initialer:</b> JPP                                                                                                                                                 |                              |
| Besigtigelsesform                                              | Visuel             | Fotograf                                                                                                                                                              | Videoptagelse    Andet       |
| <b>Beskrivelse af type , dimension, beliggenhed og omfang:</b> |                    |                                                                                                                                                                       |                              |
| Årstal for etablering: _____                                   |                    |                                                                                                                                                                       |                              |
| (Evt henvisning til tegning/bilag)                             |                    |                                                                                                                                                                       |                              |
| <b>Tilstand:</b>                                               |                    |                                                                                                                                                                       |                              |
|                                                                | <b>Materiale:</b>  | <b>Tilstand(1):</b>                                                                                                                                                   | <b>Bemærkning:</b>           |
| <b>Rabat/trug:</b>                                             |                    | <input type="checkbox"/> (a) God, som ny<br><input type="checkbox"/> (b) Mindre god, men funktionsduelig<br><input type="checkbox"/> (c) Dårlig, ikke funktionsduelig |                              |
| <b>Grøft:</b>                                                  |                    | <input type="checkbox"/> (a) God, som ny<br><input type="checkbox"/> (b) Mindre god, men funktionsduelig<br><input type="checkbox"/> (c) Dårlig, ikke funktionsduelig |                              |
| <b>Noter:</b>                                                  |                    |                                                                                                                                                                       |                              |
|                                                                |                    |                                                                                                                                                                       |                              |

## Bilag 6

### Eftersyn: Vejens udstyr



**TEKNIK OG MILJØ**  
Aarhus Kommune

|                                                                     |                    |                                        |                                         |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Vejnavn</b>                                                      | Bøgevangen 67 - 89 |                                        |                                         |
| <b>Vejnr.</b>                                                       | 7511115.9          |                                        |                                         |
| <b>Start ved</b>                                                    | Bøgevangen 2 - 97  |                                        |                                         |
| <b>Egnethed for nedklassificering:</b>                              |                    |                                        |                                         |
| Kan tilstanden af alle elementer placeres i kategori (a) eller (b): |                    | <input checked="" type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nej            |
| Er der konstateret trafikfarlige forhold:                           |                    | <input type="checkbox"/> Ja            | <input checked="" type="checkbox"/> Nej |
| <b>Påtænkte udbedningsarbejder:</b>                                 |                    |                                        |                                         |
|                                                                     |                    |                                        |                                         |
| <b>Besigtigelse</b>                                                 | <b>Dato:</b>       | <u>27-09-2023</u>                      | <b>Initialer:</b> <u>JPP</u>            |
| Besigtigelsesform                                                   | Visuel             | X                                      | Foto                                    |
|                                                                     |                    |                                        | Videoptagelse                           |
|                                                                     |                    |                                        | Andet _____                             |
| <b>Beskrivelse af element:</b>                                      |                    |                                        |                                         |
| Årstal for etablering:                                              |                    | <u>Ukendt</u>                          |                                         |
| (Evt henvisning til tegning/bilag)                                  |                    |                                        |                                         |
| <b>Tilstand:</b>                                                    |                    |                                        |                                         |
| <input checked="" type="checkbox"/> (a) God, som ny                 | Omfang (%):        | Bemærkning:                            |                                         |
| <input type="checkbox"/> (b) Mindre god, men funktionsduelig        | <u>100</u>         | <u>Vejskilte og Afstribning</u>        |                                         |
| <input type="checkbox"/> (c) Dårlig, ikke funktionsduelig           | _____              | _____                                  |                                         |
|                                                                     | _____              | _____                                  |                                         |
| <b>Noter:</b>                                                       |                    |                                        |                                         |
|                                                                     |                    |                                        |                                         |