


# Endelig tilstandsrapport

## Egå Kirkesti



**TEKNIK OG MILJØ**  
Aarhus Kommune

## Endelig tilstandsrapport



TEKNIK OG MILJØ  
Aarhus Kommune

Udarbejdet i henhold til :

<https://aarhus.dk/borger/bolig-byggeri-og-miljoe/for-grundejere/omklassificering-af-offentlige-veje-til-private-faellesveje/spoergsmaal-og-svar/tilstandsrapporter>

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vejnavn                    | Egå Kirkesti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Vejnr.                     | 7511630.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Start ved                  | Krogen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Beskrivelse af vejanlægget | Vej mod nord fra Krogen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Resultat                   | <p>Kan vejanlægget nedklassificeres i dets nuværende stand: <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej</p> <p>Er der konstateret trafikfarlige forhold: <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej</p> <p>Evt. andre forhold, som må udbedres før nedklassificering <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej</p>                                                                                             |
| Noter                      | <p>Retablering efter ledningsgrave - er der løbende sager: <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej</p> <p><i>Oplysninger om konstaterede trafikfarlige forhold eller andre forhold, som må udbedres før nedklassificering, og forventet tidspunkt for istandsættelse.</i></p> <p>Retablering ved nr. 14 mangler færdiggørelse med slidlag. Ca. 25 m<sup>2</sup></p> <p><u>Aarhus Kommunes kommentar:</u> Retablering ud for nr. 14 afsluttes med slidlag.</p> |
|                            | <p>Dato 21/07/2025</p> <p><br/>_____<br/>Underskrift</p> <p>SWECO </p>                                                                                                                                                                                                                                            |
|                            | <p>Dato</p> <p>_____<br/>Underskrift</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Bilag 1.1



**TEKNIK OG MILJØ**  
Aarhus Kommune

|                                     |                                                         |                                                                 |    |          |     |           |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----|----------|-----|-----------|
| <b>Vejnavn</b>                      | Egå Kirkesti                                            |                                                                 |    |          |     |           |
| <b>Vejnr.</b>                       | 7511630.0                                               |                                                                 |    |          |     |           |
| <b>Start ved</b>                    | Krogen                                                  |                                                                 |    |          |     |           |
| <b>Kørebane:</b>                    |                                                         |                                                                 |    |          |     |           |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Bituminøs belægning:                                    | Egnet for nedklassificering:                                    | Ja | <b>X</b> | Nej | Bilag 2   |
| <input type="checkbox"/>            | Sten- og flisebelægning:                                | Egnet for nedklassificering:                                    | Ja |          | Nej | Bilag 3   |
| <input type="checkbox"/>            | Grusbelægning:                                          | Istandsættelse jf. vejreglen for vedligehold af færdselsarealet |    |          |     |           |
| <b>Fortove / kantsten:</b>          |                                                         |                                                                 |    |          |     |           |
| <input type="checkbox"/>            | Bituminøs belægning:                                    | Egnet for nedklassificering:                                    | Ja |          | Nej | Bilag 2   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Sten- og flisebelægning:                                | Egnet for nedklassificering:                                    | Ja | <b>X</b> | Nej | Bilag 3   |
| <input type="checkbox"/>            | Grusbelægning:                                          | Istandsættelse jf. vejreglen for vedligehold af færdselsarealet |    |          |     |           |
| <b>Afvanding</b>                    |                                                         |                                                                 |    |          |     |           |
| <input type="checkbox"/>            | Brønde                                                  | Egnet for nedklassificering:                                    | Ja |          | Nej | Bilag 4.1 |
| <input type="checkbox"/>            | Ledninger                                               | Egnet for nedklassificering:                                    | Ja |          | Nej | Bilag 4.2 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Rabat/trug og grøft                                     | Egnet for nedklassificering:                                    | Ja | <b>X</b> | Nej | Bilag 4.3 |
| <b>Vejens udstyr</b>                |                                                         |                                                                 |    |          |     |           |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Autoværn, skilte, kørebaneafmærkning, små bygværker mv. |                                                                 |    |          |     |           |
|                                     |                                                         | Egnet for nedklassificering:                                    | Ja | <b>X</b> | Nej | Bilag 6   |
| <b>Øvrige forhold</b>               |                                                         |                                                                 |    |          |     |           |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Bevoksning m.v.:                                        | Er bevoksningen til fare eller gene for færdslen:               | Ja |          | Nej | <b>X</b>  |

## Eftersyn: Bituminøse belægninger

[illegible]

## Bilag 2.1

### Vurderingsskema: asfaltbelægning



**TEKNIK OG MILJØ**  
Aarhus Kommune

|                         |                                                                                     |                |                                                  |                  |              |                |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------|----------------|
|                         | Egå Kirkesti                                                                        |                |                                                  |                  |              |                |
| Vejnavn                 | Vejnr.                                                                              | 7511630.0      |                                                  |                  |              |                |
| Start ved               | Krogen                                                                              |                |                                                  |                  |              |                |
|                         |                                                                                     |                |                                                  |                  |              |                |
| Areal                   |                                                                                     | 508            | m2.                                              |                  |              |                |
| Vejlængde               |                                                                                     | 145            | m.                                               |                  |              | %              |
| Trafikklasse            | T1                                                                                  |                | Levetid ny                                       | 28,0             | år.          |                |
|                         |                                                                                     |                | Levetid nu                                       | 21,0             | år.          | 74,8           |
|                         |                                                                                     |                | Levetid efter udbedring af afskal. Og slaghuller | 21,0             | år.          | 74,8           |
| Skadestype Bedømmelse   |                                                                                     |                |                                                  |                  |              |                |
|                         | Hvad registreres                                                                    | Skadens omfang |                                                  |                  | Skadesfaktor | Skadesgrad (4) |
|                         |                                                                                     | Abs. Mål       |                                                  | %                |              |                |
| Langsgående revner      | Samlet længde af langsgående revner bredere end 0.5 cm                              |                |                                                  |                  | 2            | 5,52           |
|                         |                                                                                     | 4              | m.                                               | 2,8              |              |                |
|                         |                                                                                     |                |                                                  | af vejens længde |              |                |
| Samlingsrevner          | Samlet længde af revner (bredere end 0.5 cm) der optræder i asfaltsamlinger         |                |                                                  |                  | 1,5          | 0,00           |
|                         |                                                                                     | 0              | m.                                               | 0,0              |              |                |
|                         |                                                                                     |                |                                                  | af vejens længde |              |                |
| Krakeleringer           | Samlet areal af krakelerede områder                                                 | 3              | m2.                                              | 0,6              | 14           | 8,27           |
|                         |                                                                                     |                |                                                  | af vejens areal  |              |                |
| Afskalninger            | Samlet areal af afskalninger                                                        | 0              | m2.                                              | 0,0              | 18           | 0,00           |
|                         |                                                                                     |                |                                                  | af vejens areal  |              |                |
| Slaghuller              | Samlet areal af Slaghuller                                                          | 0              | m2.                                              | 0,0              | 30           | 0,00           |
|                         |                                                                                     |                |                                                  | af vejens areal  |              |                |
| Lunker og sætninger (1) | Samlet areal af områder med lunke og sætninger, der har en dybde på 2 cm eller mere |                |                                                  |                  | 17           | 0,00           |
|                         |                                                                                     |                |                                                  |                  |              |                |
|                         |                                                                                     | 0              | m2.                                              | 0,0              |              |                |
|                         |                                                                                     |                |                                                  | af vejens areal  |              |                |
| Sporkøring (2)          | Samlet længde af sporkøring med en dybde på 2 cm eller mere                         |                |                                                  |                  | 1            |                |
|                         |                                                                                     | 0              | m.                                               | 0,0              |              |                |
|                         |                                                                                     |                |                                                  | af vejens længde |              |                |
| Udtørring (stentab)     | Udtørring >= 70 % eller omfattende stentab                                          | 0              | m2.                                              | 0,0              | 5            | 0,00           |
|                         |                                                                                     |                |                                                  | af vejens areal  |              |                |
| Lapper - pletvise       | Samlet areal af lapper                                                              | 0              | m2.                                              | 0,0              | 8            | 0,00           |
|                         |                                                                                     |                |                                                  | af vejens areal  |              |                |
| Andre Lapper (3)        | Samlet areal af lapper                                                              | 45             | m2.                                              | 8,9              | 1            | 8,86           |
|                         |                                                                                     |                |                                                  | af vejens areal  |              |                |
|                         | Skadessum total (5)                                                                 |                |                                                  |                  |              | 22,64          |
|                         | Skadessum efter udbedring af slaghuller og afskalninger (6)                         |                |                                                  |                  |              | 22,64          |

## Eftersyn: Sten - og flisebelægninger



|                                                                                                          |                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Vejnavn                                                                                                  | Egå Kirkesti                                                             |
| Vejnr.                                                                                                   | 7511630.0                                                                |
| Start ved                                                                                                | Krogen                                                                   |
| Egnethed for nedklassificering:                                                                          |                                                                          |
| Overholder tilstanden af alle elementer de anførte krav:                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej      |
| Er der konstateret trafikfarlige forhold:                                                                | <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej      |
| <b>Påtænkte udbedringsarbejder:</b><br>(Afskalninger og slaghuller skal altid udbedres inden aflevering) |                                                                          |
|                                                                                                          |                                                                          |
| Besigtigelse                                                                                             | Dato: 14/07/2025 Initialer: JPP                                          |
| Besigtigelsesform                                                                                        | Visuel X Foto Videoptagelse Andet _____                                  |
| <b>Beskrivelse af type, beliggenhed og omfang:</b>                                                       |                                                                          |
| Fortovslængde:                                                                                           | Sider m fortov/kantsten Rækker fliser<br>0 0 meter Antal fliser 0 0 Stk. |
| Fortovsareal:                                                                                            | 0 m2.                                                                    |
| Kantstenslængde:                                                                                         | 1 12 meter Antal kantsten 12 Stk.                                        |
| Antal nedløbsriste:                                                                                      | 0                                                                        |
| År for Etablering (hvis kendt):                                                                          |                                                                          |
| (Evt henvisning til tegning/bilag)                                                                       |                                                                          |
| <b>Klassificering i henhold til trafikbelastning:</b>                                                    |                                                                          |
| Trafikklasse                                                                                             | T0                                                                       |
| T0 =                                                                                                     | Fortove og cykelstier                                                    |
| T1=                                                                                                      | Mindre end 1 lastbil på vejen pr. døgn                                   |
| T2 let=                                                                                                  | 1 - 10 lastbiler på vejen pr. døgn                                       |
| T2 tung=                                                                                                 | 10-20lastbiler på vejen pr. døgn                                         |

## Bilag 3.1

### Vurderingsskema: Sten- og flisebelægninger



**TEKNIK OG MILJØ**  
Aarhus Kommune

| <b>Vejnavn</b>                 | Egå Kirkesti                           |            |        |                                |              |
|--------------------------------|----------------------------------------|------------|--------|--------------------------------|--------------|
| <b>Vejnr.</b>                  | 7511630.0                              |            |        |                                |              |
| <b>Start ved</b>               | Krogen                                 |            |        |                                |              |
| <b>Besigtigelse</b>            | <b>Dato:</b>                           | 14/07/2025 |        | <b>Initialer:</b>              | JPP          |
| <b>Besigtigelsesform</b>       | Visuel                                 | X          | Foto   | Videoptagelse                  | Andet _____  |
| Skadestyper                    | Bedømmelse (1)                         |            |        |                                | Bemærkninger |
|                                | Alvorlighed                            | Omfang     |        | Krav                           |              |
|                                |                                        | Abs. Mål   | %      |                                |              |
| Kanter                         | Kant > 3 cm                            | m<br>0     | 0      | Må ikke forekomme              |              |
| Lunker og sætninger            | Dybde > 4 cm                           | m2<br>0    | 0      | Max 10 %                       |              |
| Knækkede fliser                | Alle                                   | Stk<br>0   | 0      | Max 25 %                       |              |
| Afskalninger                   | Alle                                   | Stk<br>0   | 0      | Max 10 %                       |              |
| Manglende sten og fliser       | Alle                                   | Stk<br>0   | 0      | Må ikke forekomme              |              |
| Manglende fugemateriale        | Dybde > 2 cm                           | m2<br>0    | 0      | Max 2 %                        |              |
| Defekte kantsten (2)           | Skadetype 1                            | Stk<br>0   | 0      | Må ikke forekomme              |              |
| Ujævnt kantstensforløb (3)     | Vertikalt > 2 cm<br>Horisontalt > 5 cm | 0<br>0     | 0<br>0 | Må ikke forekomme              |              |
| Ujævnt kantstensforløb (4)     | Bortledning af vand til riste          | m<br>0     | 0      | Ingen opstuvning over kantsten |              |
| Skader ved riste, dæksler o.l. | Alle                                   | Stk<br>0   | 0      | Skal kunne afvande             |              |
| <b>Noter:</b>                  |                                        |            |        |                                |              |
| Trafikklasse                   | T0                                     |            |        |                                |              |
| T0 =                           | Fortove og cykelstier                  |            |        |                                |              |

## Bilag 4.1

### Eftersyn: Afvanding - Nedløbsbrønde



**TEKNIK OG MILJØ**  
Aarhus Kommune

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                       |                                                                    |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Vejnavn                                                | Egå Kirkesti                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                       |                                                                    |
| Vejnr.                                                 | 7511630.0                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                       |                                                                    |
| Start ved                                              | Krogen                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                       |                                                                    |
| Egnethed for nedklassificering                         | Kan tilstanden af alle elementer (a) eller (b): <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej<br>Er der konstateret trafikfarlige forhold? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej |                                                                                                                                                                       |                                                                    |
| Påtænkte udbedringsarbejder:                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                       |                                                                    |
| Besigtigelse                                           | Dato:                                                                                                                                                                                                          | Initialer: JPP                                                                                                                                                        |                                                                    |
| Besigtigelsesform                                      | Visuel <input checked="" type="checkbox"/> Fotografisk <input type="checkbox"/> Optagelse <input type="checkbox"/> Andet <input type="checkbox"/>                                                              |                                                                                                                                                                       |                                                                    |
| Beskrivelse af type, dimension, beliggenhed og omfang: |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                       |                                                                    |
| Årstal for etablering: Ukendt                          |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                       |                                                                    |
| (Evt henvisning til tegning/bilag)                     |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                       |                                                                    |
| Tilstand:                                              | Materiale:                                                                                                                                                                                                     | Tilstand(1):                                                                                                                                                          | Bemærkning:                                                        |
| Rist                                                   |                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> (a) God, som ny<br><input type="checkbox"/> (b) Mindre god, men funktionsduelig<br><input type="checkbox"/> (c) Dårlig, ikke funktionsduelig |                                                                    |
| Brønddel                                               | <input type="checkbox"/> Plast<br><input type="checkbox"/> Beton<br><input type="checkbox"/> Andet                                                                                                             | <input type="checkbox"/> (a) God, som ny<br><input type="checkbox"/> (b) Mindre god, men funktionsduelig<br><input type="checkbox"/> (c) Dårlig, ikke funktionsduelig | <input type="text"/> stk. plast<br><input type="text"/> stk. beton |
| Noter:                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                       |                                                                    |

Skemaet er ikke relevant for strækningen



## Bilag 4.2

### Eftersyn: Afvanding - Stikledninger



**TEKNIK OG MILJØ**  
Aarhus Kommune

|                                                                              |                                            |                                                              |                                |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Vejnavn</b>                                                               | Egå Kirkesti                               |                                                              |                                |
| <b>Vejnr.</b>                                                                | 7511630.0                                  |                                                              |                                |
| <b>Start ved</b>                                                             | Krogen                                     |                                                              |                                |
| <b>Egnethed for nedklassificering:</b>                                       |                                            |                                                              |                                |
| Kan tilstanden af alle elementer (b):                                        |                                            | <input type="checkbox"/> Ja                                  | <input type="checkbox"/> Nej   |
| Er der konstateret trafikfarlige forhold:                                    |                                            | <input type="checkbox"/> Ja                                  | <input type="checkbox"/> Nej   |
| <b>Påtænkte udbedringsarbejder:</b>                                          |                                            |                                                              |                                |
|                                                                              |                                            |                                                              |                                |
| <b>Besigtigelse</b>                                                          | <b>Dato:</b>                               | <b>Initialer:</b> JPP                                        |                                |
| <b>Besigtigelsesform</b>                                                     | Visuel <input checked="" type="checkbox"/> | Fotografisk <input type="checkbox"/>                         | Andet <input type="checkbox"/> |
| <b>Beskrivelse af type, dimension, beliggenhed og omfang:</b>                |                                            |                                                              |                                |
| Årstal for etablering:                                                       |                                            | Ukendt                                                       |                                |
| (Evt henvisning til tegning/bilag)                                           |                                            |                                                              |                                |
| <b>Tilstand:</b>                                                             |                                            |                                                              |                                |
|                                                                              | <b>Materiale:</b>                          | <b>Tilstand(1):</b>                                          | <b>Tegning:</b>                |
| Stikledning                                                                  | <input type="checkbox"/> Plast             | <input type="checkbox"/> (a) God, som ny                     |                                |
|                                                                              | <input type="checkbox"/> Beton             | <input type="checkbox"/> (b) Mindre god, men funktionsduelig |                                |
|                                                                              | <input type="checkbox"/> Andet             | <input type="checkbox"/> (c) Dårlig, ikke funktionsduelig    |                                |
| Drænledning                                                                  | <input type="checkbox"/> Plast             | <input type="checkbox"/> (a) God, som ny                     |                                |
|                                                                              | <input type="checkbox"/> Beton             | <input type="checkbox"/> (b) Mindre god, men funktionsduelig |                                |
|                                                                              | <input type="checkbox"/> Andet             | <input type="checkbox"/> (c) Dårlig, ikke funktionsduelig    |                                |
| <b>Noter:</b>                                                                |                                            |                                                              |                                |
| Afvandesoverfladevand fra tilstødende ejendomme til grøft, trug eller rabat: |                                            | <input type="checkbox"/> Ja                                  | <input type="checkbox"/> Nej   |
|                                                                              |                                            |                                                              |                                |

Skemaet er ikke relevant for strækningen

## Bilag 4.3

### Eftersyn: Afvanding - rabatter og grøfter



**TEKNIK OG MILJØ**  
Aarhus Kommune

|                                                                                                                                         |                   |                                                                                                                                                                                  |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Vejnavn</b>                                                                                                                          | Egå Kirkesti      |                                                                                                                                                                                  |                              |
| <b>Vejnr.</b>                                                                                                                           | 7511630.0         |                                                                                                                                                                                  |                              |
| <b>Start ved</b>                                                                                                                        | Krogen            |                                                                                                                                                                                  |                              |
| <b>Egnethed for nedklassificering:</b>                                                                                                  |                   |                                                                                                                                                                                  |                              |
| Kan tilstanden af alle elementer placeres i kategori (a) eller (b): <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej |                   |                                                                                                                                                                                  |                              |
| Er der konstateret trafikfarlige forhold: <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej                           |                   |                                                                                                                                                                                  |                              |
| <b>Påtænkte udbedringsarbejder:</b>                                                                                                     |                   |                                                                                                                                                                                  |                              |
| <br>                                                                                                                                    |                   |                                                                                                                                                                                  |                              |
| <b>Besigtigelse</b>                                                                                                                     | <b>Dato:</b>      | <u>14/07/2025</u>                                                                                                                                                                | <b>Initialer:</b> <u>JPP</u> |
| Besigtigelsesform                                                                                                                       | Visuel            | Foto                                                                                                                                                                             | Videooptagelse Andet _____   |
| <b>Beskrivelse af type , dimension, beliggenhed og omfang:</b>                                                                          |                   |                                                                                                                                                                                  |                              |
| Årstal for etablering: _____                                                                                                            |                   |                                                                                                                                                                                  |                              |
| (Evt henvisning til tegning/bilag)                                                                                                      |                   |                                                                                                                                                                                  |                              |
| <b>Tilstand:</b>                                                                                                                        |                   |                                                                                                                                                                                  |                              |
|                                                                                                                                         | <b>Materiale:</b> | <b>Tilstand(1):</b>                                                                                                                                                              | <b>Bemærkning:</b>           |
| Rabat/trug:                                                                                                                             |                   | <input type="checkbox"/> (a) God, som ny<br><input checked="" type="checkbox"/> (b) Mindre god, men funktionsduelig<br><input type="checkbox"/> (c) Dårlig, ikke funktionsduelig |                              |
| Grøft:                                                                                                                                  |                   | <input type="checkbox"/> (a) God, som ny<br><input type="checkbox"/> (b) Mindre god, men funktionsduelig<br><input type="checkbox"/> (c) Dårlig, ikke funktionsduelig            |                              |
| <b>Noter:</b>                                                                                                                           |                   |                                                                                                                                                                                  |                              |

## Bilag 6

### Eftersyn: Vejens udstyr



**TEKNIK OG MILJØ**  
Aarhus Kommune

|                                                                     |              |                   |                              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|------------------------------|
| <b>Vejnavn</b>                                                      | Egå Kirkesti |                   |                              |
| <b>Vejnr.</b>                                                       | 7511630.0    |                   |                              |
| <b>Start ved</b>                                                    | Krogen       |                   |                              |
| <b>Egnethed for nedklassificering:</b>                              |              |                   |                              |
| Kan tilstanden af alle elementer placeres i kategori (a) eller (b): |              |                   |                              |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej |              |                   |                              |
| Er der konstateret trafikfarlige forhold:                           |              |                   |                              |
| <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej |              |                   |                              |
| <b>Påtænkte udbedringsarbejder:</b>                                 |              |                   |                              |
|                                                                     |              |                   |                              |
| <b>Besigtigelse</b>                                                 | <b>Dato:</b> | <u>14/07/2025</u> | <b>Initialer:</b> <u>JPP</u> |
| Besigtigelsesform                                                   | Visuel       | X                 | Foto                         |
|                                                                     |              |                   | Videoptagelse                |
|                                                                     |              |                   | Andet _____                  |
| <b>Beskrivelse af element:</b>                                      |              |                   |                              |
| Årstal for etablering: <u>Ukendt</u>                                |              |                   |                              |
| (Evt henvisning til tegning/bilag)                                  |              |                   |                              |
| <b>Tilstand:</b>                                                    |              |                   |                              |
|                                                                     | Omfang (%):  | Bemærkning:       |                              |
| <input checked="" type="checkbox"/> (a) God, som ny                 | <u>100</u>   | <u>Skiltning</u>  |                              |
| <input type="checkbox"/> (b) Mindre god, men funktionsduelig        | _____        | _____             |                              |
| <input type="checkbox"/> (c) Dårlig, ikke funktionsduelig           | _____        | _____             |                              |
| <b>Noter:</b>                                                       |              |                   |                              |
|                                                                     |              |                   |                              |