


# Endelig tilstandsrapport

Kolt Østervej 25-45



**TEKNIK OG MILJØ**  
Aarhus Kommune

# Endelig tilstandsrapport



TEKNIK OG MILJØ  
Aarhus Kommune

Udarbejdet i henhold til :

<https://aarhus.dk/borger/bolig-byggeri-og-miljoe/for-grundejere/omklassificering-af-offentlige-veje-til-private-faellesveje/spoergsmaal-og-svar/tilstandsrapporter>

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vejnavn                    | Kolt Østervej 25-45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Vejnr.                     | 7514443.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Start ved                  | Kolt Østervej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Beskrivelse af vejanlægget | Vej mod nord og vest fra Kolt Østervej (stamvej)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Resultat                   | <p>Kan vejanlægget nedklassificeres i dets nuværende stand: <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej</p> <p>Er der konstateret trafikfarlige forhold: <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej</p> <p>Evt. andre forhold, som må udbedres før nedklassificering <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej</p> |
| Noter                      | <p>Retablering efter ledningsgrave - er der løbende sager: <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej</p> <p>Oplysninger om konstaterede trafikfarlige forhold eller andre forhold, som må udbedres før nedklassificering, og forventet tidspunkt for istandsættelse.</p>                                                                                            |
|                            | <p>Dato 21/07/2025</p> <p><br/>_____<br/>Underskrift</p> <p>SWECO </p>                                                                                                                                                |
|                            | <p>Dato</p> <p>_____<br/>Underskrift</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## Bilag 1.1



**TEKNIK OG MILJØ**  
Aarhus Kommune

|                                     |                                                         |                                                                 |    |          |     |           |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----|----------|-----|-----------|
| <b>Vejnavn</b>                      | Kolt Østervej 25-45                                     |                                                                 |    |          |     |           |
| <b>Vejnr.</b>                       | 7514443.1                                               |                                                                 |    |          |     |           |
| <b>Start ved</b>                    | Kolt Østervej                                           |                                                                 |    |          |     |           |
| <b>Kørebane:</b>                    |                                                         |                                                                 |    |          |     |           |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Bituminøs belægning:                                    | Egnet for nedklassificering:                                    | Ja | <b>X</b> | Nej | Bilag 2   |
| <input type="checkbox"/>            | Sten- og flisebelægning:                                | Egnet for nedklassificering:                                    | Ja |          | Nej | Bilag 3   |
| <input type="checkbox"/>            | Grusbelægning:                                          | Istandsættelse jf. vejreglen for vedligehold af færdselsarealet |    |          |     |           |
| <b>Fortove / kantsten:</b>          |                                                         |                                                                 |    |          |     |           |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Bituminøs belægning:                                    | Egnet for nedklassificering:                                    | Ja | <b>X</b> | Nej | Bilag 2   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Sten- og flisebelægning:                                | Egnet for nedklassificering:                                    | Ja | <b>X</b> | Nej | Bilag 3   |
| <input type="checkbox"/>            | Grusbelægning:                                          | Istandsættelse jf. vejreglen for vedligehold af færdselsarealet |    |          |     |           |
| <b>Afvanding</b>                    |                                                         |                                                                 |    |          |     |           |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Brønde                                                  | Egnet for nedklassificering:                                    | Ja | <b>X</b> | Nej | Bilag 4.1 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Ledninger                                               | Egnet for nedklassificering:                                    | Ja | <b>X</b> | Nej | Bilag 4.2 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Rabat/trug og grøft                                     | Egnet for nedklassificering:                                    | Ja | <b>X</b> | Nej | Bilag 4.3 |
| <b>Vejens udstyr</b>                |                                                         |                                                                 |    |          |     |           |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Autoværn, skilte, kørebaneafmærkning, små bygværker mv. |                                                                 |    |          |     |           |
|                                     |                                                         | Egnet for nedklassificering:                                    | Ja | <b>X</b> | Nej | Bilag 6   |
| <b>Øvrige forhold</b>               |                                                         |                                                                 |    |          |     |           |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Bevoksning m.v.:                                        | Er bevoksningen til fare eller gene for færdslen:               | Ja |          | Nej | <b>X</b>  |

## Bilag 2

### Eftersyn: Bituminøse belægninger



**TEKNIK OG MILJØ**  
Aarhus Kommune

|                                                                                                                                 |                                        |                                                                     |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Vejnavn</b>                                                                                                                  | Kolt Østervej 25-45                    |                                                                     |                              |
| <b>Vejnr.</b>                                                                                                                   | 7514443.1                              |                                                                     |                              |
| <b>Start ved</b>                                                                                                                | Kolt Østervej                          |                                                                     |                              |
| <b>Egnethed for nedklassificering:</b>                                                                                          |                                        |                                                                     |                              |
| Beregnet restlevetid efter udbedring af slaghuller og afskalninger:                                                             |                                        | 80,0 %                                                              |                              |
| Er den beregnede restlevetid efter udbedring af slaghuller og afskalninger større end 25 % af den teoretiske, tekniske levetid: |                                        | <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej |                              |
| Er der konstateret trafikfarlige forhold:                                                                                       |                                        | <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej |                              |
| <b>Påtænkte udbedringsarbejder:</b><br>(Afskalninger og slaghuller skal altid udbedres inden aflevering)                        |                                        |                                                                     |                              |
|                                                                                                                                 |                                        |                                                                     |                              |
| <b>Besigtigelse</b>                                                                                                             | <b>Dato:</b>                           | <u>14/07/2025</u>                                                   | <b>Initialer:</b> <u>JPP</u> |
| Besigtigelsesform                                                                                                               | Visuel                                 | X Foto                                                              | Videooptagelse               |
| <b>Beskrivelse af type, beliggenhed og omfang:</b>                                                                              |                                        |                                                                     |                              |
| Vejens længde:                                                                                                                  | <u>283</u> meter                       |                                                                     |                              |
| Vejens areal:                                                                                                                   | <u>1913</u> kvadratmeter               |                                                                     |                              |
| År for udlægning af slidlag (hvis kendt):                                                                                       | <u>0</u>                               |                                                                     |                              |
| (Evt henvisning til tegning/bilag)                                                                                              |                                        |                                                                     |                              |
| <b>Klassificering i henhold til trafikbelastning:</b>                                                                           |                                        |                                                                     |                              |
| Trafikklasse                                                                                                                    | T2 let                                 |                                                                     |                              |
| T0 =                                                                                                                            | Fortove og cykelstier                  |                                                                     |                              |
| T1 =                                                                                                                            | Mindre end 1 lastbil på vejen pr. døgn |                                                                     |                              |
| T2 let =                                                                                                                        | 1 - 10 lastbiler på vejen pr. døgn     |                                                                     |                              |
| T2 tung =                                                                                                                       | 11 - 75 lastbiler på vejen pr. døgn    |                                                                     |                              |

## Bilag 2.1

### Vurderingsskema: asfaltbelægning



**TEKNIK OG MILJØ**  
Aarhus Kommune

|                         |                                                                                     |                |                                                  |              |                |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------|----------------|
| <b>Vejnavn</b>          | Kolt Østervej 25-45                                                                 |                |                                                  |              |                |
| <b>Vejnr.</b>           | 7514443.1                                                                           |                |                                                  |              |                |
| <b>Start ved</b>        | Kolt Østervej                                                                       |                |                                                  |              |                |
|                         |                                                                                     |                |                                                  |              |                |
| <b>Areal</b>            | 1913                                                                                | m2.            |                                                  |              |                |
| <b>Vejlængde</b>        | 283                                                                                 | m.             |                                                  |              | %              |
| <b>Trafikklasse</b>     | T2 let                                                                              |                | Levetid ny                                       | 25,0         | år.            |
|                         |                                                                                     |                | Levetid nu                                       | 20,0         | år.            |
|                         |                                                                                     |                | Levetid efter udbedring af afskal. Og slaghuller | 20,0         | år.            |
|                         |                                                                                     |                |                                                  |              | 80,0           |
| <b>Skadestype</b>       | <b>Bedømmelse</b>                                                                   |                |                                                  |              |                |
|                         | Hvad registreres                                                                    | Skadens omfang |                                                  | Skadesfaktor | Skadesgrad (4) |
|                         |                                                                                     | Abs. Mål       | %                                                |              |                |
| Langsgående revner      | Samlet længde af langsgående revner bredere end 0.5 cm                              | 0              | m. 0,0                                           | 2            | 0,00           |
| Samlingsrevner          | Samlet længde af revner (bredere end 0.5 cm) der optræder i asfaltsamlinger         | 0              | m. 0,0                                           | 1,5          | 0,00           |
| Krakeleringer           | Samlet areal af krakelerede områder                                                 | 0              | m2. 0,0                                          | 14           | 0,00           |
| Afskalninger            | Samlet areal af afskalninger                                                        | 0              | m2. 0,0                                          | 18           | 0,00           |
| Slaghuller              | Samlet areal af Slaghuller                                                          | 0              | m2. 0,0                                          | 30           | 0,00           |
| Lunker og sætninger (1) | Samlet areal af områder med lunke og sætninger, der har en dybde på 2 cm eller mere | 0              | m2. 0,0                                          | 17           | 0,00           |
| Sporkøring (2)          | Samlet længde af sporkøring med en dybde på 2 cm eller mere                         | 0              | m. 0,0                                           | 1            |                |
| Udtørring (stentab)     | Udtørring >= 70 % eller omfattende stentab                                          | 0              | m2. 0,0                                          | 5            | 0,00           |
| Lapper - pletvise       | Samlet areal af lapper                                                              | 0              | m2. 0,0                                          | 8            | 0,00           |
| Andre Lapper (3)        | Samlet areal af lapper                                                              | 0              | m2. 0,0                                          | 1            | 0,00           |
|                         | Skadessum total (5)                                                                 |                |                                                  |              | 0,00           |
|                         | Skadessum efter udbedring af slaghuller og afskalninger (6)                         |                |                                                  |              | 0,00           |

### Bilag 3

#### Eftersyn: Sten - og flisebelægninger



**TEKNIK OG MILJØ**  
Aarhus Kommune

|                                                                                                                              |                                        |                   |                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|
| <b>Vejnavn</b>                                                                                                               | Kolt Østervej 25-45                    |                   |                                            |
| <b>Vejnr.</b>                                                                                                                | 7514443.1                              |                   |                                            |
| <b>Start ved</b>                                                                                                             | Kolt Østervej                          |                   |                                            |
| <b>Egnethed for nedklassificering:</b>                                                                                       |                                        |                   |                                            |
| Overholder tilstanden af alle elementer de anførte krav: <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej |                                        |                   |                                            |
| Er der konstateret trafikfarlige forhold: <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej                |                                        |                   |                                            |
| <b>Påtænkte udbedringsarbejder:</b><br>(Afskalninger og slaghuller skal altid udbedres inden aflevering)                     |                                        |                   |                                            |
|                                                                                                                              |                                        |                   |                                            |
| <b>Besigtigelse</b>                                                                                                          | <b>Dato:</b>                           | <u>14/07/2025</u> | <b>Initialer:</b> <u>JPP</u>               |
| Besigtigelsesform                                                                                                            | Visuel                                 | X Foto            | Videooptagelse Andet _____                 |
| <b>Beskrivelse af type, beliggenhed og omfang:</b>                                                                           |                                        |                   |                                            |
| Sider m fortov/kantsten Rækker fliser                                                                                        |                                        |                   |                                            |
| Fortovslængde:                                                                                                               | 1                                      | <u>142</u> meter  | Antal fliser 2 1700 Stk. inkl. overkørsel. |
| Fortovsareal:                                                                                                                |                                        | <u>189</u> m2.    |                                            |
| Kantstenslængde:                                                                                                             | 2                                      | <u>283</u> meter  | Antal kantsten 566 Stk.                    |
| Antal nedløbsriste:                                                                                                          |                                        | <u>0</u>          |                                            |
| År for Etablering (hvis kendt):                                                                                              |                                        | _____             |                                            |
| (Evt henvisning til tegning/bilag)                                                                                           |                                        |                   |                                            |
| <b>Klassificering i henhold til trafikbelastning:</b>                                                                        |                                        |                   |                                            |
| Trafikklasse                                                                                                                 | T0                                     |                   |                                            |
| T0 =                                                                                                                         | Fortove og cykelstier                  |                   |                                            |
| T1 =                                                                                                                         | Mindre end 1 lastbil på vejen pr. døgn |                   |                                            |
| T2 let =                                                                                                                     | 1 - 10 lastbiler på vejen pr. døgn     |                   |                                            |
| T2 tung =                                                                                                                    | 10-20 lastbiler på vejen pr. døgn      |                   |                                            |

## Bilag 3.1

### Vurderingsskema: Sten- og flisebelægninger



**TEKNIK OG MILJØ**  
Aarhus Kommune

| <b>Vejnavn</b>                                           | Kolt Østervej 25-45           |                |      |                   |                                |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|------|-------------------|--------------------------------|
| <b>Vejnr.</b>                                            | 7514443.1                     |                |      |                   |                                |
| <b>Start ved</b>                                         | Kolt Østervej                 |                |      |                   |                                |
| <b>Besigtigelse</b>                                      | <b>Dato:</b>                  | 14/07/2025     |      | <b>Initialer:</b> | JPP                            |
| Besigtigelsesform                                        | Visuel                        | X              | Foto | Videoptagelse     | Andet _____                    |
| Skadestyper                                              | Bedømmelse (1)                |                |      |                   | Bemærkninger                   |
|                                                          | Alvorlighed                   | Omfang         |      | Krav              |                                |
|                                                          |                               | Abs. Mål       | %    |                   |                                |
| Kanter                                                   | Kant > 3 cm                   | m              | 0    | Må ikke forekomme |                                |
| Lunker og sætninger                                      | Dybde > 4 cm                  | m <sup>2</sup> | 0    | Max 10 %          |                                |
| Knækkede fliser                                          | Alle                          | Stk            | 45   | 2,647             | Max 25 %                       |
| Afskalninger                                             | Alle                          | Stk            | 0    | 0                 | Max 10 %                       |
| Manglende sten og fliser                                 | Alle                          | Stk            | 0    | 0                 | Må ikke forekomme              |
| Manglende fugemateriale                                  | Dybde > 2 cm                  | m <sup>2</sup> | 0    | 0                 | Max 2 %                        |
| Defekte kantsten (2)                                     | Skadestype 1                  | Stk            | 0    | 0                 | Må ikke forekomme              |
| Ujævnt kantstensforløb (3)                               | Vertikalt > 2 cm              | 0              | 0    | Må ikke forekomme |                                |
|                                                          | Horisontalt > 5 cm            | 0              | 0    | 0                 |                                |
| Ujævnt kantstensforløb (4)                               | Bortledning af vand til riste | m              | 0    | 0                 | Ingen opstuvning over kantsten |
| Skader ved riste, dæksler o.l.                           | Alle                          | Stk            | 0    | 0                 | Skal kunne afvande             |
| <b>Noter:</b>                                            |                               |                |      |                   |                                |
| <p>Trafikklasse T0</p> <p>T0 = Fortove og cykelstier</p> |                               |                |      |                   |                                |

## Bilag 4.1

### Eftersyn: Afvanding - Nedløbsbrønde



**TEKNIK OG MILJØ**  
Aarhus Kommune

|                                                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                                                                  |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Vejnavn                                                                                                                                 | Kolt Østervej 25-45                       |                                                                                                                                                                                  |                     |
| Vejnr.                                                                                                                                  | 7514443.1                                 |                                                                                                                                                                                  |                     |
| Start ved                                                                                                                               | Kolt Østervej                             |                                                                                                                                                                                  |                     |
| <b>Egnethed for nedklassificering:</b>                                                                                                  |                                           |                                                                                                                                                                                  |                     |
| Kan tilstanden af alle elementer placeres i kategori (a) eller (b): <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej |                                           |                                                                                                                                                                                  |                     |
| Er der konstateret trafikfarlige forhold: <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej                           |                                           |                                                                                                                                                                                  |                     |
| <b>Påtænkte udbedringsarbejder:</b>                                                                                                     |                                           |                                                                                                                                                                                  |                     |
| <br>                                                                                                                                    |                                           |                                                                                                                                                                                  |                     |
| Besigtigelse                                                                                                                            | Dato:                                     | 14/07/2025                                                                                                                                                                       | Initialer: JPP      |
| Besigtigelsesform                                                                                                                       | Visuel                                    | X Foto                                                                                                                                                                           | Videoptagelse Andet |
| <b>Beskrivelse af type , dimension, beliggenhed og omfang:</b>                                                                          |                                           |                                                                                                                                                                                  |                     |
| Årstal for etablering: Ukendt                                                                                                           |                                           |                                                                                                                                                                                  |                     |
| (Evt henvisning til tegning/bilag)                                                                                                      |                                           |                                                                                                                                                                                  |                     |
| <b>Tilstand:</b>                                                                                                                        |                                           |                                                                                                                                                                                  |                     |
|                                                                                                                                         | Materiale:                                | Tilstand(1):                                                                                                                                                                     | Bemærkning:         |
| Rist                                                                                                                                    |                                           | <input checked="" type="checkbox"/> (a) God, som ny<br><input type="checkbox"/> (b) Mindre god, men funktionsduelig<br><input type="checkbox"/> (c) Dårlig, ikke funktionsduelig | 23                  |
| Brønddel                                                                                                                                | <input checked="" type="checkbox"/> Plast | <input checked="" type="checkbox"/> (a) God, som ny                                                                                                                              | 4 stk. plast        |
|                                                                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> Beton | <input checked="" type="checkbox"/> (b) Mindre god, men funktionsduelig                                                                                                          | 19 stk. beton       |
|                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> Andet            | <input type="checkbox"/> (c) Dårlig, ikke funktionsduelig                                                                                                                        |                     |
| <b>Noter:</b>                                                                                                                           |                                           |                                                                                                                                                                                  |                     |

## Bilag 4.2

### Eftersyn: Afvanding - Stikledninger



**TEKNIK OG MILJØ**  
Aarhus Kommune

|                                                                                                                                                  |                                                 |                                                                         |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Vejnavn</b>                                                                                                                                   | Kolt Østervej 25-45                             |                                                                         |                              |
| <b>Vejnr.</b>                                                                                                                                    | 7514443.1                                       |                                                                         |                              |
| <b>Start ved</b>                                                                                                                                 | Kolt Østervej                                   |                                                                         |                              |
| <b>Egnethed for nedklassificering:</b>                                                                                                           |                                                 |                                                                         |                              |
| Kan tilstanden af alle elementer placeres i kategori (a) eller (b): <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej          |                                                 |                                                                         |                              |
| Er der konstateret trafikfarlige forhold: <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej                                    |                                                 |                                                                         |                              |
| <b>Påtænkte udbedringsarbejder:</b>                                                                                                              |                                                 |                                                                         |                              |
| <br><br><br>                                                                                                                                     |                                                 |                                                                         |                              |
| <b>Besigtigelse</b>                                                                                                                              | <b>Dato:</b>                                    | <u>14/07/2025</u>                                                       | <b>Initialer:</b> <u>JPP</u> |
| Besigtigelsesform                                                                                                                                | Visuel <input checked="" type="checkbox"/> Foto | Videooptagelse                                                          | Andet _____                  |
| <b>Beskrivelse af type , dimension, beliggenhed og omfang:</b>                                                                                   |                                                 |                                                                         |                              |
| Årstal for etablering: <u>Ukendt</u>                                                                                                             |                                                 |                                                                         |                              |
| (Evt henvisning til tegning/bilag)                                                                                                               |                                                 |                                                                         |                              |
| <b>Tilstand:</b>                                                                                                                                 |                                                 |                                                                         |                              |
|                                                                                                                                                  | <b>Materiale:</b>                               | <b>Tilstand(1):</b>                                                     | <b>Bemærkning:</b>           |
| Stikledning                                                                                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> Plast       | <input checked="" type="checkbox"/> (a) God, som ny                     |                              |
|                                                                                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> Beton       | <input checked="" type="checkbox"/> (b) Mindre god, men funktionsduelig |                              |
|                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> Andet                  | <input type="checkbox"/> (c) Dårlig, ikke funktionsduelig               |                              |
| Drænledning                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> Plast                  | <input type="checkbox"/> (a) God, som ny                                |                              |
|                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> Beton                  | <input type="checkbox"/> (b) Mindre god, men funktionsduelig            |                              |
|                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> Andet                  | <input type="checkbox"/> (c) Dårlig, ikke funktionsduelig               |                              |
| <b>Noter:</b>                                                                                                                                    |                                                 |                                                                         |                              |
| Afvandesoverfladevand fra tilstødende ejendomme til grøft, trug eller rabat: <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej |                                                 |                                                                         |                              |

### Bilag 4.3

#### Eftersyn: Afvanding - rabatter og grøfter



**TEKNIK OG MILJØ**  
Aarhus Kommune

|                                                                                                                                         |                     |                                                                                                                                                                                  |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Vejnavn</b>                                                                                                                          | Kolt Østervej 25-45 |                                                                                                                                                                                  |                              |
| <b>Vejnr.</b>                                                                                                                           | 7514443.1           |                                                                                                                                                                                  |                              |
| <b>Start ved</b>                                                                                                                        | Kolt Østervej       |                                                                                                                                                                                  |                              |
| <b>Egnethed for nedklassificering:</b>                                                                                                  |                     |                                                                                                                                                                                  |                              |
| Kan tilstanden af alle elementer placeres i kategori (a) eller (b): <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej |                     |                                                                                                                                                                                  |                              |
| Er der konstateret trafikfarlige forhold: <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej                           |                     |                                                                                                                                                                                  |                              |
| <b>Påtænkte udbedringsarbejder:</b>                                                                                                     |                     |                                                                                                                                                                                  |                              |
| <b>Besigtigelse</b>                                                                                                                     | <b>Dato:</b>        | <u>14/07/2025</u>                                                                                                                                                                | <b>Initialer:</b> <u>JPP</u> |
| Besigtigelsesform                                                                                                                       | Visuel              | Foto                                                                                                                                                                             | Videooptagelse Andet _____   |
| <b>Beskrivelse af type , dimension, beliggenhed og omfang:</b>                                                                          |                     |                                                                                                                                                                                  |                              |
| Årstal for etablering: _____                                                                                                            |                     |                                                                                                                                                                                  |                              |
| (Evt henvisning til tegning/bilag)                                                                                                      |                     |                                                                                                                                                                                  |                              |
| <b>Tilstand:</b>                                                                                                                        |                     |                                                                                                                                                                                  |                              |
|                                                                                                                                         | <b>Materiale:</b>   | <b>Tilstand(1):</b>                                                                                                                                                              | <b>Bemærkning:</b>           |
| Rabat/trug:                                                                                                                             |                     | <input checked="" type="checkbox"/> (a) God, som ny<br><input type="checkbox"/> (b) Mindre god, men funktionsduelig<br><input type="checkbox"/> (c) Dårlig, ikke funktionsduelig |                              |
| Grøft:                                                                                                                                  |                     | <input type="checkbox"/> (a) God, som ny<br><input type="checkbox"/> (b) Mindre god, men funktionsduelig<br><input type="checkbox"/> (c) Dårlig, ikke funktionsduelig            |                              |
| <b>Noter:</b>                                                                                                                           |                     |                                                                                                                                                                                  |                              |

## Bilag 6

### Eftersyn: Vejens udstyr



**TEKNIK OG MILJØ**  
Aarhus Kommune

|                                                                                                                                         |                     |                   |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------------------|
| <b>Vejnavn</b>                                                                                                                          | Kolt Østervej 25-45 |                   |                                           |
| <b>Vejnr.</b>                                                                                                                           | 7514443.1           |                   |                                           |
| <b>Start ved</b>                                                                                                                        | Kolt Østervej       |                   |                                           |
| <b>Egnethed for nedklassificering:</b>                                                                                                  |                     |                   |                                           |
| Kan tilstanden af alle elementer placeres i kategori (a) eller (b): <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej |                     |                   |                                           |
| Er der konstateret trafikfarlige forhold: <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej                           |                     |                   |                                           |
| <b>Påtænkte udbedringsarbejder:</b>                                                                                                     |                     |                   |                                           |
| <br>                                                                                                                                    |                     |                   |                                           |
| <b>Besigtigelse</b>                                                                                                                     | <b>Dato:</b>        | <u>14/07/2025</u> | <b>Initialer:</b> <u>JPP</u>              |
| Besigtigelsesform                                                                                                                       | Visuel              | X                 | Foto                                      |
|                                                                                                                                         |                     |                   | Videoptagelse                             |
|                                                                                                                                         |                     |                   | Andet _____                               |
| <b>Beskrivelse af element:</b>                                                                                                          |                     |                   |                                           |
| Årstal for etablering: <u>Ukendt</u>                                                                                                    |                     |                   |                                           |
| (Evt henvisning til tegning/bilag)                                                                                                      |                     |                   |                                           |
| <b>Tilstand:</b>                                                                                                                        |                     |                   |                                           |
| <input checked="" type="checkbox"/> (a) God, som ny                                                                                     | Omfang (%):         | <u>100</u>        | Bemærkning:                               |
| <input type="checkbox"/> (b) Mindre god, men funktionsduelig                                                                            |                     | <u>          </u> | <u>skiltning og afmærkning</u>            |
| <input type="checkbox"/> (c) Dårlig, ikke funktionsduelig                                                                               |                     | <u>          </u> | <u>                                  </u> |
| <b>Noter:</b>                                                                                                                           |                     |                   |                                           |
| <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>                                                                                                |                     |                   |                                           |