

Bilag 3

Fotoregistreringer af områder, i forbindelse med DMR's besigtigelse og gennemgang af udvalgte sager, på Aarhus Rådhus, d. 09. maj 2025.

Fotodokumentation

Sagsnr.: 2024-0092

Adresse: Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C, Aarhus Rådhus

Øversigtsbilleder og observationer fra bygningsgennemgang d. 09-05-2025



#1 Projekt 13 Udskiftning af motor på ventilationsanlæg fra 1990.



#2 Projekt 13 Udskiftning af motor på ventilationsanlæg fra 1990.



#3 Projekt 45 Renovering af puds, indvendigt i tårn.



#4 Projekt 45 Renovering af puds, indvendigt i tårn.



#5 Projekt 52 Udskiftning af afløbsrør til køkken.



#6 Projekt 52 Afløbsinstallationer er skiftet indtil afløbsrør af jer i kældrer.


Fotodokumentation



#7 Projekt 57, Etablering af 63 amp stik i hallen. Kælderrum: Der er boret i loft til rådhus hallen og gennem gulv til krybekælder.



#8 Projekt 57, Etablering af 63 amp stik i hallen. Kælderrum: Der er boret i loft til rådhus hallen og gennem gulv til krybekælder.



#9 Projekt 57. 63 amp stik i hallen.



#10 Projekt 57. Stik er monteret på betonvæg.



#11 Projekt 64. Forplads: Tagpappmembran under belægning er renoveret.



#12 Projekt 64. Forplads: Tagpappmembran under belægning er renoveret.

Fotodokumentation



#13 Projekt 58 Vinduesparti i rådhusen er renoveret.



#14 Projekt 58 Vinduesparti i rådhusen er renoveret.



#15 Projekt 59 Godselevator.



#16 Projekt 72 Katodisk renovering af beton udvendigt ved og på rådhusårnet.



#17 Projekt 79 Legionellaanlæg. Anlæg er monteret på eksisterende ledninger.




#18 Projekt 79 Legionellaanlæg. Anlæg er monteret på eksisterende ledninger.


Fotodokumentation



#19 Projekt 79 Opkogs-system monteret på nyt røranlæg efter stor asbest sanering men før rengøring af kabelbakker (udført ved projekt 6).



#20 Projekt 82 Reparation af trappegelænder af metal.



#21 Projekt 82 Reparation af trappegelænder af metal.



#22 Projekt 82 Underside af trappe.

Fotodokumentation



#23 Projekt 84 Moseeg gulve i Rådhushallen.



#24 Projekt 84. Udskiftning af træstave ved fræsning i de øverste mm trægulv.



#25 Magnesitbelægning på trappe.



#26 Magnesitbelægning på trappe.



#27 Projekt 7 og 51 Renovering af toiletter. Oversigtsbillede af renoverede toiletter på 3 og 4 sal ved tårnet.



#28 Projekt 7 og 51 Renovering af toiletter. Oversigtsbillede af renoverede toiletter på 3 og 4 sal ved tårnet.

Fotodokumentation



#29 Projekt 7 og 51 Renovering af toiletter. Oversigtsbillede af renoverede toiletter på 3 og 4 sal ved tårnet.



#30 Kælderetagen. Alle rør er skiftet i kælder i forbindelse med rørudskiftning i projekt 6 og 24.



#31 Projekt 94. Udskiftning af toiletter ved Borgerservice.



#32 Projekt 94. Udskiftning af toiletter ved Borgerservice.



#33 Projekt 94 Toilet ved Borgerservice. Gangareal ved indgangsparti



#34 Projekt 94 Toilet ved Borgerservice. Gangareal ved indgangsparti