


# Tilstandsrapporter

Kirkevænget 321 - 330



**TEKNIK OG MILJØ**  
Aarhus Kommune

# Tilstandsrapport



**TEKNIK OG MILJØ**  
Aarhus Kommune

Udarbejdet i henhold til :

<https://www.aarhus.dk/media/12106/saadan-belyses-vejens-tilstand.pdf>

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                 |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vejnavn</b>                    | Kirkevænget 321 - 330                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |
| <b>Vejnr.</b>                     | 7514294,12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                 |
| <b>Start ved</b>                  | Kirkevænget Stamvej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                 |
| <b>Beskrivelse af vejanlægget</b> | <p>Vej mod øst fra Kirkevænget stamvej.</p> <p>Granitkantsten og flisefortov i højre vejside. P-areal med Sf-sten og granitkantsten i venstre vejside.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                 |
| <b>Resultat</b>                   | <p>Kan vejanlægget nedklassificeres i dets nuværende stand: <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej</p> <p>Er der konstateret trafikfarlige forhold: <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej</p> <p>Evt. andre forhold, som må udbedres før nedklassificering <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej</p>                                                        |                                                                                                                 |
| <b>Noter</b>                      | <p>Retablering efter ledningsgrave - er der løbende sager: <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej</p> <p><i>Oplysninger om konstaterede trafikfarlige forhold eller andre forhold, som må udbedres før nedklassificering, og forventet tidspunkt for istandsættelse.</i></p> <p><b><u>Aarhus Kommune Bemærkninger</u></b></p> <p><b><u>Sten- og flisebelægninger</u></b></p> <p><i>Alle knækkede fliser skiftes</i></p> |                                                                                                                 |
|                                   | Dato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 19-04-2021                                                                                                      |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <br><hr/> <b>Underskrift</b> |
|                                   | Dato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                 |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <hr/> <b>Underskrift</b>                                                                                        |

**SWECO** 

## Bilag 1.1



**TEKNIK OG MILJØ**  
Aarhus Kommune

|                                     |                                                         |                                                                 |    |          |     |           |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----|----------|-----|-----------|
| <b>Vejnavn</b>                      | Kirkevænget 321 - 330                                   |                                                                 |    |          |     |           |
| <b>Vejnr.</b>                       | 7514294,12                                              |                                                                 |    |          |     |           |
| <b>Start ved</b>                    | Kirkevænget Stamvej                                     |                                                                 |    |          |     |           |
| <b>Kørebane:</b>                    |                                                         |                                                                 |    |          |     |           |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Bituminøs belægning:                                    | Egnet for nedklassificering:                                    | Ja | <b>X</b> | Nej | Bilag 2   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Sten- og flisebelægning:                                | Egnet for nedklassificering:                                    | Ja | <b>X</b> | Nej | Bilag 3   |
| <input type="checkbox"/>            | Grusbelægning:                                          | Istandsættelse jf. vejreglen for vedligehold af færdselsarealet |    |          |     |           |
| <b>Fortove / kantsten:</b>          |                                                         |                                                                 |    |          |     |           |
| <input type="checkbox"/>            | Bituminøs belægning:                                    | Egnet for nedklassificering:                                    | Ja |          | Nej | Bilag 2   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Sten- og flisebelægning:                                | Egnet for nedklassificering:                                    | Ja | <b>X</b> | Nej | Bilag 3   |
| <input type="checkbox"/>            | Grusbelægning:                                          | Istandsættelse jf. vejreglen for vedligehold af færdselsarealet |    |          |     |           |
| <b>Afvanding</b>                    |                                                         |                                                                 |    |          |     |           |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Brønde                                                  | Egnet for nedklassificering:                                    | Ja | <b>X</b> | Nej | Bilag 4.1 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Ledninger                                               | Egnet for nedklassificering:                                    | Ja | <b>X</b> | Nej | Bilag 4.2 |
| <input type="checkbox"/>            | Rabat/trug og grøft                                     | Egnet for nedklassificering:                                    | Ja |          | Nej | Bilag 4.3 |
| <b>Vejens udstyr</b>                |                                                         |                                                                 |    |          |     |           |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Autoværn, skilte, kørebaneafmærkning, små bygværker mv. |                                                                 |    |          |     |           |
|                                     |                                                         | Egnet for nedklassificering:                                    | Ja | <b>X</b> | Nej | Bilag 6   |
| <b>Øvrige forhold</b>               |                                                         |                                                                 |    |          |     |           |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Bevoksning m.v.:                                        | Er bevoksningen til fare eller gene for færdslen:               | Ja |          | Nej | <b>X</b>  |

## Eftersyn: Bituminøse belægninger



|                                                                                                                                 |                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Vejnavn                                                                                                                         | Kirkevænget 321 - 330                  |
| Vejnr.                                                                                                                          | 7514294,12                             |
| Start ved                                                                                                                       | Kirkevænget Stamvej                    |
| Egnethed for nedklassificering:                                                                                                 |                                        |
| Beregnet restlevetid efter udbedring af slaghuller og afskalninger:                                                             | 73,06 %      Vej                       |
| Er den beregnede restlevetid efter udbedring af slaghuller og afskalninger større end 25 % af den teoretiske, tekniske levetid: |                                        |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej                                                             |                                        |
| Er der konstateret trafikfarlige forhold:                                                                                       |                                        |
| <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej                                                             |                                        |
| Påtænkte udbedringsarbejder:                                                                                                    |                                        |
| (Afskalninger og slaghuller skal altid udbedres inden aflevering)                                                               |                                        |
|                                                                                                                                 |                                        |
| Besigtigelse                                                                                                                    | Dato: 08-04-2021 Initialer: JPP        |
| Besigtigelsesform                                                                                                               | Visuel X Foto Videoptagelse            |
| Beskrivelse af type, beliggenhed og omfang:                                                                                     |                                        |
| Vejens længde:                                                                                                                  | 49 meter                               |
| Vejens areal:                                                                                                                   | 276 kvadratmeter                       |
| År for udlægning af slidlag (hvis kendt):                                                                                       | 2016                                   |
| (Evt henvisning til tegning/bilag)                                                                                              |                                        |
| Klassificering i henhold til trafikbelastning:                                                                                  |                                        |
| Trafikklasse                                                                                                                    | T1                                     |
| T0 =                                                                                                                            | Fortove og cykelstier                  |
| T1=                                                                                                                             | Mindre end 1 lastbil på vejen pr. døgn |
| T2 let=                                                                                                                         | 1 - 10 lastbiler på vejen pr. døgn     |
| T2 tung=                                                                                                                        | 1 - 10 lastbiler på vejen pr. døgn     |

## Bilag 2.1

### Vurderingsskema: asfaltbelægning Vej



**TEKNIK OG MILJØ**  
Aarhus Kommune

|                         |                                                                                     |                |                                                  |                  |               |                |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|------------------|---------------|----------------|
|                         | Kirkevænget 321 - 330                                                               |                |                                                  |                  |               |                |
| Vejnavn                 | Vejnr.                                                                              | 7514294,12     |                                                  |                  |               |                |
| Start ved               | Kirkevænget Stamvej                                                                 |                |                                                  |                  |               |                |
|                         |                                                                                     |                |                                                  |                  |               |                |
| Areal                   |                                                                                     | 276            | m2.                                              |                  |               |                |
| Vejlængde               |                                                                                     | 49             | m.                                               |                  |               | %              |
| Trafikklasse            | T1                                                                                  |                | Levetid ny                                       | 28,0             | år.           |                |
|                         |                                                                                     |                | Levetid nu                                       | 20,5             | år.           | 73,1           |
|                         |                                                                                     |                | Levetid efter udbedring af afskal. Og slaghuller | 20,5             | år.           | 73,1           |
| Skadestype Bedømmelse   |                                                                                     |                |                                                  |                  |               |                |
|                         | Hvad registreres                                                                    | Skadens omfang |                                                  |                  | Skades-faktor | Skadesgrad (4) |
|                         |                                                                                     | Abs. Mål       |                                                  | %                |               |                |
| Langsgående revner      | Samlet længde af langsgående revner bredere end 0.5 cm                              |                |                                                  |                  | 2             | 32,65          |
|                         |                                                                                     | 8              | m.                                               | 16,3             |               |                |
|                         |                                                                                     |                |                                                  | af vejens længde |               |                |
| Samlingsrevner          | Samlet længde af revner (bredere end 0.5 cm) der optræder i asfaltsamlinger         |                |                                                  |                  | 1,5           | 0,00           |
|                         |                                                                                     |                | m.                                               | 0,0              |               |                |
|                         |                                                                                     |                |                                                  | af vejens længde |               |                |
| Krakeleringer           | Samlet areal af krakelerede områder                                                 |                | m2.                                              | 0,0              | 14            | 0,00           |
|                         |                                                                                     |                |                                                  | af vejens areal  |               |                |
| Afskalninger            | Samlet areal af afskalninger                                                        | 0              | m2.                                              | 0,0              | 18            | 0,00           |
|                         |                                                                                     |                |                                                  | af vejens areal  |               |                |
| Slaghuller              | Samlet areal af Slaghuller                                                          | 0              | m2.                                              | 0,0              | 30            | 0,00           |
|                         |                                                                                     |                |                                                  | af vejens areal  |               |                |
| Lunker og sætninger (1) | Samlet areal af områder med lunke og sætninger, der har en dybde på 2 cm eller mere |                |                                                  |                  | 17            | 0,00           |
|                         |                                                                                     | 0              | m2.                                              | 0,0              |               |                |
|                         |                                                                                     |                |                                                  | af vejens areal  |               |                |
|                         |                                                                                     |                |                                                  |                  |               |                |
| Sporkøring (2)          | Samlet længde af sporkøring med en dybde på 2 cm eller mere                         | 0              | m.                                               | 0,0              | 1             |                |
|                         |                                                                                     |                |                                                  | af vejens længde |               |                |
|                         |                                                                                     |                |                                                  |                  |               |                |
| Udtørring (stentab)     | Udtørring >= 70 % eller omfattende stentab                                          | 0              | m2.                                              | 0,0              | 5             | 0,00           |
|                         |                                                                                     |                |                                                  | af vejens areal  |               |                |
| Lapper - pletvise       | Samlet areal af lapper                                                              |                | m2.                                              | 0,0              | 8             | 0,00           |
|                         |                                                                                     |                |                                                  | af vejens areal  |               |                |
| Andre Lapper (3)        | Samlet areal af lapper                                                              | 0              | m2.                                              | 0,0              | 1             | 0,00           |
|                         |                                                                                     |                |                                                  | af vejens areal  |               |                |
|                         | Skadessum total (5)                                                                 |                |                                                  |                  |               | 32,65          |
|                         | Skadessum efter udbedring af slaghuller og afskalninger (6)                         |                |                                                  |                  |               | 32,65          |

**Bilag 2.1**  
**Ikke relevant**  
**Vurderingsskema: asfaltbelægning**  
**Sti**



**TEKNIK OG MILJØ**  
Aarhus Kommune

|                         |                                                                                     |                |                                                  |                  |                |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                         | Kirkevænget 321 - 330                                                               |                |                                                  |                  |                |
| <b>Vejnavn</b>          | <b>Vejnr.</b>                                                                       | 7514294,12     |                                                  |                  |                |
| <b>Start ved</b>        | Kirkevænget Stamvej                                                                 |                |                                                  |                  |                |
|                         |                                                                                     |                |                                                  |                  |                |
| Areal                   | 276                                                                                 | m2.            |                                                  |                  |                |
| Vejlængde               | 49                                                                                  | m.             |                                                  |                  | %              |
| Trafikklasse            | T1                                                                                  |                | Levetid ny                                       | 28,0             | år.            |
|                         |                                                                                     |                | Levetid nu                                       | 23,0             | år.            |
|                         |                                                                                     |                | Levetid efter udbedring af afskal. Og slaghuller | 23,0             | år.            |
|                         |                                                                                     |                |                                                  |                  | 82,1           |
|                         |                                                                                     |                |                                                  |                  | 82,1           |
| <b>Skadestype</b>       | <b>Bedømmelse</b>                                                                   |                |                                                  |                  |                |
|                         | Hvad registreres                                                                    | Skadens omfang |                                                  | Skadesfaktor     | Skadesgrad (4) |
|                         |                                                                                     | Abs. Mål       | %                                                |                  |                |
| Langsgående revner      | Samlet længde af langsgående revner bredere end 0.5 cm                              | 0              | m.                                               | 0,0              | 2              |
|                         |                                                                                     |                |                                                  | af vejens længde |                |
| Samlingsrevner          | Samlet længde af revner (bredere end 0.5 cm) der optræder i asfaltsamlinger         | 0              | m.                                               | 0,0              | 1,5            |
|                         |                                                                                     |                |                                                  | af vejens længde |                |
| Krakeleringer           | Samlet areal af krakelerede områder                                                 | 0              | m2.                                              | 0,0              | 14             |
|                         |                                                                                     |                |                                                  | af vejens areal  |                |
| Afskalninger            | Samlet areal af afskalninger                                                        | 0              | m2.                                              | 0,0              | 18             |
|                         |                                                                                     |                |                                                  | af vejens areal  |                |
| Slaghuller              | Samlet areal af Slaghuller                                                          | 0              | m2.                                              | 0,0              | 30             |
|                         |                                                                                     |                |                                                  | af vejens areal  |                |
| Lunker og sætninger (1) | Samlet areal af områder med lunke og sætninger, der har en dybde på 2 cm eller mere | 0              | m2.                                              | 0,0              | 17             |
|                         |                                                                                     |                |                                                  | af vejens areal  |                |
| Sporkøring (2)          | Samlet længde af sporkøring med en dybde på 2 cm eller mere                         | 0              | m.                                               | 0,0              | 1              |
|                         |                                                                                     |                |                                                  | af vejens længde |                |
| Udtørring (stentab)     | Udtørring >= 70 % eller omfattende stentab                                          | 0              | m2.                                              | 0,0              | 5              |
|                         |                                                                                     |                |                                                  | af vejens areal  |                |
| Lapper - pletvise       | Samlet areal af lapper                                                              | 0              | m2.                                              | 0,0              | 8              |
|                         |                                                                                     |                |                                                  | af vejens areal  |                |
| Andre Lapper (3)        | Samlet areal af lapper                                                              | 0              | m2.                                              | 0,0              | 1              |
|                         |                                                                                     |                |                                                  | af vejens areal  |                |
|                         | Skadessum total (5)                                                                 |                |                                                  |                  | 0,00           |
|                         | Skadessum efter udbedring af slaghuller og afskalninger (6)                         |                |                                                  |                  | 0,00           |

### Bilag 3

#### Eftersyn: Sten - og flisebelægninger



**TEKNIK OG MILJØ**  
Aarhus Kommune

|                                                                                                          |                                        |                             |                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Vejnavn</b>                                                                                           | Kirkevænget 321 - 330                  |                             |                                         |
| <b>Vejnr.</b>                                                                                            | 7514294,12                             |                             |                                         |
| <b>Start ved</b>                                                                                         | Kirkevænget Stamvej                    |                             |                                         |
| <b>Egnethed for nedklassificering:</b>                                                                   |                                        |                             |                                         |
| Overholder tilstanden af alle elementer de anførte krav:                                                 |                                        | <input type="checkbox"/> Ja | <input checked="" type="checkbox"/> Nej |
| Er der konstateret trafikfarlige forhold:                                                                |                                        | <input type="checkbox"/> Ja | <input checked="" type="checkbox"/> Nej |
| <b>Påtænkte udbedringsarbejder:</b><br>(Afskalninger og slaghuller skal altid udbedres inden aflevering) |                                        |                             |                                         |
| <u><b>Aarhus Kommune Bemærkninger</b></u><br>Alle knækkede fliser skiftes                                |                                        |                             |                                         |
| <div style="border: 1px solid black; height: 150px; width: 100%;"></div>                                 |                                        |                             |                                         |
| <b>Besigtigelse</b>                                                                                      | <b>Dato:</b>                           | 08-04-2021                  | <b>Initialer:</b> JPP                   |
| <b>Besigtigelsesform</b>                                                                                 | Visuel                                 | X                           | Foto                                    |
|                                                                                                          |                                        |                             | Videoptagelse      Andet                |
| <b>Beskrivelse af type, beliggenhed og omfang:</b>                                                       |                                        |                             |                                         |
|                                                                                                          | Sider m fortov/kantsten                |                             | Rækker fliser                           |
| Fortovslængde:                                                                                           | 1                                      | 59 meter                    | Antal fliser 2      236 Stk.            |
| Fortovsareal:                                                                                            |                                        | 56,64 m2.                   |                                         |
| Kantstenslængde:                                                                                         | 2                                      | 54 meter                    | Antal kantsten      108 Stk.            |
| Antal nedløbsriste:                                                                                      |                                        | 0                           |                                         |
| År for Etablering (hvis kendt):                                                                          |                                        |                             | Flisebelægning i vej      80 m2         |
| (Evt henvisning til tegning/bilag)                                                                       |                                        |                             |                                         |
| <b>Klassificering i henhold til trafikbelastning:</b>                                                    |                                        |                             |                                         |
| Trafikklasse                                                                                             | T0                                     |                             |                                         |
| T0 =                                                                                                     | Fortove og cykelstier                  |                             |                                         |
| T1 =                                                                                                     | Mindre end 1 lastbil på vejen pr. døgn |                             |                                         |
| T2 let =                                                                                                 | 1 - 10 lastbiler på vejen pr. døgn     |                             |                                         |
| T2 tung =                                                                                                | 1 - 10 lastbiler på vejen pr. døgn     |                             |                                         |

# Bilag 3.1

## Vurderingsskema: Sten- og flisebelægninger

Fortov



**TEKNIK OG MILJØ**  
Aarhus Kommune

|                                                          |                                        |            |        |                                |                     |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|--------|--------------------------------|---------------------|
| <b>Vejnavn</b>                                           | Kirkevænget 321 - 330                  |            |        |                                |                     |
| <b>Vejnr.</b>                                            | 7514294,12                             |            |        |                                |                     |
| <b>Start ved</b>                                         | Kirkevænget Stamvej                    |            |        |                                |                     |
| <b>Besigtigelse</b>                                      | <b>Dato:</b>                           | 08-04-2021 |        | <b>Initialer:</b>              | JPP                 |
| <b>Besigtigelsesform</b>                                 | Visuel                                 | X          | Foto   | Videoptagelse                  | Andet _____         |
| <b>Skadestyper</b>                                       | <b>Bedømmelse (1)</b>                  |            |        |                                | <b>Bemærkninger</b> |
|                                                          | Alvorlighed                            | Omfang     |        | Krav                           |                     |
|                                                          |                                        | Abs. Mål   | %      |                                |                     |
| Kanter                                                   | Kant > 3 cm                            | m<br>0     | 0      | Må ikke forekomme              |                     |
| Lunker og sætninger                                      | Dybde > 4 cm                           | m2<br>0    | 0      | Max 10 %                       |                     |
| Knækkede fliser                                          | Alle                                   | Stk<br>5   | 2,119  | Max 25 %                       |                     |
| Afskalninger                                             | Alle                                   | Stk<br>0   | 0      | Max 10 %                       |                     |
| Manglende sten og fliser                                 | Alle                                   | Stk<br>0   | 0      | Må ikke forekomme              |                     |
| Manglende fugemateriale                                  | Dybde > 2 cm                           | m2<br>0    | 0      | Max 2 %                        |                     |
| Defekte kantsten (2)                                     | Skadestype 1                           | Stk<br>0   | 0      | Må ikke forekomme              |                     |
| Ujævnt kantstensforløb (3)                               | Vertikalt > 2 cm<br>Horisontalt > 5 cm | 0<br>0     | 0<br>0 | Må ikke forekomme              |                     |
| Ujævnt kantstensforløb (4)                               | Bortledning af vand til riste          | m<br>0     | 0      | Ingen opstuvning over kantsten |                     |
| Skader ved riste, dæksler o.l.                           | Alle                                   | Stk<br>0   | 0      | Skal kunne afvande             |                     |
| <b>Noter:</b>                                            |                                        |            |        |                                |                     |
| <p>Trafikklasse T0</p> <p>T0 = Fortove og cykelstier</p> |                                        |            |        |                                |                     |

# Bilag 3.1

## Vurderingsskema: Sten- og flisebelægninger

Vej



**TEKNIK OG MILJØ**  
Aarhus Kommune

|                                |                                        |            |        |                                |                     |
|--------------------------------|----------------------------------------|------------|--------|--------------------------------|---------------------|
| <b>Vejnavn</b>                 | Kirkevænget 321 - 330                  |            |        |                                |                     |
| <b>Vejnr.</b>                  | 7514294,12                             |            |        |                                |                     |
| <b>Start ved</b>               | Kirkevænget Stamvej                    |            |        |                                |                     |
| <b>Besigtigelse</b>            | <b>Dato:</b>                           | 08-04-2021 |        | <b>Initialer:</b>              | JPP                 |
| <b>Besigtigelsesform</b>       | Visuel                                 | X          | Foto   | Videoptagelse                  | Andet _____         |
| <b>Skadestyper</b>             | <b>Bedømmelse (1)</b>                  |            |        |                                | <b>Bemærkninger</b> |
|                                | Alvorlighed                            | Omfang     |        | Krav                           |                     |
|                                |                                        | Abs. Mål   | %      |                                |                     |
| Kanter                         | Kant > 3 cm                            | m<br>0     | 0      | Må ikke forekomme              |                     |
| Lunker og sætninger            | Dybde > 4 cm                           | m2<br>6    | 7,5    | Max 10 %                       |                     |
| Knækkede fliser                | Alle                                   | Stk<br>0   | 0      | Max 25 %                       |                     |
| Afskalninger                   | Alle                                   | Stk<br>0   | 0      | Max 10 %                       |                     |
| Manglende sten og fliser       | Alle                                   | Stk<br>0   | 0      | Må ikke forekomme              |                     |
| Manglende fugemateriale        | Dybde > 2 cm                           | m2<br>0    | 0      | Max 2 %                        |                     |
| Defekte kantsten (2)           | Skadestype 1                           | Stk<br>0   | 0      | Må ikke forekomme              |                     |
| Ujævnt kantstensforløb (3)     | Vertikalt > 2 cm<br>Horisontalt > 5 cm | 0<br>0     | 0<br>0 | Må ikke forekomme              |                     |
| Ujævnt kantstensforløb (4)     | Bortledning af vand til riste          | m<br>0     | 0      | Ingen opstuvning over kantsten |                     |
| Skader ved riste, dæksler o.l. | Alle                                   | Stk<br>0   | 0      | Skal kunne afvande             |                     |
| <b>Noter:</b>                  |                                        |            |        |                                |                     |
| Trafikklasse                   | T0                                     |            | Areal  | 80 m2                          |                     |
| T0 =                           | Fortove og cykelstier                  |            |        |                                |                     |

### Eftersyn: Afvanding - Nedløbsbrønde



|                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  |                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Vejnavn                                                             | Kirkevænget 321 - 330                                                                                         |                                                                                                                                                                                  |                                                                    |
| Vejnr.                                                              | 7514294,12                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |                                                                    |
| Start ved                                                           | Kirkevænget Stamvej                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                                                                    |
| Egnethed for nedklassificering:                                     |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  |                                                                    |
| Kan tilstanden af alle elementer placeres i kategori (a) eller (b): |                                                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> Ja                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> Nej                                       |
| Er der konstateret trafikfarlige forhold:                           |                                                                                                               | <input type="checkbox"/> Ja                                                                                                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> Nej                            |
| Påtænkte udbedringsarbejder:                                        |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  |                                                                    |
|                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  |                                                                    |
| Besigtigelse                                                        | Dato:                                                                                                         | 08-04-2021                                                                                                                                                                       | Initialer: JPP                                                     |
| Besigtigelsesform                                                   | Visuel                                                                                                        | X                                                                                                                                                                                | Foto                                                               |
|                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  | Videooptagelse                                                     |
|                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  | Andet                                                              |
| Beskrivelse af type , dimension, beliggenhed og omfang:             |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  |                                                                    |
| Årstal for etablering:                                              |                                                                                                               | Ukendt                                                                                                                                                                           |                                                                    |
| (Evt henvisning til tegning/bilag)                                  |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  |                                                                    |
|                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  |                                                                    |
| Tilstand:                                                           |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  |                                                                    |
|                                                                     | Materiale:                                                                                                    | Tilstand(1):                                                                                                                                                                     | Bemærkning:                                                        |
| Rist                                                                |                                                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> (a) God, som ny<br><input type="checkbox"/> (b) Mindre god, men funktionsduelig<br><input type="checkbox"/> (c) Dårlig, ikke funktionsduelig |                                                                    |
| Brønddel                                                            | <input type="checkbox"/> Plast<br><input checked="" type="checkbox"/> Beton<br><input type="checkbox"/> Andet | <input checked="" type="checkbox"/> (a) God, som ny<br><input type="checkbox"/> (b) Mindre god, men funktionsduelig<br><input type="checkbox"/> (c) Dårlig, ikke funktionsduelig | <div><div></div>stk. plast</div> <div><div>2</div>stk. beton</div> |
| Noter:                                                              |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  |                                                                    |

## Bilag 4.2

### Eftersyn: Afvanding - Stikledninger



**TEKNIK OG MILJØ**  
Aarhus Kommune

|                                                                                                                                                  |                                           |                                                              |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Vejnavn</b>                                                                                                                                   | Kirkevænget 321 - 330                     |                                                              |                              |
| <b>Vejnr.</b>                                                                                                                                    | 7514294,12                                |                                                              |                              |
| <b>Start ved</b>                                                                                                                                 | Kirkevænget Stamvej                       |                                                              |                              |
| <b>Egnethed for nedklassificering:</b>                                                                                                           |                                           |                                                              |                              |
| Kan tilstanden af alle elementer placeres i kategori (a) eller (b): <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej          |                                           |                                                              |                              |
| Er der konstateret trafikfarlige forhold: <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej                                    |                                           |                                                              |                              |
| <b>Påtænkte udbedringsarbejder:</b>                                                                                                              |                                           |                                                              |                              |
| <br><br><br>                                                                                                                                     |                                           |                                                              |                              |
| <b>Besigtigelse</b>                                                                                                                              | <b>Dato:</b>                              | <u>08-04-2021</u>                                            | <b>Initialer:</b> <u>JPP</u> |
| Besigtigelsesform                                                                                                                                | Visuel                                    | X                                                            | Foto                         |
|                                                                                                                                                  |                                           |                                                              | Videoptagelse                |
|                                                                                                                                                  |                                           |                                                              | Andet _____                  |
| <b>Beskrivelse af type , dimension, beliggenhed og omfang:</b>                                                                                   |                                           |                                                              |                              |
| Årstal for etablering: <u>Ukendt</u>                                                                                                             |                                           |                                                              |                              |
| (Evt henvisning til tegning/bilag)                                                                                                               |                                           |                                                              |                              |
| <b>Tilstand:</b>                                                                                                                                 |                                           |                                                              |                              |
|                                                                                                                                                  | <b>Materiale:</b>                         | <b>Tilstand(1):</b>                                          | <b>Bemærkning:</b>           |
| Stikledning                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> Plast            | <input checked="" type="checkbox"/> (a) God, som ny          |                              |
|                                                                                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> Beton | <input type="checkbox"/> (b) Mindre god, men funktionsduelig |                              |
|                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> Andet            | <input type="checkbox"/> (c) Dårlig, ikke funktionsduelig    |                              |
| Drænledning                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> Plast            | <input type="checkbox"/> (a) God, som ny                     |                              |
|                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> Beton            | <input type="checkbox"/> (b) Mindre god, men funktionsduelig |                              |
|                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> Andet            | <input type="checkbox"/> (c) Dårlig, ikke funktionsduelig    |                              |
| <b>Noter:</b>                                                                                                                                    |                                           |                                                              |                              |
| Afvandesoverfladevand fra tilstødende ejendomme til grøft, trug eller rabat: <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej |                                           |                                                              |                              |

**Bilag 4.3**  
**Ikke relevant**  
**Eftersyn: Afvanding - rabatter og grøfter**



**TEKNIK OG MILJØ**  
Aarhus Kommune

|                                                                     |                       |                                                                                                                                                                       |                                |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Vejnavn</b>                                                      | Kirkevænget 321 - 330 |                                                                                                                                                                       |                                |
| <b>Vejnr.</b>                                                       | 7514294,12            |                                                                                                                                                                       |                                |
| <b>Start ved</b>                                                    | Kirkevænget Stamvej   |                                                                                                                                                                       |                                |
| <b>Egnethed for nedklassificering:</b>                              |                       |                                                                                                                                                                       |                                |
| Kan tilstanden af alle elementer placeres i kategori (a) eller (b): |                       |                                                                                                                                                                       |                                |
| <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej            |                       |                                                                                                                                                                       |                                |
| Er der konstateret trafikfarlige forhold:                           |                       |                                                                                                                                                                       |                                |
| <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej            |                       |                                                                                                                                                                       |                                |
| <b>Påtænkte udbedringsarbejder:</b>                                 |                       |                                                                                                                                                                       |                                |
|                                                                     |                       |                                                                                                                                                                       |                                |
| <b>Besigtigelse</b>                                                 | <b>Dato:</b>          | <u>08-04-2021</u>                                                                                                                                                     | <b>Initialer:</b> <u>JPP</u>   |
| Besigtigelsesform                                                   | Visuel                | Foto                                                                                                                                                                  | Videoptagelse      Andet _____ |
| <b>Beskrivelse af type , dimension, beliggenhed og omfang:</b>      |                       |                                                                                                                                                                       |                                |
| Årstal for etablering: _____                                        |                       |                                                                                                                                                                       |                                |
| (Evt henvisning til tegning/bilag)                                  |                       |                                                                                                                                                                       |                                |
| <b>Tilstand:</b>                                                    |                       |                                                                                                                                                                       |                                |
|                                                                     | <b>Materiale:</b>     | <b>Tilstand(1):</b>                                                                                                                                                   | <b>Bemærkning:</b>             |
| Rabat/trug:                                                         |                       | <input type="checkbox"/> (a) God, som ny<br><input type="checkbox"/> (b) Mindre god, men funktionsduelig<br><input type="checkbox"/> (c) Dårlig, ikke funktionsduelig |                                |
| Grøft:                                                              |                       | <input type="checkbox"/> (a) God, som ny<br><input type="checkbox"/> (b) Mindre god, men funktionsduelig<br><input type="checkbox"/> (c) Dårlig, ikke funktionsduelig |                                |
| <b>Noter:</b>                                                       |                       |                                                                                                                                                                       |                                |
|                                                                     |                       |                                                                                                                                                                       |                                |

## Eftersyn: Vejens udstyr



|                                                                     |                       |               |                                        |                                         |             |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| Vejnavn                                                             | Kirkevænget 321 - 330 |               |                                        |                                         |             |
| Vejnr.                                                              | 7514294,12            |               |                                        |                                         |             |
| Start ved                                                           | Kirkevænget Stamvej   |               |                                        |                                         |             |
| <b>Egnethed for nedklassificering:</b>                              |                       |               |                                        |                                         |             |
| Kan tilstanden af alle elementer placeres i kategori (a) eller (b): |                       |               | <input checked="" type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nej            |             |
| Er der konstateret trafikfarlige forhold:                           |                       |               | <input type="checkbox"/> Ja            | <input checked="" type="checkbox"/> Nej |             |
| <b>Påtænkte udbedringsarbejder:</b>                                 |                       |               |                                        |                                         |             |
| <br><br><br><br><br>                                                |                       |               |                                        |                                         |             |
| Besigtigelse                                                        | Dato:                 |               | <u>08-04-2021</u>                      | Initialer:                              | <u>JPP</u>  |
| Besigtigelsesform                                                   | Visuel                | X             | Foto                                   | Videoptagelse                           | Andet _____ |
| <b>Beskrivelse af element:</b>                                      |                       |               |                                        |                                         |             |
| Årstal for etablering:                                              |                       | <u>Ukendt</u> |                                        |                                         |             |
| (Evt henvisning til tegning/bilag)                                  |                       |               |                                        |                                         |             |
| <b>Tilstand:</b>                                                    |                       |               |                                        |                                         |             |
| <input checked="" type="checkbox"/> (a) God, som ny                 | Omfang (%):           |               | Bemærkning:                            |                                         |             |
| <input type="checkbox"/> (b) Mindre god, men funktionsduelig        | <u>100</u>            |               | <u>Vejskilte og afmærkning</u>         |                                         |             |
| <input type="checkbox"/> (c) Dårlig, ikke funktionsduelig           | _____                 |               | _____                                  |                                         |             |
|                                                                     | _____                 |               | _____                                  |                                         |             |
| <b>Noter:</b>                                                       |                       |               |                                        |                                         |             |
| <br><br><br><br><br>                                                |                       |               |                                        |                                         |             |