


# Tilstandsrapporter

## Axel Gruhns Vej 2-16



**TEKNIK OG MILJØ**  
Aarhus Kommune

# Tilstandsrapport



TEKNIK OG MILJØ  
Aarhus Kommune

Udarbejdet i henhold til :

<https://www.aarhus.dk/media/12106/saadan-belyses-vejens-tilstand.pdf>

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vejnavn                    | Axel Gruhns Vej 2-16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                             |
| Vejnr.                     | 7510355.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                             |
| Start ved                  | Holme Byvej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                             |
| Beskrivelse af vejanlægget | Vej mod nord fra Axel Gruhns Vej.<br><br>Granitkantsten og rabat i begge vejsider                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                             |
| Resultat                   | <p>Kan vejanlægget nedklassificeres i dets nuværende stand: <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej</p> <p>Er der konstateret trafikfarlige forhold: <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej</p> <p>Evt. andre forhold, som må udbedres før nedklassificering <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej</p>                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                             |
| Noter                      | <p>Retablering efter ledningsgrave - er der løbende sager: <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej</p> <p><i>Oplysninger om konstaterede trafikfarlige forhold eller andre forhold, som må udbedres før nedklassificering, og forventet tidspunkt for istandsættelse.</i></p> <p>Kantsten står for lavt på dele af strækningen og bør hæves for at hindre vand i at løbe over til rabat. Ca. 100 m fordelt over strækningen.</p> <p><b><u>Aarhus Kommune Bemærkninger</u></b><br/><b><u>Sten- og flisebelægninger</u></b><br/><i>Alle knækkede fliser skiftes</i><br/>Kantsten omsættes fra Axel Gruhns vej til nr 12 i begge sider</p> |            |                                                                                                             |
|                            | Dato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11-05-2021 | <br>_____<br>Underskrift |
|                            | Dato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | _____<br>Underskrift                                                                                        |

## Bilag 1.1



**TEKNIK OG MILJØ**  
Aarhus Kommune

|                                     |                                                         |                                                                 |    |          |     |           |         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----|----------|-----|-----------|---------|
| <b>Vejnavn</b>                      | Axel Gruhns Vej 2-16                                    |                                                                 |    |          |     |           |         |
| <b>Vejnr.</b>                       | 7510355.4                                               |                                                                 |    |          |     |           |         |
| <b>Start ved</b>                    | Holme Byvej                                             |                                                                 |    |          |     |           |         |
| <b>Kørebane:</b>                    |                                                         |                                                                 |    |          |     |           |         |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Bituminøs belægning:                                    | Egnet for nedklassificering:                                    | Ja | <b>X</b> | Nej | Bilag 2   |         |
| <input type="checkbox"/>            | Sten- og flisebelægning:                                | Egnet for nedklassificering:                                    | Ja |          | Nej | Bilag 3   |         |
| <input type="checkbox"/>            | Grusbelægning:                                          | Istandsættelse jf. vejreglen for vedligehold af færdselsarealet |    |          |     |           |         |
| <b>Fortove / kantsten:</b>          |                                                         |                                                                 |    |          |     |           |         |
| <input type="checkbox"/>            | Bituminøs belægning:                                    | Egnet for nedklassificering:                                    | Ja |          | Nej | Bilag 2   |         |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Sten- og flisebelægning:                                | Egnet for nedklassificering:                                    | Ja |          | Nej | <b>X</b>  | Bilag 3 |
| <input type="checkbox"/>            | Grusbelægning:                                          | Istandsættelse jf. vejreglen for vedligehold af færdselsarealet |    |          |     |           |         |
| <b>Afvanding</b>                    |                                                         |                                                                 |    |          |     |           |         |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Brønde                                                  | Egnet for nedklassificering:                                    | Ja | <b>X</b> | Nej | Bilag 4.1 |         |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Ledninger                                               | Egnet for nedklassificering:                                    | Ja | <b>X</b> | Nej | Bilag 4.2 |         |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Rabat/trug og grøft                                     | Egnet for nedklassificering:                                    | Ja | <b>X</b> | Nej | Bilag 4.3 |         |
| <b>Vejens udstyr</b>                |                                                         |                                                                 |    |          |     |           |         |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Autoværn, skilte, kørebaneafmærkning, små bygværker mv. |                                                                 |    |          |     |           |         |
|                                     |                                                         | Egnet for nedklassificering:                                    | Ja | <b>X</b> | Nej | Bilag 6   |         |
| <b>Øvrige forhold</b>               |                                                         |                                                                 |    |          |     |           |         |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Bevoksning m.v.:                                        | Er bevoksningen til fare eller gene for færdslen:               | Ja |          | Nej | <b>X</b>  |         |

## Eftersyn: Bituminøse belægninger



|                                                                                                                                 |                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Vejnavn                                                                                                                         | Axel Gruhns Vej 2-16                                                |
| Vejnr.                                                                                                                          | 7510355.4                                                           |
| Start ved                                                                                                                       | Holme Byvej                                                         |
| Egnethed for nedklassificering:                                                                                                 |                                                                     |
| Beregnet restlevetid efter udbedring af slaghuller og afskalninger:                                                             | 68,70 %      Vej                                                    |
| Er den beregnede restlevetid efter udbedring af slaghuller og afskalninger større end 25 % af den teoretiske, tekniske levetid: | <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej |
| Er der konstateret trafikfarlige forhold:                                                                                       | <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej |
| Påtænkte udbedringsarbejder:<br>(Afskalninger og slaghuller skal altid udbedres inden aflevering)                               |                                                                     |
|                                                                                                                                 |                                                                     |
| Besigtigelse                                                                                                                    | Dato: 08-04-2021 Initialer: JPP                                     |
| Besigtigelsesform                                                                                                               | Visuel X Foto Videoptagelse                                         |
| Beskrivelse af type, beliggenhed og omfang:                                                                                     |                                                                     |
| Vejens længde:                                                                                                                  | 163 meter                                                           |
| Vejens areal:                                                                                                                   | 1120 kvadratmeter                                                   |
| År for udlægning af slidlag (hvis kendt):                                                                                       | 2016                                                                |
| (Evt henvisning til tegning/bilag)                                                                                              |                                                                     |
| Klassificering i henhold til trafikbelastning:                                                                                  |                                                                     |
| Trafikklasse                                                                                                                    | T2 let                                                              |
| T0 =                                                                                                                            | Fortove og cykelstier                                               |
| T1=                                                                                                                             | Mindre end 1 lastbil på vejen pr. døgn                              |
| T2 let=                                                                                                                         | 1 - 10 lastbiler på vejen pr. døgn                                  |
| T2 tung=                                                                                                                        | 1 - 10 lastbiler på vejen pr. døgn                                  |

## Bilag 2.1

### Vurderingsskema: asfaltbelægning Vej



**TEKNIK OG MILJØ**  
Aarhus Kommune

|                         |                                                                                     |                |                                                  |                  |                |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                         | Axel Gruhns Vej 2-16                                                                |                |                                                  |                  |                |
| Vejnavn                 | Vejnr.                                                                              | 7510355.4      |                                                  |                  |                |
| Start ved               | Holme Byvej                                                                         |                |                                                  |                  |                |
|                         |                                                                                     |                |                                                  |                  |                |
| Areal                   | 1120                                                                                | m2.            |                                                  |                  |                |
| Vejlængde               | 163                                                                                 | m.             |                                                  |                  | %              |
| Trafikklasse            | T2 let                                                                              |                | Levetid ny                                       | 25,0             | år.            |
|                         |                                                                                     |                | Levetid nu                                       | 17,2             | år.            |
|                         |                                                                                     |                | Levetid efter udbedring af afskal. Og slaghuller | 17,2             | år.            |
|                         |                                                                                     |                |                                                  |                  | 68,7           |
|                         |                                                                                     |                |                                                  |                  | 68,7           |
| Skadestype Bedømmelse   |                                                                                     |                |                                                  |                  |                |
|                         | Hvad registreres                                                                    | Skadens omfang |                                                  | Skades-faktor    | Skadesgrad (4) |
|                         |                                                                                     | Abs. Mål       |                                                  | %                |                |
| Langsgående revner      | Samlet længde af langsgående revner bredere end 0.5 cm                              | 40             | m.                                               | 24,5             | 2              |
|                         |                                                                                     |                |                                                  | af vejens længde |                |
|                         |                                                                                     |                |                                                  |                  |                |
| Samlingsrevner          | Samlet længde af revner (bredere end 0.5 cm) der optræder i asfaltsamlinger         |                | m.                                               | 0,0              | 1,5            |
|                         |                                                                                     |                |                                                  | af vejens længde |                |
|                         |                                                                                     |                |                                                  |                  |                |
| Kracleringer            | Samlet areal af kraclerede områder                                                  |                | m2.                                              | 0,0              | 14             |
|                         |                                                                                     |                |                                                  | af vejens areal  |                |
| Afskalninger            | Samlet areal af afskalninger                                                        | 0              | m2.                                              | 0,0              | 18             |
|                         |                                                                                     |                |                                                  | af vejens areal  |                |
| Slaghuller              | Samlet areal af Slaghuller                                                          | 0              | m2.                                              | 0,0              | 30             |
|                         |                                                                                     |                |                                                  | af vejens areal  |                |
| Lunker og sætninger (1) | Samlet areal af områder med lunke og sætninger, der har en dybde på 2 cm eller mere |                |                                                  |                  | 17             |
|                         |                                                                                     |                |                                                  |                  |                |
|                         |                                                                                     | 0              | m2.                                              | 0,0              |                |
|                         |                                                                                     |                |                                                  | af vejens areal  |                |
|                         |                                                                                     |                |                                                  |                  |                |
| Sporkøring (2)          | Samlet længde af sporkøring med en dybde på 2 cm eller mere                         | 0              | m.                                               | 0,0              | 1              |
|                         |                                                                                     |                |                                                  | af vejens længde |                |
|                         |                                                                                     |                |                                                  |                  |                |
|                         |                                                                                     |                |                                                  |                  |                |
| Udtørring (stentab)     | Udtørring >= 70 % eller omfattende stentab                                          | 0              | m2.                                              | 0,0              | 5              |
|                         |                                                                                     |                |                                                  | af vejens areal  |                |
| Lapper - pletvise       | Samlet areal af lapper                                                              |                | m2.                                              | 0,0              | 8              |
|                         |                                                                                     |                |                                                  | af vejens areal  |                |
| Andre Lapper (3)        | Samlet areal af lapper                                                              | 0              | m2.                                              | 0,0              | 1              |
|                         |                                                                                     |                |                                                  | af vejens areal  |                |
|                         | Skadessum total (5)                                                                 |                |                                                  |                  | 49,08          |
|                         | Skadessum efter udbedring af slaghuller og afskalninger (6)                         |                |                                                  |                  | 49,08          |

## Bilag 2.1

Ikke relevant

### Vurderingsskema: asfaltbelægning



**TEKNIK OG MILJØ**  
Aarhus Kommune

|                         |                                                                                     |                |                                                  |      |              |                |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|------|--------------|----------------|
|                         | Axel Gruhns Vej 2-16                                                                |                |                                                  |      |              |                |
| <b>Vejnavn</b>          | <b>Vejnr.</b>                                                                       | 7510355.4      |                                                  |      |              |                |
| <b>Start ved</b>        | Holme Byvej                                                                         |                |                                                  |      |              |                |
|                         |                                                                                     |                |                                                  |      |              |                |
| Areal                   | 1120                                                                                | m2.            |                                                  |      |              |                |
| Vejlængde               | 163                                                                                 | m.             |                                                  |      | %            |                |
| Trafikklasse            | T2 let                                                                              |                | Levetid ny                                       | 25,0 | år.          |                |
|                         |                                                                                     |                | Levetid nu                                       | 20,0 | år.          |                |
|                         |                                                                                     |                | Levetid efter udbedring af afskal. Og slaghuller | 20,0 | år.          |                |
|                         |                                                                                     |                |                                                  |      | 80,0         |                |
|                         |                                                                                     |                |                                                  |      | 80,0         |                |
| <b>Skadestype</b>       | <b>Bedømmelse</b>                                                                   |                |                                                  |      |              |                |
|                         | Hvad registreres                                                                    | Skadens omfang |                                                  |      | Skadesfaktor | Skadesgrad (4) |
|                         |                                                                                     | Abs. Mål       |                                                  | %    |              |                |
| Langsgående revner      | Samlet længde af langsgående revner bredere end 0.5 cm                              | 0              | m.                                               | 0,0  | 2            | 0,00           |
| Samlingsrevner          | Samlet længde af revner (bredere end 0.5 cm) der optræder i asfaltsamlinger         | 0              | m.                                               | 0,0  | 1,5          | 0,00           |
| Krakeleringer           | Samlet areal af krakelerede områder                                                 | 0              | m2.                                              | 0,0  | 14           | 0,00           |
| Afskalninger            | Samlet areal af afskalninger                                                        | 0              | m2.                                              | 0,0  | 18           | 0,00           |
| Slaghuller              | Samlet areal af Slaghuller                                                          | 0              | m2.                                              | 0,0  | 30           | 0,00           |
| Lunker og sætninger (1) | Samlet areal af områder med lunke og sætninger, der har en dybde på 2 cm eller mere | 0              | m2.                                              | 0,0  | 17           | 0,00           |
| Sporkøring (2)          | Samlet længde af sporkøring med en dybde på 2 cm eller mere                         | 0              | m.                                               | 0,0  | 1            |                |
| Udtørring (stentab)     | Udtørring >= 70 % eller omfattende stentab                                          | 0              | m2.                                              | 0,0  | 5            | 0,00           |
| Lapper - pletvise       | Samlet areal af lapper                                                              | 0              | m2.                                              | 0,0  | 8            | 0,00           |
| Andre Lapper (3)        | Samlet areal af lapper                                                              | 0              | m2.                                              | 0,0  | 1            | 0,00           |
|                         | Skadessum total (5)                                                                 |                |                                                  |      |              | 0,00           |
|                         | Skadessum efter udbedring af slaghuller og afskalninger (6)                         |                |                                                  |      |              | 0,00           |

### Bilag 3

#### Eftersyn: Sten - og flisebelægninger



**TEKNIK OG MILJØ**  
Aarhus Kommune

|                                                                                                                                             |                                        |                                        |                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Vejnavn</b>                                                                                                                              | Axel Gruhns Vej 2-16                   |                                        |                                         |
| <b>Vejnr.</b>                                                                                                                               | 7510355.4                              |                                        |                                         |
| <b>Start ved</b>                                                                                                                            | Holme Byvej                            |                                        |                                         |
| <b>Egnethed for nedklassificering:</b>                                                                                                      |                                        |                                        |                                         |
| Overholder tilstanden af alle elementer de anførte krav:                                                                                    |                                        | <input checked="" type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nej            |
| Er der konstateret trafikfarlige forhold:                                                                                                   |                                        | <input type="checkbox"/> Ja            | <input checked="" type="checkbox"/> Nej |
| <b>Påtænkte udbedningsarbejder:</b><br>(Afskalninger og slaghuller skal altid udbedres inden aflevering)                                    |                                        |                                        |                                         |
| Kantsten står for lavt på dele af strækningen og bør hæves for at hindre vand i at løbe over til rabat. Ca. 100 m fordelt over strækningen. |                                        |                                        |                                         |
| <u><b>Aarhus Kommune Bemærkninger</b></u><br>Alle knækkede fliser skiftes<br>Kantsten omsættes fra Axel Gruhns vej til nr 12 i begge sider  |                                        |                                        |                                         |
|                                                                                                                                             |                                        |                                        |                                         |
| <b>Besigtigelse</b>                                                                                                                         | <b>Dato:</b>                           | 08-04-2021                             | <b>Initialer:</b> JPP                   |
| <b>Besigtigelsesform</b>                                                                                                                    | Visuel                                 | X                                      | Foto                                    |
|                                                                                                                                             |                                        |                                        | Videoptagelse                           |
|                                                                                                                                             |                                        |                                        | Andet                                   |
| <b>Beskrivelse af type, beliggenhed og omfang:</b>                                                                                          |                                        |                                        |                                         |
|                                                                                                                                             | Sider m fortov/kantsten                | Rækker fliser                          |                                         |
| Fortovslængde:                                                                                                                              | 0 0 meter                              | Antal fliser                           | 0 0 Stk.                                |
| Fortovsareal:                                                                                                                               | 0 m2.                                  |                                        |                                         |
| Kantstenslængde:                                                                                                                            | 2 163 meter                            | Antal kantsten                         | 326 Stk.                                |
| Antal nedløbsriste:                                                                                                                         | 0                                      |                                        |                                         |
| År for Etablering (hvis kendt):                                                                                                             |                                        | Flisebelægning i vej                   | 0 m2                                    |
| (Evt henvisning til tegning/bilag)                                                                                                          |                                        |                                        |                                         |
| <b>Klassificering i henhold til trafikbelastning:</b>                                                                                       |                                        |                                        |                                         |
| Trafikklasse                                                                                                                                | T0                                     |                                        |                                         |
| T0 =                                                                                                                                        | Fortove og cykelstier                  |                                        |                                         |
| T1 =                                                                                                                                        | Mindre end 1 lastbil på vejen pr. døgn |                                        |                                         |
| T2 let =                                                                                                                                    | 1 - 10 lastbiler på vejen pr. døgn     |                                        |                                         |
| T2 tung =                                                                                                                                   | 1 - 10 lastbiler på vejen pr. døgn     |                                        |                                         |

## Bilag 3.1

### Vurderingsskema: Sten- og flisebelægninger

Fortov



**TEKNIK OG MILJØ**  
Aarhus Kommune

| <b>Vejnavn</b>                                                                                                                                               | Axel Gruhns Vej 2-16                   |            |        |                                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|--------|--------------------------------|--------------|
| <b>Vejnr.</b>                                                                                                                                                | 7510355.4                              |            |        |                                |              |
| <b>Start ved</b>                                                                                                                                             | Holme Byvej                            |            |        |                                |              |
| <b>Besigtigelse</b>                                                                                                                                          | <b>Dato:</b>                           | 08-04-2021 |        | <b>Initialer:</b>              | JPP          |
| Besigtigelsesform                                                                                                                                            | Visuel                                 | X          | Foto   | Videoptagelse                  | Andet _____  |
| Skadestyper                                                                                                                                                  | Bedømmelse (1)                         |            |        |                                | Bemærkninger |
|                                                                                                                                                              | Alvorlighed                            | Omfang     |        | Krav                           |              |
|                                                                                                                                                              |                                        | Abs. Mål   | %      |                                |              |
| Kanter                                                                                                                                                       | Kant > 3 cm                            | m<br>0     | 0      | Må ikke forekomme              |              |
| Lunker og sætninger                                                                                                                                          | Dybde > 4 cm                           | m2<br>0    | 0      | Max 10 %                       |              |
| Knækkede fliser                                                                                                                                              | Alle                                   | Stk<br>0   | 0      | Max 25 %                       |              |
| Afskalninger                                                                                                                                                 | Alle                                   | Stk<br>0   | 0      | Max 10 %                       |              |
| Manglende sten og fliser                                                                                                                                     | Alle                                   | Stk<br>0   | 0      | Må ikke forekomme              |              |
| Manglende fugemateriale                                                                                                                                      | Dybde > 2 cm                           | m2<br>0    | 0      | Max 2 %                        |              |
| Defekte kantsten (2)                                                                                                                                         | Skadetype 1                            | Stk<br>0   | 0      | Må ikke forekomme              |              |
| Ujævnt kantstensforløb (3)                                                                                                                                   | Vertikalt > 2 cm<br>Horisontalt > 5 cm | 0<br>0     | 0<br>0 | Må ikke forekomme              |              |
| Ujævnt kantstensforløb (4)                                                                                                                                   | Bortledning af vand til riste          | m<br>0     | 0      | Ingen opstuvning over kantsten |              |
| Skader ved riste, dæksler o.l.                                                                                                                               | Alle                                   | Stk<br>0   | 0      | Skal kunne afvande             |              |
| <b>Noter:</b><br>Kantsten står for lavt på dele af strækningen og bør hæves for at hindre vand i at løbe over til rabat. Ca. 100 m fordelt over strækningen. |                                        |            |        |                                |              |
| Trafikklasse T0<br>T0 = Fortove og cykelstier                                                                                                                |                                        |            |        |                                |              |

# Bilag 3.1

Ikke relevant

## Vurderingsskema: Sten- og flisebelægninger

Vej



**TEKNIK OG MILJØ**  
Aarhus Kommune

|                                |                                        |            |               |                                |                     |
|--------------------------------|----------------------------------------|------------|---------------|--------------------------------|---------------------|
| <b>Vejnavn</b>                 | Axel Gruhns Vej 2-16                   |            |               |                                |                     |
| <b>Vejnr.</b>                  | 7510355.4                              |            |               |                                |                     |
| <b>Start ved</b>               | Holme Byvej                            |            |               |                                |                     |
| <b>Besigtigelse</b>            | <b>Dato:</b>                           | 08-04-2021 |               | <b>Initialer:</b>              | JPP                 |
| Besigtigelsesform              | Visuel                                 | X          | Foto          | Videoptagelse                  | Andet _____         |
| <b>Skadestyper</b>             | <b>Bedømmelse (1)</b>                  |            |               |                                | <b>Bemærkninger</b> |
|                                | Alvorlighed                            | Omfang     |               | Krav                           |                     |
|                                |                                        | Abs. Mål   | %             |                                |                     |
| Kanter                         | Kant > 3 cm                            | m<br>0     | 0             | Må ikke forekomme              |                     |
| Lunker og sætninger            | Dybde > 4 cm                           | m2<br>0    | 0             | Max 10 %                       |                     |
| Knækkede fliser                | Alle                                   | Stk<br>0   | 0             | Max 25 %                       |                     |
| Afskalninger                   | Alle                                   | Stk<br>0   | 0             | Max 10 %                       |                     |
| Manglende sten og fliser       | Alle                                   | Stk<br>0   | 0             | Må ikke forekomme              |                     |
| Manglende fugemateriale        | Dybde > 2 cm                           | m2<br>0    | 0             | Max 2 %                        |                     |
| Defekte kantsten (2)           | Skadestype 1                           | Stk<br>0   | 0             | Må ikke forekomme              |                     |
| Ujævnt kantstensforløb (3)     | Vertikalt > 2 cm<br>Horisontalt > 5 cm | 0<br>0     | 0<br>0        | Må ikke forekomme              |                     |
| Ujævnt kantstensforløb (4)     | Bortledning af vand til riste          | m<br>0     | 0             | Ingen opstuvning over kantsten |                     |
| Skader ved riste, dæksler o.l. | Alle                                   | Stk<br>0   | 0             | Skal kunne afvande             |                     |
| <b>Noter:</b>                  |                                        |            |               |                                |                     |
| Trafikklasse<br>T0 =           | T0<br>Fortove og cykelstier            |            | Areal<br>0 m2 |                                |                     |

## Bilag 4.1

### Eftersyn: Afvanding - Nedløbsbrønde



**TEKNIK OG MILJØ**  
Aarhus Kommune

|                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vejnavn</b>                                                      | Axel Gruhns Vej 2-16                                                                                          |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                   |
| <b>Vejnr.</b>                                                       | 7510355.4                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                   |
| <b>Start ved</b>                                                    | Holme Byvej                                                                                                   |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                   |
| <b>Egnethed for nedklassificering:</b>                              |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                   |
| Kan tilstanden af alle elementer placeres i kategori (a) eller (b): |                                                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> Ja                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> Nej                                                                                      |
| Er der konstateret trafikfarlige forhold:                           |                                                                                                               | <input type="checkbox"/> Ja                                                                                                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> Nej                                                                           |
| <b>Påtænkte udbedringsarbejder:</b>                                 |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                   |
|                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                   |
| <b>Besigtigelse</b>                                                 | <b>Dato:</b>                                                                                                  | <u>08-04-2021</u>                                                                                                                                                                | <b>Initialer:</b> <u>JPP</u>                                                                                      |
| Besigtigelsesform                                                   | Visuel                                                                                                        | X                                                                                                                                                                                | Foto                                                                                                              |
|                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  | Videoptagelse                                                                                                     |
|                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  | Andet _____                                                                                                       |
| <b>Beskrivelse af type , dimension, beliggenhed og omfang:</b>      |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                   |
| Årstal for etablering:                                              |                                                                                                               | <u>Ukendt</u>                                                                                                                                                                    |                                                                                                                   |
| (Evt henvisning til tegning/bilag)                                  |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                   |
| <b>Tilstand:</b>                                                    |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                   |
|                                                                     | <b>Materiale:</b>                                                                                             | <b>Tilstand(1):</b>                                                                                                                                                              | <b>Bemærkning:</b>                                                                                                |
| Rist                                                                |                                                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> (a) God, som ny<br><input type="checkbox"/> (b) Mindre god, men funktionsduelig<br><input type="checkbox"/> (c) Dårlig, ikke funktionsduelig |                                                                                                                   |
| Brønddel                                                            | <input type="checkbox"/> Plast<br><input checked="" type="checkbox"/> Beton<br><input type="checkbox"/> Andet | <input checked="" type="checkbox"/> (a) God, som ny<br><input type="checkbox"/> (b) Mindre god, men funktionsduelig<br><input type="checkbox"/> (c) Dårlig, ikke funktionsduelig | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">           8         </div> stk. beton |
| <b>Noter:</b>                                                       |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                   |
|                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                   |

## Bilag 4.2

### Eftersyn: Afvanding - Stikledninger



**TEKNIK OG MILJØ**  
Aarhus Kommune

|                                                                                                                                                  |                                           |                                                              |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Vejnavn</b>                                                                                                                                   | Axel Gruhns Vej 2-16                      |                                                              |                              |
| <b>Vejnr.</b>                                                                                                                                    | 7510355.4                                 |                                                              |                              |
| <b>Start ved</b>                                                                                                                                 | Holme Byvej                               |                                                              |                              |
| <b>Egnethed for nedklassificering:</b>                                                                                                           |                                           |                                                              |                              |
| Kan tilstanden af alle elementer placeres i kategori (a) eller (b): <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej          |                                           |                                                              |                              |
| Er der konstateret trafikfarlige forhold: <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej                                    |                                           |                                                              |                              |
| <b>Påtænkte udbedringsarbejder:</b>                                                                                                              |                                           |                                                              |                              |
| <br><br><br>                                                                                                                                     |                                           |                                                              |                              |
| <b>Besigtigelse</b>                                                                                                                              | <b>Dato:</b>                              | <u>08-04-2021</u>                                            | <b>Initialer:</b> <u>JPP</u> |
| Besigtigelsesform                                                                                                                                | Visuel                                    | X                                                            | Foto                         |
|                                                                                                                                                  |                                           |                                                              | Videoptagelse                |
|                                                                                                                                                  |                                           |                                                              | Andet _____                  |
| <b>Beskrivelse af type , dimension, beliggenhed og omfang:</b>                                                                                   |                                           |                                                              |                              |
| Årstal for etablering: <u>Ukendt</u>                                                                                                             |                                           |                                                              |                              |
| (Evt henvisning til tegning/bilag)                                                                                                               |                                           |                                                              |                              |
| <b>Tilstand:</b>                                                                                                                                 |                                           |                                                              |                              |
|                                                                                                                                                  | <b>Materiale:</b>                         | <b>Tilstand(1):</b>                                          | <b>Bemærkning:</b>           |
| Stikledning                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> Plast            | <input checked="" type="checkbox"/> (a) God, som ny          |                              |
|                                                                                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> Beton | <input type="checkbox"/> (b) Mindre god, men funktionsduelig |                              |
|                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> Andet            | <input type="checkbox"/> (c) Dårlig, ikke funktionsduelig    |                              |
| Drænledning                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> Plast            | <input type="checkbox"/> (a) God, som ny                     |                              |
|                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> Beton            | <input type="checkbox"/> (b) Mindre god, men funktionsduelig |                              |
|                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> Andet            | <input type="checkbox"/> (c) Dårlig, ikke funktionsduelig    |                              |
| <b>Noter:</b>                                                                                                                                    |                                           |                                                              |                              |
| Afvandesoverfladevand fra tilstødende ejendomme til grøft, trug eller rabat: <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej |                                           |                                                              |                              |

## Bilag 4.3

### Eftersyn: Afvanding - rabatter og grøfter



**TEKNIK OG MILJØ**  
Aarhus Kommune

|                                                                     |                      |                                                                                                                                                                                  |                                                    |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Vejnavn</b>                                                      | Axel Gruhns Vej 2-16 |                                                                                                                                                                                  |                                                    |
| <b>Vejnr.</b>                                                       | 7510355.4            |                                                                                                                                                                                  |                                                    |
| <b>Start ved</b>                                                    | Holme Byvej          |                                                                                                                                                                                  |                                                    |
| <b>Egnethed for nedklassificering:</b>                              |                      |                                                                                                                                                                                  |                                                    |
| Kan tilstanden af alle elementer placeres i kategori (a) eller (b): |                      |                                                                                                                                                                                  |                                                    |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej |                      |                                                                                                                                                                                  |                                                    |
| Er der konstateret trafikfarlige forhold:                           |                      |                                                                                                                                                                                  |                                                    |
| <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej |                      |                                                                                                                                                                                  |                                                    |
| <b>Påtænkte udbedringsarbejder:</b>                                 |                      |                                                                                                                                                                                  |                                                    |
| <br><br><br>                                                        |                      |                                                                                                                                                                                  |                                                    |
| <b>Besigtigelse</b>                                                 | <b>Dato:</b>         | <u>08-04-2021</u>                                                                                                                                                                | <b>Initialer:</b> <u>JPP</u>                       |
| Besigtigelsesform                                                   | Visuel               | Foto                                                                                                                                                                             | Videoptagelse    Andet <u>                    </u> |
| <b>Beskrivelse af type , dimension, beliggenhed og omfang:</b>      |                      |                                                                                                                                                                                  |                                                    |
| Årstal for etablering: <u>                    </u>                  |                      |                                                                                                                                                                                  |                                                    |
| (Evt henvisning til tegning/bilag)                                  |                      |                                                                                                                                                                                  |                                                    |
| <b>Tilstand:</b>                                                    |                      |                                                                                                                                                                                  |                                                    |
|                                                                     | <b>Materiale:</b>    | <b>Tilstand(1):</b>                                                                                                                                                              | <b>Bemærkning:</b>                                 |
| Rabat/trug:                                                         |                      | <input type="checkbox"/> (a) God, som ny<br><input checked="" type="checkbox"/> (b) Mindre god, men funktionsduelig<br><input type="checkbox"/> (c) Dårlig, ikke funktionsduelig |                                                    |
| Grøft:                                                              |                      | <input type="checkbox"/> (a) God, som ny<br><input type="checkbox"/> (b) Mindre god, men funktionsduelig<br><input type="checkbox"/> (c) Dårlig, ikke funktionsduelig            |                                                    |
| <b>Noter:</b>                                                       |                      |                                                                                                                                                                                  |                                                    |
| <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>                            |                      |                                                                                                                                                                                  |                                                    |

## Eftersyn: Vejens udstyr



|                                                                     |                                     |             |                         |                                        |                                         |  |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|--|
| Vejnavn                                                             | Axel Gruhns Vej 2-16                |             |                         |                                        |                                         |  |
| Vejnr.                                                              | 7510355.4                           |             |                         |                                        |                                         |  |
| Start ved                                                           | Holme Byvej                         |             |                         |                                        |                                         |  |
| <b>Egnethed for nedklassificering:</b>                              |                                     |             |                         |                                        |                                         |  |
| Kan tilstanden af alle elementer placeres i kategori (a) eller (b): |                                     |             |                         | <input checked="" type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nej            |  |
| Er der konstateret trafikfarlige forhold:                           |                                     |             |                         | <input type="checkbox"/> Ja            | <input checked="" type="checkbox"/> Nej |  |
| <b>Påtænkte udbedringsarbejder:</b>                                 |                                     |             |                         |                                        |                                         |  |
|                                                                     |                                     |             |                         |                                        |                                         |  |
| Besigtigelse                                                        | Dato:                               | 08-04-2021  |                         | Initialer:                             | JPP                                     |  |
| Besigtigelsesform                                                   | Visuel                              | X           | Foto                    | Videoptagelse                          | Andet _____                             |  |
| <b>Beskrivelse af element:</b>                                      |                                     |             |                         |                                        |                                         |  |
| Årstal for etablering:                                              |                                     | Ukendt      |                         |                                        |                                         |  |
| (Evt henvisning til tegning/bilag)                                  |                                     |             |                         |                                        |                                         |  |
| <b>Tilstand:</b>                                                    |                                     |             |                         |                                        |                                         |  |
| <input type="checkbox"/>                                            | (a) God, som ny                     | Omfang (%): | Bemærkning:             |                                        |                                         |  |
| <input type="checkbox"/>                                            | (b) Mindre god, men funktionsduelig | 100         | Vejskilte og afmærkning |                                        |                                         |  |
| <input type="checkbox"/>                                            | (c) Dårlig, ikke funktionsduelig    |             |                         |                                        |                                         |  |
| <b>Noter:</b>                                                       |                                     |             |                         |                                        |                                         |  |
|                                                                     |                                     |             |                         |                                        |                                         |  |