

# Endelig tilstandsrapport

## Mårslet Byvej



**TEKNIK OG MILJØ**  
Aarhus Kommune

# Tilstandsrapport



TEKNIK OG MILJØ  
Aarhus Kommune

Udarbejdet i henhold til :

<https://www.aarhus.dk/media/12106/saadan-belyses-vejens-tilstand.pdf>

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vejnavn                    | Mårslet Byvej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Vejnr.                     | 7515759.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Start ved                  | Mårslet Byvej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Beskrivelse af vejanlægget | Vej mod øst og nord fra Mårslet byvej (stamvej)<br><br>Granitkantsten og flisefortov i højre vejside, granitkantsten og græsrabat i venstre vejside                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Resultat                   | Kan vejanlægget nedklassificeres i dets nuværende stand: <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej<br><br>Er der konstateret trafikfarlige forhold: <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej<br><br>Evt. andre forhold, som må udbedres før nedklassificering <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej                                         |
| Noter                      | Retablering efter ledningsgrave - er der løbende sager: <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej<br><br><i>Oplysninger om konstaterede trafikfarlige forhold eller andre forhold, som må udbedres før nedklassificering, og forventet tidspunkt for istandsættelse.</i><br><br><b><u>Aarhus Kommune Bemærkninger</u></b><br><b><u>Sten- og flisebelægninger</u></b><br>Alle knækkede fliser skiftes |
|                            | Dato 13-10-2023<br><br><br>_____<br>Underskrift                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                            | Dato<br><br>_____<br>Underskrift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Bilag 1.1



**TEKNIK OG MILJØ**  
Aarhus Kommune

|                                     |                                                         |                                                                 |    |          |     |           |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----|----------|-----|-----------|
| <b>Vejnavn</b>                      | Mårslet Byvej                                           |                                                                 |    |          |     |           |
| <b>Vejnr.</b>                       | 7515759.2                                               |                                                                 |    |          |     |           |
| <b>Start ved</b>                    | Mårslet Byvej                                           |                                                                 |    |          |     |           |
| <b>Kørebane:</b>                    |                                                         |                                                                 |    |          |     |           |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Bituminøs belægning:                                    | Egnet for nedklassificering:                                    | Ja | <b>X</b> | Nej | Bilag 2   |
| <input type="checkbox"/>            | Sten- og flisebelægning:                                | Egnet for nedklassificering:                                    | Ja |          | Nej | Bilag 3   |
| <input type="checkbox"/>            | Grusbelægning:                                          | Istandsættelse jf. vejreglen for vedligehold af færdselsarealet |    |          |     |           |
| <b>Fortove / kantsten:</b>          |                                                         |                                                                 |    |          |     |           |
| <input type="checkbox"/>            | Bituminøs belægning:                                    | Egnet for nedklassificering:                                    | Ja |          | Nej | Bilag 2   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Sten- og flisebelægning:                                | Egnet for nedklassificering:                                    | Ja | <b>X</b> | Nej | Bilag 3   |
| <input type="checkbox"/>            | Grusbelægning:                                          | Istandsættelse jf. vejreglen for vedligehold af færdselsarealet |    |          |     |           |
| <b>Afvanding</b>                    |                                                         |                                                                 |    |          |     |           |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Brønde                                                  | Egnet for nedklassificering:                                    | Ja | <b>X</b> | Nej | Bilag 4.1 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Ledninger                                               | Egnet for nedklassificering:                                    | Ja | <b>X</b> | Nej | Bilag 4.2 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Rabat/trug og grøft                                     | Egnet for nedklassificering:                                    | Ja | <b>X</b> | Nej | Bilag 4.3 |
| <b>Vejens udstyr</b>                |                                                         |                                                                 |    |          |     |           |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Autoværn, skilte, kørebaneafmærkning, små bygværker mv. |                                                                 |    |          |     |           |
|                                     |                                                         | Egnet for nedklassificering:                                    | Ja | <b>X</b> | Nej | Bilag 6   |
| <b>Øvrige forhold</b>               |                                                         |                                                                 |    |          |     |           |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Bevoksning m.v.:                                        | Er bevoksningen til fare eller gene for færdslen:               | Ja |          | Nej | <b>X</b>  |

## Bilag 2

## Eftersyn: Bituminøse belægninger



**TEKNIK OG MILJØ**  
Aarhus Kommune

[illegible]

## Bilag 2.1

### Vurderingsskema: asfaltbelægning Vej



**TEKNIK OG MILJØ**  
Aarhus Kommune

|                         |                                                                                      |                |                                                  |                  |              |                |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------|----------------|
|                         | Mårslet Byvej                                                                        |                |                                                  |                  |              |                |
| Vejnavn                 | Vejnr.                                                                               | 7515759.2      |                                                  |                  |              |                |
| Start ved               | Mårslet Byvej                                                                        |                |                                                  |                  |              |                |
|                         |                                                                                      |                |                                                  |                  |              |                |
| Areal                   | 1672                                                                                 | m2.            |                                                  |                  |              |                |
| Vejlængde               | 220                                                                                  | m.             |                                                  |                  |              | %              |
| Trafikklasse            | T2 let                                                                               |                | Levetid ny                                       | 25,0             | år.          |                |
|                         |                                                                                      |                | Levetid nu                                       | 16,5             | år.          | 65,9           |
|                         |                                                                                      |                | Levetid efter udbedring af afskal. Og slaghuller | 16,5             | år.          | 65,9           |
| Skadestype              |                                                                                      |                |                                                  |                  |              |                |
| Bedømmelse              |                                                                                      |                |                                                  |                  |              |                |
|                         | Hvad registreres                                                                     | Skadens omfang |                                                  |                  | Skadesfaktor | Skadesgrad (4) |
|                         |                                                                                      | Abs. Mål       |                                                  | %                |              |                |
| Langsgående revner      | Samlet længde af langsgående revner bredere end 0.5 cm                               |                |                                                  |                  | 2            | 16,36          |
|                         |                                                                                      | 18             | m.                                               | 8,2              |              |                |
|                         |                                                                                      |                |                                                  | af vejens længde |              |                |
| Samlingsrevner          | Samlet længde af revner (bredere end 0.5 cm) der optræder i asfaltsamlinger          |                |                                                  |                  | 1,5          | 6,14           |
|                         |                                                                                      | 9              | m.                                               | 4,1              |              |                |
|                         |                                                                                      |                |                                                  | af vejens længde |              |                |
| Krakeleringer           | Samlet areal af krakelerede områder                                                  |                | m2.                                              | 0,0              | 14           | 0,00           |
|                         |                                                                                      |                |                                                  | af vejens areal  |              |                |
| Afskalninger            | Samlet areal af afskalninger                                                         | 0              | m2.                                              | 0,0              | 18           | 0,00           |
|                         |                                                                                      |                |                                                  | af vejens areal  |              |                |
| Slaghuller              | Samlet areal af Slaghuller                                                           | 0              | m2.                                              | 0,0              | 30           | 0,00           |
|                         |                                                                                      |                |                                                  | af vejens areal  |              |                |
| Lunker og sætninger (1) | Samlet areal af områder med lunker og sætninger, der har en dybde på 2 cm eller mere |                |                                                  |                  | 17           | 0,00           |
|                         |                                                                                      | 0              | m2.                                              | 0,0              |              |                |
|                         |                                                                                      |                |                                                  | af vejens areal  |              |                |
|                         |                                                                                      |                |                                                  |                  |              |                |
| Sporkøring (2)          | Samlet længde af sporkøring med en dybde på 2 cm eller mere                          |                |                                                  |                  | 1            |                |
|                         |                                                                                      | 0              | m.                                               | 0,0              |              |                |
|                         |                                                                                      |                |                                                  | af vejens længde |              |                |
| Udtørring (stentab)     | Udtørring >= 70 % eller omfattende stentab                                           | 160            | m2.                                              | 9,6              | 5            | 47,85          |
|                         |                                                                                      |                |                                                  | af vejens areal  |              |                |
| Lapper - pletvise       | Samlet areal af lapper                                                               |                | m2.                                              | 0,0              | 8            | 0,00           |
|                         |                                                                                      |                |                                                  | af vejens areal  |              |                |
| Andre Lapper (3)        | Samlet areal af lapper                                                               | 9              | m2.                                              | 0,5              | 1            | 0,54           |
|                         |                                                                                      |                |                                                  | af vejens areal  |              |                |
|                         | Skadessum total (5)                                                                  |                |                                                  |                  |              | 70,89          |
|                         | Skadessum efter udbedring af slaghuller og afskalninger (6)                          |                |                                                  |                  |              | 70,89          |

## Bilag 3

### Eftersyn: Sten - og flisebelægninger



**TEKNIK OG MILJØ**  
Aarhus Kommune

|                                                                                                          |                                        |                                        |                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Vejnavn</b>                                                                                           | Mårslet Byvej                          |                                        |                                         |
| <b>Vejnr.</b>                                                                                            | 7515759.2                              |                                        |                                         |
| <b>Start ved</b>                                                                                         | Mårslet Byvej                          |                                        |                                         |
| <b>Egnethed for nedklassificering:</b>                                                                   |                                        |                                        |                                         |
| Overholder tilstanden af alle elementer de anførte krav:                                                 |                                        | <input checked="" type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nej            |
| Er der konstateret trafikfarlige forhold:                                                                |                                        | <input type="checkbox"/> Ja            | <input checked="" type="checkbox"/> Nej |
| <b>Påtænkte udbedningsarbejder:</b><br>(Afskalninger og slaghuller skal altid udbedres inden aflevering) |                                        |                                        |                                         |
| <p><u><b>Aarhus Kommune Bemærkninger</b></u></p> <p>Alle knækkede fliser skiftes</p>                     |                                        |                                        |                                         |
| <b>Besigtigelse</b>                                                                                      | <b>Dato:</b>                           | 27-09-2023                             | <b>Initialer:</b> JPP                   |
| Besigtigelsesform                                                                                        | Visuel                                 | X                                      | Foto                                    |
|                                                                                                          |                                        |                                        | Videoptagelse                           |
|                                                                                                          |                                        |                                        | Andet                                   |
| <b>Beskrivelse af type, beliggenhed og omfang:</b>                                                       |                                        |                                        |                                         |
|                                                                                                          | Sider m fortov/kantsten                | Rækker fliser                          |                                         |
| Fortovslængde:                                                                                           | 1 220 meter                            | Antal fliser                           | 2 880 Stk.                              |
| Fortovsareal:                                                                                            | 211,2 m2.                              |                                        |                                         |
| Kantstenslængde:                                                                                         | 2 230 meter                            | Antal kantsten                         | 460 Stk.                                |
| Antal nedløbsriste:                                                                                      | 0                                      |                                        |                                         |
| År for Etablering (hvis kendt):                                                                          |                                        | Flisebelægning i vej                   | 0 m2                                    |
| (Evt henvisning til tegning/bilag)                                                                       |                                        |                                        |                                         |
| <b>Klassificering i henhold til trafikbelastning:</b>                                                    |                                        |                                        |                                         |
| Trafikklasse                                                                                             | T0                                     |                                        |                                         |
| T0 =                                                                                                     | Fortove og cykelstier                  |                                        |                                         |
| T1 =                                                                                                     | Mindre end 1 lastbil på vejen pr. døgn |                                        |                                         |
| T2 let =                                                                                                 | 1 - 10 lastbiler på vejen pr. døgn     |                                        |                                         |
| T2 tung =                                                                                                | 1 - 10 lastbiler på vejen pr. døgn     |                                        |                                         |

# Bilag 3.1

## Vurderingsskema: Sten- og flisebelægninger

Fortov



**TEKNIK OG MILJØ**  
Aarhus Kommune

| <b>Vejnavn</b>                                           | Mårslet Byvej                 |            |       |                                |              |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|-------|--------------------------------|--------------|
| <b>Vejnr.</b>                                            | 7515759.2                     |            |       |                                |              |
| <b>Start ved</b>                                         | Mårslet Byvej                 |            |       |                                |              |
| <b>Besigtigelse</b>                                      | <b>Dato:</b>                  | 27-09-2023 |       | <b>Initialer:</b>              | JPP          |
| <b>Besigtigelsesform</b>                                 | Visuel                        | X          | Foto  | Videoptagelse                  | Andet _____  |
| Skadestyper                                              | Bedømmelse (1)                |            |       |                                | Bemærkninger |
|                                                          | Alvorlighed                   | Omfang     |       | Krav                           |              |
|                                                          |                               | Abs. Mål   | %     |                                |              |
| Kanter                                                   | Kant > 3 cm                   | m<br>0     | 0     | Må ikke forekomme              |              |
| Lunker og sætninger                                      | Dybde > 4 cm                  | m2<br>0    | 0     | Max 10 %                       |              |
| Knækkede fliser                                          | Alle                          | 18         | 2,045 | Max 25 %                       |              |
| Afskalninger                                             | Alle                          | Stk<br>0   | 0     | Max 10 %                       |              |
| Manglende sten og fliser                                 | Alle                          | Stk<br>0   | 0     | Må ikke forekomme              |              |
| Manglende fugemateriale                                  | Dybde > 2 cm                  | m2<br>0    | 0     | Max 2 %                        |              |
| Defekte kantsten (2)                                     | Skadestype 1                  | Stk<br>0   | 0     | Må ikke forekomme              |              |
| Ujævnt kantstensforløb (3)                               | Vertikalt > 2 cm              | 0          | 0     | Må ikke forekomme              |              |
|                                                          | Horisontalt > 5 cm            | 0          | 0     | forekomme                      |              |
| Ujævnt kantstensforløb (4)                               | Bortledning af vand til riste | m<br>0     | 0     | Ingen opstuvning over kantsten |              |
| Skader ved riste, dæksler o.l.                           | Alle                          | Stk<br>0   | 0     | Skal kunne afvande             |              |
| <b>Noter:</b>                                            |                               |            |       |                                |              |
| <p>Trafikklasse T0</p> <p>T0 = Fortove og cykelstier</p> |                               |            |       |                                |              |

## Bilag 4.1

### Eftersyn: Afvanding - Nedløbsbrønde



**TEKNIK OG MILJØ**  
Aarhus Kommune

|                                                                                                                                                                           |                                           |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vejnavn</b>                                                                                                                                                            | Mårslet Byvej                             |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                   |
| <b>Vejnr.</b>                                                                                                                                                             | 7515759.2                                 |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                   |
| <b>Start ved</b>                                                                                                                                                          | Mårslet Byvej                             |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                   |
| <b>Egnethed for nedklassificering:</b>                                                                                                                                    |                                           |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                   |
| Kan tilstanden af alle elementer placeres i kategori (a) eller (b): <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej                                   |                                           |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                   |
| Er der konstateret trafikfarlige forhold: <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej                                                             |                                           |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                   |
| <b>Påtænkte udbedringsarbejder:</b>                                                                                                                                       |                                           |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                   |
| <b>Besigtigelse</b> <b>Dato:</b> <u>27-09-2023</u> <b>Initialer:</b> <u>JPP</u>                                                                                           |                                           |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                   |
| Besigtigelsesform <b>Visuel</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Foto</b> <input type="checkbox"/> <b>Videoptagelse</b> <input type="checkbox"/> <b>Andet</b> _____ |                                           |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                   |
| <b>Beskrivelse af type , dimension, beliggenhed og omfang:</b>                                                                                                            |                                           |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                   |
| Årstal for etablering: <u>Ukendt</u>                                                                                                                                      |                                           |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                   |
| (Evt henvisning til tegning/bilag)                                                                                                                                        |                                           |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                   |
| <b>Tilstand:</b>                                                                                                                                                          |                                           |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                           | <b>Materiale:</b>                         | <b>Tilstand(1):</b>                                                                                                                                                              | <b>Bemærkning:</b>                                                                                                                                |
| Rist                                                                                                                                                                      |                                           | <input checked="" type="checkbox"/> (a) God, som ny<br><input type="checkbox"/> (b) Mindre god, men funktionsduelig<br><input type="checkbox"/> (c) Dårlig, ikke funktionsduelig |                                                                                                                                                   |
| Brønddel                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> Plast            | <input checked="" type="checkbox"/> (a) God, som ny                                                                                                                              | <div style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> </div> stk. plast  |
|                                                                                                                                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> Beton | <input type="checkbox"/> (b) Mindre god, men funktionsduelig                                                                                                                     | <div style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">14</div> stk. beton |
|                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> Andet            | <input type="checkbox"/> (c) Dårlig, ikke funktionsduelig                                                                                                                        |                                                                                                                                                   |
| <b>Noter:</b>                                                                                                                                                             |                                           |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                   |



## Bilag 4.2

### Eftersyn: Afvanding - Stikledninger



**TEKNIK OG MILJØ**  
Aarhus Kommune

|                                                                              |                                           |                                                              |                                         |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Vejnavn</b>                                                               | Mårslet Byvej                             |                                                              |                                         |
| <b>Vejnr.</b>                                                                | 7515759.2                                 |                                                              |                                         |
| <b>Start ved</b>                                                             | Mårslet Byvej                             |                                                              |                                         |
| <b>Egnethed for nedklassificering:</b>                                       |                                           |                                                              |                                         |
| Kan tilstanden af alle elementer placeres i kategori (a) eller (b):          |                                           | <input checked="" type="checkbox"/> Ja                       | <input type="checkbox"/> Nej            |
| Er der konstateret trafikfarlige forhold:                                    |                                           | <input type="checkbox"/> Ja                                  | <input checked="" type="checkbox"/> Nej |
| <b>Påtænkte udbedringsarbejder:</b>                                          |                                           |                                                              |                                         |
|                                                                              |                                           |                                                              |                                         |
| <b>Besigtigelse</b>                                                          | <b>Dato:</b>                              | <u>27-09-2023</u>                                            | <b>Initialer:</b> <u>JPP</u>            |
| Besigtigelsesform                                                            | Visuel                                    | X                                                            | Foto                                    |
|                                                                              |                                           |                                                              | Videoptagelse                           |
|                                                                              |                                           |                                                              | Andet _____                             |
| <b>Beskrivelse af type , dimension, beliggenhed og omfang:</b>               |                                           |                                                              |                                         |
| Årstal for etablering:                                                       |                                           | <u>Ukendt</u>                                                |                                         |
| (Evt henvisning til tegning/bilag)                                           |                                           |                                                              |                                         |
| <b>Tilstand:</b>                                                             |                                           |                                                              |                                         |
|                                                                              | <b>Materiale:</b>                         | <b>Tilstand(1):</b>                                          | <b>Bemærkning:</b>                      |
| Stikledning                                                                  | <input type="checkbox"/> Plast            | <input checked="" type="checkbox"/> (a) God, som ny          |                                         |
|                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Beton | <input type="checkbox"/> (b) Mindre god, men funktionsduelig |                                         |
|                                                                              | <input type="checkbox"/> Andet            | <input type="checkbox"/> (c) Dårlig, ikke funktionsduelig    |                                         |
| Drænledning                                                                  | <input type="checkbox"/> Plast            | <input type="checkbox"/> (a) God, som ny                     |                                         |
|                                                                              | <input type="checkbox"/> Beton            | <input type="checkbox"/> (b) Mindre god, men funktionsduelig |                                         |
|                                                                              | <input type="checkbox"/> Andet            | <input type="checkbox"/> (c) Dårlig, ikke funktionsduelig    |                                         |
| <b>Noter:</b>                                                                |                                           |                                                              |                                         |
| Afvandesoverfladevand fra tilstødende ejendomme til grøft, trug eller rabat: |                                           | <input type="checkbox"/> Ja                                  | <input checked="" type="checkbox"/> Nej |
|                                                                              |                                           |                                                              |                                         |

## Bilag 4.3

### Eftersyn: Afvanding - rabatter og grøfter



**TEKNIK OG MILJØ**  
Aarhus Kommune

|                                                                                                                                         |                   |                                                                                                                                                                                  |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Vejnavn</b>                                                                                                                          | Mårslet Byvej     |                                                                                                                                                                                  |                              |
| <b>Vejnr.</b>                                                                                                                           | 7515759.2         |                                                                                                                                                                                  |                              |
| <b>Start ved</b>                                                                                                                        | Mårslet Byvej     |                                                                                                                                                                                  |                              |
| <b>Egnethed for nedklassificering:</b>                                                                                                  |                   |                                                                                                                                                                                  |                              |
| Kan tilstanden af alle elementer placeres i kategori (a) eller (b): <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej |                   |                                                                                                                                                                                  |                              |
| Er der konstateret trafikfarlige forhold: <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej                           |                   |                                                                                                                                                                                  |                              |
| <b>Påtænkte udbedringsarbejder:</b>                                                                                                     |                   |                                                                                                                                                                                  |                              |
| <br>                                                                                                                                    |                   |                                                                                                                                                                                  |                              |
| <b>Besigtigelse</b>                                                                                                                     | <b>Dato:</b>      | <u>27-09-2023</u>                                                                                                                                                                | <b>Initialer:</b> <u>JPP</u> |
| Besigtigelsesform                                                                                                                       | Visuel            | Foto                                                                                                                                                                             | Videoptagelse Andet _____    |
| <b>Beskrivelse af type , dimension, beliggenhed og omfang:</b>                                                                          |                   |                                                                                                                                                                                  |                              |
| Årstal for etablering: _____                                                                                                            |                   |                                                                                                                                                                                  |                              |
| (Evt henvisning til tegning/bilag)                                                                                                      |                   |                                                                                                                                                                                  |                              |
| <b>Tilstand:</b>                                                                                                                        |                   |                                                                                                                                                                                  |                              |
|                                                                                                                                         | <b>Materiale:</b> | <b>Tilstand(1):</b>                                                                                                                                                              | <b>Bemærkning:</b>           |
| Rabat/trug:                                                                                                                             |                   | <input type="checkbox"/> (a) God, som ny<br><input checked="" type="checkbox"/> (b) Mindre god, men funktionsduelig<br><input type="checkbox"/> (c) Dårlig, ikke funktionsduelig |                              |
| Grøft:                                                                                                                                  |                   | <input type="checkbox"/> (a) God, som ny<br><input type="checkbox"/> (b) Mindre god, men funktionsduelig<br><input type="checkbox"/> (c) Dårlig, ikke funktionsduelig            |                              |
| <b>Noter:</b>                                                                                                                           |                   |                                                                                                                                                                                  |                              |
| <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>                                                                                                |                   |                                                                                                                                                                                  |                              |

## Bilag 6

### Eftersyn: Vejens udstyr



**TEKNIK OG MILJØ**  
Aarhus Kommune

|                                                                     |               |                                        |                                           |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Vejnavn</b>                                                      | Mårslet Byvej |                                        |                                           |
| <b>Vejnr.</b>                                                       | 7515759.2     |                                        |                                           |
| <b>Start ved</b>                                                    | Mårslet Byvej |                                        |                                           |
| <b>Egnethed for nedklassificering:</b>                              |               |                                        |                                           |
| Kan tilstanden af alle elementer placeres i kategori (a) eller (b): |               | <input checked="" type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nej              |
| Er der konstateret trafikfarlige forhold:                           |               | <input type="checkbox"/> Ja            | <input checked="" type="checkbox"/> Nej   |
| <b>Påtænkte udbedringsarbejder:</b>                                 |               |                                        |                                           |
|                                                                     |               |                                        |                                           |
| <b>Besigtigelse</b>                                                 | <b>Dato:</b>  | <u>27-09-2023</u>                      | <b>Initialer:</b> <u>JPP</u>              |
| Besigtigelsesform                                                   | Visuel        | X                                      | Foto      Videooptagelse      Andet _____ |
| <b>Beskrivelse af element:</b>                                      |               |                                        |                                           |
| Årstal for etablering:                                              |               | <u>Ukendt</u>                          |                                           |
| (Evt henvisning til tegning/bilag)                                  |               |                                        |                                           |
| <b>Tilstand:</b>                                                    |               |                                        |                                           |
| <input checked="" type="checkbox"/> (a) God, som ny                 | Omfang (%):   | Bemærkning:                            |                                           |
| <input type="checkbox"/> (b) Mindre god, men funktionsduelig        | <u>100</u>    | <u>Vejskilte</u>                       |                                           |
| <input type="checkbox"/> (c) Dårlig, ikke funktionsduelig           | _____         | _____                                  |                                           |
|                                                                     | _____         | _____                                  |                                           |
| <b>Noter:</b>                                                       |               |                                        |                                           |
|                                                                     |               |                                        |                                           |